



CUERPO DE BOMBEROS DE LOS ALCARRIZOS

Departamento Técnico

Comunicado de Recomendación

08/02/2023

A: Merca Santo Domingo

Por medio del presente comunicado se le informa que en la visita de los Inspectores solicitados por la misma para hacerle la Inspección y el chequeo de las rutas y extintores para la seguridad de contra incendio y desastres donde nosotros los Inspectores de Gestor de Riesgos y Explosiones pudimos observar lo siguiente:

1: Área Administrativa, observamos lo siguiente sobre las rutas de evacuaciones, están algunas mal colocadas y le faltan ocho (8) y dos (2) rutas de escaleras bajando, los extintores colocarlo a 80 cm mínimo o a 120 cm máximo de altura y le faltan dos (2) para la cocina, en el cuarto eléctrico falta un (1) extintor, en el área del parqueo poner dos (2) extintores y en el peaje un (1) extintor.

2: Área Mercado situado, observamos lo siguiente, las rutas de evacuaciones no hay y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y dos (2) rutas derechas y seis (6) salidas y de catorce (14) extintores hay once (11) dentro del protector y tres (3) vacíos.

Nave F-1, observamos lo siguiente, no hay ruta de evacuación y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y tres (3) salida y respecto a los extintores, de dieciséis (16) hay quince (15) dentro de su protector y uno (1) vacío.

Nave F-2, observamos lo siguiente, no hay ruta de evacuación y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y tres (3) salida y respecto a los extintores, de dieciséis (16) los cuales están completos.

Nave F-3, observamos lo siguiente, no hay ruta de evacuación y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y tres (3) salida y respecto a los extintores, de dieciséis (16) hay catorce (14) dentro de su protector y dos (2) vacíos.

Nave F-4, observamos lo siguiente, no hay ruta de evacuación y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y tres (3) salida y respecto a los extintores, de quince (15) hay diez (10) dentro de su protector y cinco (5) vacío.

PT, observamos lo siguiente, no hay ruta de evacuación y dicha nave constaría de seis (6) rutas colgantes y tres (3) salida y respecto a los extintores, de dieciséis (16) están todas vacías, todos los extintores están vencidos, los cuales tienen que ser recargados lo antes posible.

Camilo Pérez Tejeda
Camilo Pérez Tejeda
Coronel C.B.
Intendente General.

Teodoro Romano Sufiermo
Teodoro Romano Sufiermo
Coronel C.B.
Director del Depto. de Inspección Técnica
Siniestro, Explosivos y Químicos Peligrosos.
DPTO. TECNICO
SANTO DOMINGO, R.D.

