



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA RLT DE SANTO DOMINGO OESTE (ISABEL AGUIAR)

COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Iluminación

Condición peligrosa

En algunas áreas la iluminación es deficiente.

Nivel de riesgo: MODERADO

Medida preventiva propuesta

- Hay que cambiar lámparas y bombillos quemados.
- Instalar una mayor cantidad de lámparas para evitar el esfuerzo visual.
- La iluminación en las áreas de trabajo deben estar iluminados de manera apropiada.
- Se recomienda un mínimo de 500 lux para oficinas.
- La distribución de los niveles de iluminación serán lo mas uniformes posibles y adecuadas a la exigencias visuales de la tarea.

Imágenes de referencia



Electricidad

Condición peligrosa

- Se observan equipos eléctricos sin adecuado sistema de aterramiento.
- Se observan cajas de conexión abiertas o sin tapas.
- Uso de extensiones y regletas para conexiones fijas.
- Cables y conexiones en pasillos.
- Conexiones eléctricas en mal estado.

Nivel de riesgo: SUSTANCIAL

Medida preventiva propuesta

Despejar los pasillos y las áreas de trabajo de cables sueltos para que los empleados puedan moverse libremente y de manera segura.

- Si no fuese posible pasar los cables junto a las paredes, se pasarán por el suelo mediante canaletas de protección de forma que no puedan ser aplastados, dañados o sometidos a tracción.


- Aislar los cables de la caja de breakers manteniéndolas cerradas para evitar contacto accidental con circuitos eléctricos.

- No usar extensiones deterioradas.

Mantener las zonas de trabajo libres de cables eléctricos e instalaciones improvisadas.

- Evitar el uso de regletas, en caso de ser necesario hay tres requisitos que se deben cumplir para que el uso de regletas sea plenamente seguro: no cubrirlos con cortinas y otros objetos, cumplir la intensidad máxima que marcan las canaletas y conectores de pared, no usar varias regletas "en escalera".

Imágenes de referencia



Orden y limpieza

Condición peligrosa

En algunas áreas la iluminación es deficiente.


Nivel de riesgo: SUSTANCIAL

Medida preventiva propuesta

- Se observan áreas de trabajo desorganizadas.
- Se observa cúmulo polvo en áreas de oficina.
- Estante para archivo necesita reparación.
- Paredes con filtración que necesitan ser pintadas.
- Se necesita fumigar las áreas.

Imágenes de referencia





Ergonomía

Condición peligrosa


- Algunos puestos de trabajo no cuentan con Sillas ergonómicas.
- Mobiliario en mal estado.
- Utilizan las sillas que eran de la discoteca.

Nivel de riesgo: SUSTANCIAL

Medida preventiva propuesta

Proporcionar al personal sillas ergonómicas

Imágenes de referencia



Seguridad

Condición

Robo de tuberías de cobre de los aires acondicionados

Nivel de riesgo: SUSTANCIAL

Medida preventiva propuesta

- Instalar tubería de cobre dentro de los tubos de acero o en su defecto enjaular las tuberías

Imágenes de referencia

