

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17/01/2019

	aprobación: 17/01/2019				
Lugar de destino: Hospital Traumatológico Dr. Ney arias lora Fecha de visita: 26/04/2024					
			Propósito de la	26/04/2024	
200000000000000000000000000000000000000	structurar	5.	asignación:	Levantamiento preventivo y correctivo de la edificación del centro Hospitalario	
No.	Detalles	G 1 01	I		
		Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada	
1	Filtraciones	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
4	Presencia de insectos en edificación	No cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
5	Terminación de Techos	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
10	Terminación general de piso	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
12	Señalización institucional	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
15	Disponibilidad de Parqueos	Cumple	N/A	Eta Ata 2ra 2da 1ra nica dal cantra	
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	No cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
30	Revisión de Data	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
31	Condiciones Salas de Espera Condiciones Baños	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
32	Condiciones Baños	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
33	Limpieza Continua	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
34	Áreas Exteriores	Cumple	N/A	5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro	
	O COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O	100			

Areas Exteriores

Brush are Calouring GERF and year