

EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO


CODIGO: 4.1.1.4.02

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION

REGION VII CIBAO OCCIDENTAL

15/10/2024

Cambio de Bombillo en el pas



Cambio de Bombillo en el Baño de



Correccion de Avera del tendido elect





Instalacion (Sustitucion) de Invers




Correccion de Averia en Linea Electr





Lavado de la Amb



Tapada de Goma de la



Colocacion de llavin de seguridad :



Instalacion (Sustitucion) de Inodoro en



Sustitucion del compresor de Aire c



Mantenimiento general, limpieza hodraulica y limpieza de c



sustitucion de lampara y chequeo general de la M



Hechada de Chapapote



Desague Compresor de



Mantenimiento del succionador, turbina, micromotor y filtro de



Limpieza del l



limpieza del Area de



Corte de Grama del Frer




Cambio de limpia vidrios c



Cambio de banda delantera





iluminacion del Vestidor de la Ha



cambio del Interruptor



O DE PREVENTIVO EN EL EES

ON

sillo de Laboratorio




e Habitación de Hombres



trico en el Techo del Hospital





or en el Area de la Planta



ica del area de Emergencia



CIÓN



ambulancia



Ambulancia



al Archivo de Estadística



la Habitación de Enfermeras



de la Puerta de Laboratorio



camaras de la Maquina de Quimica de Laboratorio



Maquina de Hemograma de Laboratorio



en el Parqueo



e Odontologia



e aire de la Unidad Odontologica de Odontologia




Patio



e la bomba





abitacion de Enfermeras



or de cocina



