



**ID: 16223194 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :  
3.3.00- PDI: 20277007**

**FecCap: 2024-12-10 15:54:11 FecEnv: 2024-12-10 13:54:13**

**Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10**

**F35J+98M, UASD, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4585689,-  
69.9199008)**


[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3955498
Num Folio - Numero de Folio	3955498
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(DERECHO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	B/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	1404 0021 0048 0048 0048 1404 0170 0127 0048 0021 0048 1404 0048 0170 0048 0048. Este es el asc. duplex dcho. lado Este.
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista.
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Wilson Reyes
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad

de que la fcb del piso 3  
tiene problema, sustituir.  
cable limitador,  
Osciladores, sensibilidad  
apertura puerta,  
funcionamiento de  
cerraduras eléctricas y  
mecánicas, distancia  
cadena de  
compensación, patines  
de cabina y de  
contrapeso, Aceiteras,  
Grilletes y amarres  
rodamiento polea  
contrapeso, limpieza  
puerta de pisos y  
operador, cables  
Tracción, bloqueo cabina  
(palanca). Palanca de  
Freno, palanca encima de  
cabina.



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto






Foto




Foto




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto



Foto






Foto




Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto





Foto

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central scribbled area, enclosed within a vertical oval shape.

Firma cliente