



**ID: 16194324 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 5208902**

FecCap: 2024-12-04 16:28:06 FecEnv: 2024-12-04 14:28:08

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

Av. Abraham Lincoln 305, Santo Domingo 10108, Dominican Republic
(18.4615775,-69.9281674)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3955505
Num Folio - Numero de Folio	3955505
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (RECEPCION DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	B/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0048 0048 0048 0170 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0048.Este es el asc. duplex dcho.. En estos módulos tenemos: Inspección y verificación de iluminación de cabina, ventiladores de variadores y de cabina, Alarma, Intercom, pruebas de la batería, v
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista.
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Francis Breton
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. cable limitador, Osciladores, sensibilidad apertur puerta, funcionamiento de cerraduras eléctricas y mecánicas, distancia cadena de compensación, patines de cabina y de contrapeso, Aceiteras, Grilletes y amarres rodamiento polea contrapeso, limpieza puerta de pisos y operador, cables Tracción, bloqueo cabina (palanca). Palanca de Freno, palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical line extending downwards from its center, and a circular scribble above the horizontal line.

Firma cliente