



Authorized
Distributor

ID: 16071646 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277004

FecCap: 2024-11-06 14:57:25 FecEnv: 2024-11-06 12:57:28


Equipo: RAMON DE LA CRUZ Operador: SETECSA28

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.4581529,-69.9197095)


[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3873702
Num Folio - Numero de Folio	3873702
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277004
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. RECEPCION IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0170 0048 0170 0021
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Ramón de la cruz
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Wilson
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	Modulo de Maquina de Tracción(M)S.Reviso rodamientos de máquinas.S.Inspecciono cables de Tracción en ranuras de la polea de Maquina.S.Reviso goma taquimetrica.S.Ajusto arandela de tambor de


maquina
tractora.S.Reviso coma
de base de maquina
tractora.S.Limpio y S
inspeccióno ventiladores
de maquina.S.Limpio
exterior de la máquina
tractora.S.Reviso si cada
tambor de maquina habré
correctamente ..Modulo
señalización.z.S.Verifico
botones de cabina y
piso.S.verifico display de
cabina y piso.




Foto



Foto



Foto



Foto




**Authorized
Distributor**


**ID: 16071433 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277009**
FecCap: 2024-11-06 14:28:07 FecEnv: 2024-11-06 12:28:09
Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10
F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.4580454,-69.9200925)
[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3872424
Num Folio - Numero de Folio	3872424
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277009
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(ELEV. CIRUGIA DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Wilson Reyess
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	botón #3 De botonera de cabina Dañado Modulo de Maquina de Tracción(M), se revisó rodamientos de máquinas, se hizo Inspeccion de cables de Tracción en ranuras de la

polea de Maquina, se
revisó goma taquimetrica,
se asustó arandela de
tambor maquina tractora,
se revisó goma base de
maquina tractora, se hizo
Limpieza e inspección de
ventiladores de maquina
se Limpió exterior de la
máquina tractora, se
revisó que cada tambor
maquina habré
correctamente. Modulo
señalización Z, se verificó
botones d



Foto



Foto



Foto



Foto



Authorized
Distributor

ID: 16070878 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277007

FecCap: 2024-11-06 13:19:31 FecEnv: 2024-11-06 11:19:33

Equipo: RAMON DE LA CRUZ Operador: SETECSA28

Edificio, Torre Administrativa, UASD, Santo Domingo 10105, Dominican Republic
(18.4601872,-69.9210849)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3872405
Num Folio - Numero de Folio	3872405

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(DERECHO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0170 0048 0021 0170 0170 0170..

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
--	-------------------------------


Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Ramón de la cruz
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	incar
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	cambiar dos spot redondo.. cambiar botón bajada piso 3.. Modulo de Maquina de Tracción(M)S.Reviso rodamientos de máquinas.S.Inspecciono


cables de Tracción en ranuras de la polea de Maquina.S.Reviso goma taquimetrica.S.Ajusto arandela de tambor de maquina tractora.S.Reviso coma de base de maquina tractora.S.Limpio y S inspeccióno ventiladores de maquina.S.Limpio exterior de la máquina tractora.S.Reviso si cada tambor de maquina habré correctamente ..Modulo señalización.z.S.Verifico boto



Foto



Foto



Foto



**Authorized
Distributor**

**ID: 16072089 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 5208902**

FecCap: 2024-11-06 15:53:51 FecEnv: 2024-11-06 13:53:52


Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

**C. Capitán Eugenio de Marchena 38, Santo Domingo 10106, Dominican Republic
(18.4692189,-69.9180663)**


[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3872425
Num Folio - Numero de Folio	3872425
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (RECEPCION DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Wilson Reyes
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	Modulo de Maquina de Tracción(M), se revisó rodamientos de máquinas, se hizo Inspeccion de cables de Tracción en ranuras de la polea de Maquina, se revisó goma taquimetrica, se asustó arandela de tambor maquina tractora, se revisó goma base de

maquina tractora, se hizo
Limpieza e inspección de
ventiladores de maquina
se Limpió exterior de la
máquina tractora, se
revisó que cada tambor
maquina habré
correctamente. Modulo
señalización Z, se verificó
botones de cabina y piso
y display de cabina y




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto



**Authorized
Distributor**

**ID: 16071046 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277006**

FecCap: 2024-11-06 13:40:07 FecEnv: 2024-11-06 11:40:11


Equipo: RAMON DE LA CRUZ Operador: SETECSA28

**F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.4582068,-69.9197493)**

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3873703
Num Folio - Numero de Folio	3873703
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277006
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(IZQUIERDO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Ramón de la cruz
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	incart
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	cambiar un spot redondo.. motor de operador de cabina ruidoso , cambiar botón de subir y bajar piso 5, .. Modulo de Maquina de Tracción(M)S.Reviso rodamientos de máquinas.S.Inspecciono

cables de Tracción en
ranuras de la polea de
Maquina.S.Reviso goma
taquimetrica.S.Ajusto
arandela de tambor de
maquina
tractora.S.Reviso coma
de base de maquina
tractora.S.Limpio y S
inspeccióno ventiladores
de maquina.S.Limpio
exterior de la máquina
tractora.S.Reviso si cada
tambor de maquina habré
correc



Foto



Foto



Foto



**Authorized
Distributor**

**ID: 16071188 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277008**

FecCap: 2024-11-06 13:56:54 FecEnv: 2024-11-06 11:56:55


Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

**F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.4580834,-69.9200247)**


[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3872406
Num Folio - Numero de Folio	3872406
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277008
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. CIRUGIA IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON IZQUIERDO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/Z/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Wilson Reyez
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	botón #5 de botonera de cabina esta dañado Modulo de Maquina de Tracción(M), se revisó rodamientos de máquinas, se hizo Inspeccion de cables de Tracción en ranuras de la


polea de Maquina, se
revisó goma taquimetrica,
se asustó arandela de
tambor maquina tractora,
se revisó goma base de
maquina tractora, se hizo
Limpieza e inspección de
ventiladores de maquina
se Limpió exterior de la
máquina tractora, se
revisó que cada tambor
maquina habré
correctamente. Modulo
señalización Z, se verificó
boto




Foto



Foto



Foto



Foto