



Authorized
Distributor

ID: 15939520 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277006

FecCap: 2024-10-05 15:58:29 FecEnv: 2024-10-05 13:58:31

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECOSA10

F39R+V5X, Santo Domingo, Dominican Republic (18.4694325,-69.9096055)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 3794015
Num Folio - Numero de Folio 3794015

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
OCTUBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente 20277006
Nom-Cliente - Nombre del cliente INCART(IZQUIERDO
LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa BERNARDO CORREA
ISIDRON RECEPCION ,
ZONA UNIVERSITARIA,
SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL
CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora 0021 0048 0048 0048
0170 0048 0021 0048
0048 0170 0048 0048.
Este es el asc. duplex
izdo. lado Este. En estos
módulos tenemos:
Limpieza de paneles, de
brackets, caja encima de
cabina, correderas de
puertas, de sill y de
fotocelda. También
tenemos insp

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el
equipo Funcionamiento normal
(01)

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Mario Batista.

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Terminado (FIN)


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. tornilleria map y alimentación eléctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso, excéntricas, enclavamiento electrico



Foto



Foto



Foto



Authorized
Distributor

ID: 15954425 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277004

FecCap: 2024-10-09 16:14:12 FecEnv: 2024-10-09 14:14:27

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.458241,-69.9201995)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3794014
Num Folio - Numero de Folio	3794014

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277004
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. RECEPCION IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0048 0048 0048 0170 0127 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0048 0127. Este es el asc. deplex izdo. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de brackets, caja encima de cabina, correderas de puertas, de sill y de fotocelda. También tenemos inspe

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
---	-------------------------------

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista.
-------------------------------------	----------------

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Terminado (FIN)


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. tornilleria map y alimentación eléctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso, excéntricas, enclavamiento electrico



Foto



Foto



Foto



Authorized
Distributor

ID: 15940523 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277007

FecCap: 2024-10-07 08:27:05 FecEnv: 2024-10-07 06:27:06

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

C. Juan Isidro Ortega #65, Santo Domingo, Dominican Republic (18.4790578,-
69.9601997)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 3794016
Num Folio - Numero de Folio 3794016

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
OCTUBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente 20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente INCART(DERECHO
LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa BERNARDO CORREA
ISIDRON DERECHO
RECEPCION , ZONA
UNIVERSITARIA,
SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL
CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora 0021 0048 0048 0048
0170 0048 0021 0048
0048 0170 0048 0048.
Este es el asc. duplex
Este. En estos módulos
tenemos: Limpieza de
paneles, de brakets, caja
encima de cabina,
correderas de puertas, de
sill y de fotocelda.
También tenemos
inspección y ve

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el
equipo Funcionamiento normal
(01)

Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)


Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario


Fabio Garcia

Terminado (FIN)


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. tornilleria map y alimentación eléctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso, excéntricas, enclavamiento electrico



Foto



Foto



Foto



Authorized
Distributor

ID: 15971684 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 5208902

FecCap: 2024-10-12 18:52:08 FecEnv: 2024-10-12 16:52:10

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5583261,-69.9510418)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 3794017

Num Folio - Numero de Folio 3794017

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
OCTUBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente 5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente INCART (RECEPCION
DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa BERNARDO CORREA
ISIDRON , ZONA
UNIVERSITARIA, ZONA
UNIVERSITARIA CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora 0021 0048 0048 0048
0170 0048 0021 0048
0048 0170 0048 0048.
Este es el asc. duplex
dcho.. En estos módulos
tenemos: Limpieza de
paneles, de brakets, caja
encima de cabina,
correderas de puertas, de
sill y de fotocelda.
También tenemos
inspección y v

Estado al marcharse


Estado al marcharse - Estado en el que se deja el
equipo Funcionamiento normal
(01)

Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Mario Batista.
Nom Empresa - Nombre de la empresa Setec.
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Bravan Martinez

necesario

Mantto. sin novedad alguna. tornilleria map y alimentaci3n el3ctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso, exc3ntricas, enclavamiento electrico



Foto



Authorized
Distributor

ID: 15927190 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 5208902

FecCap: 2024-10-03 06:38:58 FecEnv: 2024-10-03 04:39:00

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

Av. Emma Balaguer 43, Santo Domingo 11205, Dominican Republic (18.5276799,-
69.9185164)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3785990
Num Folio - Numero de Folio	3785990

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (CIRUGIA DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0048 0048 0048 0170 0124-1032 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0048. Este es el asc. duplex dcho.. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de brakets, caja encima de cabina, correderas de puertas, de sill y de fotocelda. También tenemos insp

Estado al marcharse


Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
--	-------------------------------

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista.
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec.

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. tornilleria map y alimentación eléctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso, excéntricas, enclavamiento electrico



Foto



Foto



Foto



Authorized
Distributor

ID: 15927244 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.00- PDI: 20277008

FecCap: 2024-10-03 08:44:33 FecEnv: 2024-10-03 06:44:35

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

Autop. Juan Pablo Duarte Esq, Santo Domingo, Dominican Republic (18.4856617,-
69.9775867)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 3786037
Num Folio - Numero de Folio 3786037

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
OCTUBRE 2024

Num-Cliente - Número de cliente 20277008

Nom-Cliente - Nombre del cliente INCART (ELEV.
CIRUGIA IZQUIERDO)

Dir Completa - Direccion Completa BERNARDO CORREA
ISIDRON IZQUIERDO
CIRUGIA , ZONA
UNIVERSITARIA,
SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL
CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados C/L
Lectura Computadora - Lectura Computadora 0021 0048 0048 0048
0170 0127 0048 0021
0048 0048 0170 0048
0048. Este es el asc.
duplex izdo.. En estos
módulos tenemos:
Limpieza de paneles, de
brakets, caja encima de
cabina, correderas de
puertas, de sill y de
fotocelda. También
tenemos inspección

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el
equipo Funcionamiento normal
(01)

Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)


Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Bryan Martinez.

Terminado (FIN)

Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la llamada del piso 1 del duplex, la de su ida tiene el Led encendido, todo el tiempo, producto de la fcb con problema, sustituirla. tornilleria map y alimentación eléctrica, fusibles, seguridades de puertas, tornilleria brakets, palanca encima de cabina, voltaje de entrada, limitador de velocidad, zapatillas, paralelismo de puertas y fotocelda, correa operadores, cables sincronizacion y pesas, rolos, rolos, aceitera de cabina y contrapeso,







Foto



Foto



Foto



Foto