



**Authorized
Distributor**

**ID: 16615585 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277007**

FecCap: 2025-03-20 22:38:23 FecEnv: 2025-03-20 20:38:24


Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5583727,-69.9509755)


[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197719
Num Folio - Numero de Folio	4197719
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(DERECHO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 1404 0021 0048 0048 0170 0048 0170 1404 0048 0048 0170 0021 0048. Este es el asc. duplex dcho. Este
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Henry Cabrera
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la fcb del puso 3, tiene problemas, el km de

esta fcb, ha sido enviada en otros informes. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos y palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16613323 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277008

FecCap: 2025-03-20 16:14:51 FecEnv: 2025-03-20 14:14:54

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4581413,-69.920052)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197720
Num Folio - Numero de Folio	4197720

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025

Num-Cliente - Número de cliente	20277008
---------------------------------	----------

Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. CIRUGIA IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON IZQUIERDO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048 0048 0170. Este es el asc. duplex izdo. cirugía. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de fotocelda, de paneles de hojas de puertas, de Zill y enderezar puertas. También tenemos Inspeccion

Estado al marcharse


Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
--	---

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
-------------------------------------	---------------

Nom Empresa - Nombre de la empresa
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Setec
Henry Cabrera.
Terminado (FIN)
Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que los patines de contrapeso están de cambiar, además uno es de un material y el otro También las zapatilla de puertas Sustituir. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16615585 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277007

FecCap: 2025-03-20 22:38:23 FecEnv: 2025-03-20 20:38:24

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5583727,-69.9509755)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197719
Num Folio - Numero de Folio	4197719

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(DERECHO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 1404 0021 0048 0048 0170 0048 0170 1404 0048 0048 0170 0021 0048. Este es el asc. duplex dcho. Este


Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
--	---

Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Henry Cabrera
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la fcb del puso 3, tiene problemas, el km de

esta fcb, ha sido enviada en otros informes. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos y palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16627370 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277006

FecCap: 2025-03-24 16:21:19 FecEnv: 2025-03-24 14:21:21

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10


Av. Tiradentes 27, Santo Domingo, Dominican Republic (18.4750817,-69.926575)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197718
Num Folio - Numero de Folio	4197718
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277006
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(IZQUIERDO LADO ESTEir)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048.Este es el asc. duplex izdo. Este. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de fotocelda, de paneles de hojas de puertas, de Zill y enderezar puertas. También tenemos Inspeccion
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Henry Cabrera
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos y palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16598943 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 5208902

FecCap: 2025-03-17 18:24:36 FecEnv: 2025-03-17 16:24:37

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10


F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4582335,-69.9202283)

[Ver ubicación en mapa](#)


Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197724
Num Folio - Numero de Folio	4197724
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (RECEPCION DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048 0048 0170 0021 0048. Este es el asc. de Recepcion dcho.. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de fotocelda, de paneles de hojas de puertas, de Zill y enderezar puertas. También tenemos Inspe
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Juan Feliz
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos y palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16599364 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277004

FecCap: 2025-03-17 23:22:04 FecEnv: 2025-03-17 21:22:06

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10


H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5584259,-69.9509599)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4197717
Num Folio - Numero de Folio	4197717
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277004
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. RECEPCION IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048 0048 0170 0021 0048. Este es el asc. duplex izdo. recepción. En estos módulos tenemos: Limpieza de paneles, de fotocelda, de paneles de hojas de puertas, de Zill y enderezar puertas. También tenemos I
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Juan Feliz
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. de zapatillas de puertas, paralelismo de hojas e puertas, excéntricas, juego correa operador, apresamiento cables eléctricos de contactos, cables sincronización y pesas, iluminación de cabina, botones de pisos y de cabina, display de pisos y de cabina, ventiladores de cabina, verificar palanca de frenos y palanca encima de cabina.



Foto



Foto