



**Authorized
Distributor**

**ID: 16670269 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277006**

FecCap: 2025-04-02 22:42:33 FecEnv: 2025-04-02 20:42:35

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5583408,-69.9510726)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 4276968

Num Folio - Numero de Folio 4276968

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio MANTENIMIENTO

Tipo Contrato - Tipo de contrato KONE CARE Premium

Descripcion - Descripción del Reporte REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ABRIL
2025

Num-Cliente - Número de cliente 20277006

Nom-Cliente - Nombre del cliente INCART(IZQUIERDO
LADO ESTE)

Dir Completa - Direccion Completa BERNARDO CORREA
ISIDRON RECEPCION ,
ZONA UNIVERSITARIA,
SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL
CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados L/Z

Lectura Computadora - Lectura Computadora 0048 0048 0021 0048
0048 0170 0048 0170
0048 0048 0048. Este es
el asc. duplex izdo. lado
Este. En estos módulos
tenemos: Limpieza
correderas de puertas, de
Zill, de paneles, de
fotocelda, de fosa y
limitador de velocidad.
También tenemos
Inspección

Estado al marcharse

**Estado al marcharse - Estado en el que se deja el
equipo** Funcionamiento normal
(01)

Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Mario Batista

Nom Empresa - Nombre de la empresa Setec


Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Wanel Santana

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Terminado (FIN)

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16674685 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277009

FecCap: 2025-04-03 18:04:29 FecEnv: 2025-04-03 16:04:31

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4582298,-69.9202274)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4281395
Num Folio - Numero de Folio	4281395

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277009
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(ELEV. CIRUGIA IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048. Este es el asc. duplex izdo. cirugía. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección de

Estado al marcharse


Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
--	---

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
-------------------------------------	---------------

Nom Empresa - Nombre de la empresa
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Setec
Juan Feliz
Terminado (FIN)
Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la fcb del piso 1 tiene Problema, los patines del contrapeso, también. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16675914 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.3.04- PDI: 20277008

FecCap: 2025-04-03 22:19:43 FecEnv: 2025-04-03 20:19:44

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5583819,-69.9509912)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4281394
Num Folio - Numero de Folio	4281394
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277008
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. CIRUGIA DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON IZQUIERDO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	S/C
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048. Este es el asc. duplex dcho. de cirugía. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección de
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec

Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)


Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario


Juan Feliz

Terminado (FIN)

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto

Inspección de

Estado al marcharse

Estado al marcharse (Estado en el que se deja el equipo)

Funcionamiento normal (01)

Datos Adicionales

Nombre Tecnico (Nombre del tecnico)

Mario Batista

Nom Empresa (Nombre de la empresa)

Setec

Sr o Sra (Cliente) (Sr o Sra (Cliente))

Juan Feliz

Firma cliente (Firma del Cliente)

Cierre Tarea (B2B Tarea Cierre)

Terminado (FIN)

Observaciones (Introduzca observaciones si es necesario)


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto



Foto

limitador de velocidad. También tenemos Inspección de

Estado al marcharse


Estado al marcharse (Estado en el que se deja el equipo) Funcionamiento normal (01)

Datos Adicionales


Nombre Tecnico (Nombre del tecnico) Mario Batista
Nom Empresa (Nombre de la empresa) Setec
Sr o Sra (Cliente) (Sr o Sra (Cliente)) Juan Feliz
Firma cliente (Firma del Cliente)
Cierre Tarea (B2B Tarea Cierre) Terminado (FIN)

Observaciones (Introduzca observaciones si es necesario)


Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la goma tope del operador, está dañada, reemplazar. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16668862 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277007

FecCap: 2025-04-02 17:54:12 FecEnv: 2025-04-02 15:54:13

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican
Republic (18.4580768,-69.9201956)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4276969
Num Folio - Numero de Folio	4276969

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277007
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(DERECHO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 1404 0021 0048 0170 0048 1404 0170 0048. Este es el asc. duplex dcho. lado Este. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección

Estado al marcharse


Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
---	---

Datos Adicionales


Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
-------------------------------------	---------------

Nom Empresa - Nombre de la empresa
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Setec
Wanel Santana
Terminado (FIN)
Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la fcb del puso 3, tiene problemas y la guía de la cadena de compensación, está rota, sustituir ambas. zapatillas, paralelismo hojas de puertas, excéntricas, juego de correa operadores, cables sincronización, rolos, botones de pisos y botones de cabina, display de cabina y de pisos, limitador de velocidad, alarma, intercom, aceiteras de cabina y contrapeso y patines de cabina y de contrapeso



Foto



Foto



ELECTRO
Servicios Quisqueya S.R.L.
 ¡Servicios con Energía!

Tel.: 829-596-6666 • Email: info@electroserviciosquisqueya.com
 Website: www.electroserviciosquisqueya.com
 C/Presidente Francisco A. Caamaño Deño #10,
 Los Frailes 2do, Sto. Dgo. Este, Rep. Dom.

CONDUCE No. 5739

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	03	25

DESPOCHADO A: Instituto Nacional del cancer Rosa E. Ferreras (INCAR)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1-	Bomba de Agua Leeson, 25HP, 3540 RPM 208-230/460 volt. 63-57 / 28.5 AMPS set. 4600		

ELECTRO SERVICIOS QUISQUEYA
 DESTACHADO

Realizado por: Kays

Recibido por: Wilson Royo

TOTAL RD\$

--