




***Evidencias de las Mejoras en Infraestructura y Equipamiento
durante el Período de Febrero 26/2024 a Marzo 25/2024 en el
Hospital Regional Presidente Estrella Ureña***




Habilitación de Área de Diálisis Peritoneal INP (Antes)



Habilitación de Área de Diálisis Peritoneal INP (Durante)



Habilitación de Área de Diálisis Peritoneal INP (Durante)



Habilitación de Área de Diálisis Peritoneal INP (Ahora)



Dotación de Ropas quirúrgicas



Dotación de Ropas quirúrgicas



Habilitación de Central de Vigilancia (Colocación de Cámaras en diversas Áreas)



Climatización de diferentes áreas



Mejoras de Quirófanos de Cirugía General (Antes)



Mejoras de Quirófanos de Cirugía General (Ahora)



Mejoras de Paredes (Antes)



Mejoras de Paredes (Durante)



Mejoras de Paredes (Ahora)




Mejoras del sistema Eléctrico



Habilitación de Oficina de Redes Sociales, OAI y Relaciones Públicas (Antes)



Oficina de Redes Sociales, OAI y Relaciones Públicas (Durante)





Oficina de Redes Sociales, OAI y Relaciones Públicas (Ahora)



Colocación de Puerta de la Oficina de Redes Sociales, OAI y Relaciones Públicas



Mantenimiento del Sistema de Ósmosis de Hemodiálisis



Cambio de puerta del Área de Lavandería



Cambio de puerta del Área de Estar del Personal de Limpieza



Dotación de Equipo de Hematología para el laboratorio Clínico



Dotación de Centrifuga para el laboratorio Clínico