

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PUESTO QUE PRESENTAN FALLAS MÚLTIPLES QUE IMPOSIBILITAN TRABAJAR CON LA MISMA NO TIENEN REPARACIONES DISPONIBLES POR EL FABRICANTE HACIENDOLAS OBSOLETAS.

División de Electromedicina

FECHA	21/11/2014
CENTRO	UNIVERSIDAD
EQUIPO	UNIVERSIDAD
LABORATORIO	LABORATORIO
MATERIAL A CARGA	LABORATORIO
ASUNTO	LABORATORIO
INGRESO	LABORATORIO
OTROS	LABORATORIO
REVISADO POR	LABORATORIO