



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0234		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella Ureña		autoclave y mezclador	
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Equipos Salavaterra			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	autoclave no calienta				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>
					Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
Mantenimiento autoclave de Salavaterra Serial.				FECHA
SR5NC-521-03953				MORA
Mezclador De Salavaterra Reparación de mator				30/08/24

Comentarios: Equipos trabajando correctamente.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

Gerson Almonte  
Firma Ing.



Recibido por \_\_\_\_\_

# REPORTE DE SERVICIO



No. Orden de Servicio <u>0233</u>		Marca	Modelo	Serial
Cliente <u>Hospital Presidente Estrella Cuera</u>		Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Descripción del Equipo <u>Ventilador SIA-RC</u>		Ingeniero del Servicio 2		
Ingeniero del Servicio 1		No. Borrado		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	<u>Batán de Selección de parámetros.</u>			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
<u>Reemplazo de Batán Master para Ventilador SIA-RC</u>				<u>2 de Agosto 24</u>

Comentarios: Equipo trabajando correctamente.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerson Almonte  
Firma Ing.



Recibido por \_\_\_\_\_



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0232		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella Uspena	Manguera	Induflador	CO2
Descripción del Equipo	Horas Flujómetro	Horas Beam	Total de Impresiones
Manguera CO2			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Se manguera Estalla El Capendo			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
Reparación de manguera CO2 para induflador.				FECHA MORA
Chuzo General				23/08/24

Comentarios: Manguera instalada y trabajando correctamente.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

*Gordon Almonte*  
Firma Ing



Recibido por \_\_\_\_\_



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0231		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella Urología			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Mesa Quirúrgica Cirugía General			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Reemplazo de fuzos de Calchones.			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA
fuzos de Calchon para mesa Quirúrgica Cirugía General.				13/08/24

Comentarios:  
 a Esta mesa se le instalaron los Calchones nuevos.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

Gerardo Almonte  
 Firma Ing



Recibido por \_\_\_\_\_



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0230		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella Ureña			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Compresor Unidad Dental			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Valvula de Seguridad de Compresor			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:	
				FECHA	MORA
Reemplazo de valvula de Seguridad para Compresor Dental B.				01/08/24	

Comentarios: Equipo trabajando correctamente

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos

Gordon Almate  
Firma Ing

\_\_\_\_\_  
Recibido por

