

VECTRA CONSULTING, S. R. L. Por
cuenta del Consorcio Tools-Ecocisa
Tel 809 794 7618

ORDEN DE SERVICIO POST-VENTA

Fecha Solicitud:	10 Julio 2024	Fecha Servicio:	22/8/24	Num. de Orden:	OSCTE-2024-0038
DATOS DEL CLIENTE:					
Nombre Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD			Telefono:	
UBICACION DEL EQUIPO	Hospital Rosa Duarte	RNC:	430042358	LUGAR:	Comendador Elias Piña
Reportado por:	Victor Familia	Telefono Contacto:	809 3509964		
Funcion o Cargo:	Administracion	Email:			
EQUIPO Y ANOMALIA O DESPERFECTO REPORTADO					
Equipo Reportado:	Autoclave de 300lts	Marca/Modelo:	Shinva/xg1.hwdd-0.3		
Num. de Serie:	2006007	Fecha de Instalacion:	26/01/2022		
Anomalia o Desperfecto reportado:	Mantenimiento y cambio sello puerta delantera, SERVICIO FACTURABLE, COMUNICARSELO AL CLIENTE				
TECNICO ASIGNADO					
Nombre Tecnico:	Carlito Nunez		Telefono:	829-721-1467	
Email:			Email:		
DIAGNOSTICO Y SOLUCION					
FALLO DETECTADO	CAUSA	SOLUCION			
			Piezas o Materiales Utilizados	Valor A Facturar o Indicar Garantia	
- "EQUIPO FUERA DE GARANTIA" - Puerta frontal No Cierra - Puertas No Sellan	Servicio facturable a 3500 por hora de servicio mas el costo de las piezas que se cambien y el costo del transporte estimado a 35 pesos por kilometro ida y vuelta (224X2=448KM)				
	Rodamientos dañado Sientas de las puertas dañado (Botas)		- 1 Rodamiento de Hierro - 2 juntas de puertas - 5 horas de Servicio		
OBSERVACIONES GENERALES					
DEL CLIENTE			DEL TECNICO		

Servicio recibido conforme por:

Firma Tecnico:

Carlito Nunez

Sello:





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

07/07/2019

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo, cambio de junta de la puerta delantera.

Observaciones

Se le realizó cambio de pedramento de la puerta delantera, cambio de junta de la puerta de lantera.



Firma del Solicitante

Artiste Núñez

Firma del Técnico