

FECHA:

31/10/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital José De Jesús Jiménez Almonte

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

Este informe se detalla los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos médicos y a la infraestructura de este centro hospitalario para garantizar la calidad en los servicios.

OBJETIVO DEL INFORME

Informar sobre los mantenimientos ejecutados a los equipos e infraestructura del Hospital José de Jesús Jiménez Almonte (Ensanche Libertad), en el mes de noviembre.

METODOLOGÍA (Si aplica)

La metodología utilizada fue: la recolección todos los formularios estandarizados utilizados con los reportes del mes para la obtención de la información, dentro de los cuales podemos mencionar: formularios de solicitud de servicio de mantenimiento, petición de trabajo de mantenimiento, de equipos, de inspección diaria a la planta eléctrica, incidencias tecnológicas, fotos, inspección de mobiliario e inspección a la infraestructura.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de noviembre se realizaron los siguientes mantenimientos:

Infraestructura:

Sótano: se colocó tapa metálica a la bomba de aguas subterráneas que se instaló en el sótano para la seguridad de los usuarios y proteger el equipo en su correcto funcionamiento y evitar las inundaciones.



Ascensor: se le sustituyo el cable principal

Cable viejo retirado



Cable nuevo instalado y el viejo



Frente del Hospital: Instalación del letrero del hospital según el Manual de Identidad del SNS.



Seguridad:

Los bomberos de Santiago realizaron una inspección a los extintores, se recargaron once extintores restantes y se instaló un nuevo extintor CO 2 de 10 libras en el departamento de rayos x.



Cisterna: fue sustituida la tapa de la cisterna que estaba en mal estado.

TAPA EN MAL ESTADO



TAPA NUEVA



Aires acondicionados: aire de recursos humanos se cambió el capacitor



Aire odontología: mantenimiento correctivo al aire piso techo, realizo recarga de refrigerante, limpieza de filtros a los aires splip de 12 y 36 btu.



Almacén farmacia 4to nivel: mantenimiento preventivo al aire acondicionado se realizó limpieza de filtros



Cuarto de descanso de los médicos: se instaló aire Split nuevo de 8 btu.




Triage: instalacion aire splip en triage.



Aires acondicionados:
En oficina de rayos x se cambió un breaker quemado.
En SAI: se realizó mantenimiento preventivo

Infraestructura:

Se colocó brazos hidráulicos y manubrios a las puertas nuevas de emergencia y triage.



Limpieza de desague del 3er nivel: una botella plastica estaba obstruyendo el drenaje.



Azotea: se colocaron tolas metálicas para corregir filtración en el techo. Y colocación de uretano en el techo



Azotea: colocación de uretano en parte del techo que presentan deterioro.



Baño de triage: fue sustituida la llave del lavamanos, dañada.



Baño rampa sótano: se sustituyó la llave del lavamanos que estaba dañada.



Bloque quirúrgico: se cambió la cerradura dañada a la puerta de la entrada principal

Cerradura dañada



Cerradura nueva instalada



Toma de muestra carga viral sótano: se cambió un toma corriente.



Equipos médicos:

Laboratorio: a la máquina de hematología Bc-3000 plus se realizó mantenimiento correctivo, se cambió el baño WBC por errores de conteo en serie wbc. Se realizó mantenimiento preventivo, limpieza eléctrica, hidráulica y con probé cleanser, ajuste de voltaje HSB, corridas de fondo y QC.

Odontología: al localizador apical, se revisó el cable de carga, que no cargaba. Funcionando correctamente.

Rayos x: ajuste de tornillos al colimador.

Otros mantenimientos realizados en el centro:

- Inspección al mobiliario.
- Inspección de higiene y ornato
- Inspección diaria a la planta eléctrica verificando su funcionalidad.
- Inspección y dosificación de cloro a la cisterna.
- Inspección y mantenimiento de baterías del inversor.
- Mantenimientos a los soportes tecnológicos reportados.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados fueron necesarios para mantener la vida útil de los equipos, mejorar la infraestructura y garantizar la calidad en los servicios ofrecidos.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la sensibilización y concientización del uso adecuado de los equipos y las instalaciones del hospital a todos los usuarios del centro.
- Es necesario el nombramiento de por lo menos dos personas más para el área de mantenimiento, ya que solo tenemos dos personas en mantenimiento y no son suficientes para las incidencias diarias de este hospital.

ANEXOS (Si aplica)

- Matriz de seguimiento mensual,
- Formularios estandarizados
- Facturas.
- Fotos.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Licda. Lady Diana Mirabal

Elaborado por
(Nombre y apellido)

