



No. 0397

Carlos Garate 809-449-4876
Walter Garate 809-439-0124

Compañía:

EL MUSEO

Fecha:

3-3-25

Dirección:

Correa y Cadson. # 10005

Atención:

MB BUENTE MB. GARATE. WULSON. DEIX.

Limites
recomendados de
la caldera

Agua de
alimentacion
caldera

Caldera no.1

Caldera no.2

Limites
recomendados
chiller

Agua de
alimentacion
chiller

1-2-3
Chiller no.1

CAICO
Chiller no.2

Dureza (CaCO3)

0-10

250

10

0-10

250

370

Alcalinidad M (ppm)

600-900

70

780

60-80

70

180

PH

10 1/2-11 1/2

7

10

1 1/2-8 1/2

7

8

Alcalinidad P

300-600

450

Cloruro

0-300

Conductividad

3500-4500

270

6700

0-100

270

700

Total de solidos disueltos

2100-2700

168

4140

0-60

162

420

OH

mayor a 100

120

Sulfito

10ppm

20-30 ppm

Ciclos Cond.

07-10

6

11,0

0

215

NO TENEMOS PURGA
HACERLO ES UTIL

Calderas

Chiller

1 x 6 horas de trabajo.

PURGAR 2 X DIA.

PO REAR AL TENDIDO Y ADELAR-



No. 0301

Carlos Garate 809-449-4876
Walter Garate 809-439-0124

Compañía:

MCART.

Fecha:

10-5-23

Dirección:

Correa y Cadena # 10005

Atención:

ALB. ALGOME ALTA CARGA DE OILY. Dejar

	Límites recomendados de la caldera	Agua de alimentación caldera	Caldera no. 2	Caldera no. 1	Límites recomendados chiller	Agua de alimentación chiller	1-2-3-4 Chiller no. 1	Chiller no. 2	
Dureza (CaCO ₃)	0-10	(25)	0		0-10	(25)	(35)		
Alcalinidad M (ppm)	600-900	70	60		60-80	70	180		
PH	10 1/2-11 1/2	7	11		1 1/2-8 1/2	7	8		
Alcalinidad P	300-600		360						
Cloruro	0-300								
Conductividad	3500-4500	270	5000		0-100	270	380		
Total de sólidos disueltos	2100-2700	162	3000		0-60	162	228		
OH	mayor a 100		110						
Sulfito	10ppm				20-30 ppm				
Ciclos Cond.	07-10	0	8,7			0	2,6		
NO TIENE PURGA AUTOMÁTICA ES IMPORTANTE									

Calderas

OBSERVACIONES

Chiller

Purga 1 x 8 horas
Alto. Comente Bien

ALTA PURGAS 2 x DIA
Y RECORDAR QUE NO
FUMIGAR EL ABLANADO.



No. 0306

Carlos Garate 809-449-4876
Walter Garate 809-439-0124

Compañía:

Insant

Fecha:

17-3-28

Dirección:

Correo y Caden 1005

Atención:

Dr. Clement, L. Calhara, et. Altilia

	Límites recomendados de la caldera	Agua de alimentación caldera	Caldera no.1	Caldera no.2	Límites recomendados chiller	Agua de alimentación chiller	Chiller no.1	Chiller no.2
Dureza (Caco3)	0-10	<i>260</i>	<i>0</i>		0-10	<i>260</i>	<i>360</i>	
Alcalinidad M (ppm)	600-900	<i>70</i>	<i>590</i>		60-80	<i>70</i>	<i>170</i>	
PH	10 1/2-11 1/2	<i>7</i>	<i>11</i>		1 1/2-8 1/2	<i>7</i>	<i>9</i>	
Alcalinidad P	300-600		<i>370</i>					
Cloruro	0-300							
Conductividad	3500-4500	<i>270</i>	<i>5100</i>		0-100	<i>270</i>	<i>400</i>	
Total de solidos disueltos	2100-2700	<i>162</i>	<i>3,010</i>		0-60	<i>162</i>	<i>240</i>	
OH	mayor a 100							
Sulfito	10ppm				20-30 ppm			
Ciclos Cond.	07-10		<i>8.7</i>				<i>2,7</i>	

OBSERVACIONES

Calderas

Chiller

Manti Chiller's sin Purga.



No. 0308

Carlos Garate 809-449-4876
Walter Garate 809-439-0124

Compañía:

NUCAT.

Fecha:

21-8-25

Dirección:

Correa y Corio #10005

Atención:

MB. ALMOJTE, MB. CALDERA. DEIVY. WILSON.

	Límites recomendados de la caldera	Agua de alimentación caldera	Caldera no.1	Caldera no.2	Límites recomendados chiller	Agua de alimentación chiller	1-2-3 Chiller no.1	Chiller no.2
Dureza (CaCO ₃)	0-10	280		10	0-10	280	340	110
Alcalinidad M (ppm)	600-900	70		710	60-80	40	170	TIENE
PH	10 1/2-11 1/2	7		11	1 1/2-8 1/2	7	9	POURA
Alcalinidad P	300-600			420				POURA
Cloruro	0-300							POURA
Conductividad	3500-4500	250		6000	0-100	250	600	POURA
Total de solidos disueltos	2100-2700	150		3600	0-60	150	360	ES
OH	mayor a 100			130				CAJONERO
Sulfito	10ppm				20-30 ppm			TIENEN
Ciclos Cond.	07-10	0		10,1		0	2,5	

OBSERVACIONES

Calderas

Chiller

HARPER PORCAS
1 x 8 de Tera Bajo (CARRO)
7 al pie del

HALES 20 PULGAS DIAMETROS
CARROS