

*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Enero  
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*

**División en cubículos de las Camas de Uci Polivalente  
(Durante)**





**(Después)**



## Reparación de Cubículos en el Área de Facturación

(Antes)



**(Antes)**



## Reparación de Cubículos en el Área de Facturación

(Después)



**(Después)**



## Mantenimiento a Mesa Quirúrgica de Maternidad







## Mantenimiento de Aire Acondicionado




## Mantenimiento a Tanque de Agua de Cisterna y Tubería








### Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Cirugía)



**Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Cirugía)**



### Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Maternidad)





**Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Maternidad)**



### Reparación de Puerta Del Departamento de Medicina Interna



### Reparación de Puerta Del Departamento de Medicina Interna



### Reparación de Puerta Del Salón de Medicina Interna



### Reparación de Puerta Del Salón de Medicina Interna



### Reparación de Puerta De Unidad De Terapia Ambulatoria



### Reparación de Puerta De Unidad De Terapia Ambulatoria

