

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)

Informe de Seguimiento 2024: Levantamiento Físico de Instalaciones IDEICE

Introducción

El Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) realizó una inspección de seguimiento y levantamiento físico de las distintas áreas del edificio. Durante esta inspección, se identificaron áreas que requieren reparaciones preventivas para garantizar la seguridad de las instalaciones. Este informe detalla las observaciones encontradas, incluyendo aquellas que ya han sido atendidas, y las reparaciones pendientes para su planificación y ejecución por el área designada como responsable. Asimismo, se menciona el recorrido realizado con un experto del COE, quien nos sirvió de guía en la identificación y mejoramiento de las condiciones de seguridad.

Observaciones y Reparaciones Preventivas en el Edificio IDEICE

3er Piso

- **Baño (Dirección Ejecutiva):** Reparación de techo agrietado (ya realizada). Se eliminó la grieta en el techo con el cambio de los plafones.
- **Dirección Ejecutiva:** Reparación de grietas en el techo (ya realizada). Se cambiaron los plafones.
- **Salón de Conferencias:** Reparación de grietas en el techo (ya realizada). Se aplicaron métodos de reparación especializados para asegurar la integridad estructural y se cambiaron los plafones.
- **Oficina 1 Evaluación:** Reparación de techo y ajustes eléctricos para anular regletas (ya realizada). Se ajustaron las conexiones eléctricas para mejorar la seguridad y se cambió el plafón.
- **Oficina 2 Evaluación:** Reparación de techo (ya realizada). Se cambiaron los plafones.
- **Recepción Ejecutiva:**
 - Fijación de paño de cristal.
 - Reparación completa del techo del baño (ya realizada), se cambió todo el plafón.
- **Pasillo Principal:**
 - Reparación de grietas.
 - Reparación de piso hueco.
- **Almacén:** Reparación de grietas y filtraciones en las paredes.
- **División Administrativa:** Reparación de grietas en paño de cristal.
- **Jurídica:** Reparación de grietas y filtraciones en oficina (ya realizada). Se cambió el plafón.
- **Baño Masculino (3er piso):** Reparación de lámpara en el techo (ya realizada). Se instaló una lámpara nueva y segura.

- **Planificación:** Reparación de pared de oficina.
- **Administrativo y Financiero:** Reparación de terminación en oficina.

2do Piso

- **Cocina:** Reparación de grietas y filtraciones en la pared.
- **Pasillo Principal:** Reparación de grietas y filtraciones.
- **Divulgación:** Reparación de pared de yeso.
- **Distintas Áreas del Edificio:**
 - Cambio de plafones en RRHH y pasillos (ya realizado). Se sustituyeron los plafones deteriorados por nuevos para mejorar la iluminación y estética.
 - Ajustes eléctricos para anular regletas (ya realizado). Se mejoraron las instalaciones eléctricas para cumplir con los estándares de seguridad.
- **Planta Eléctrica:** Reparación de puerta.

Techo

- Cambio de lona para prevenir filtraciones.

Recomendaciones de Seguridad

Para mejorar la preparación ante emergencias, es fundamental considerar las siguientes recomendaciones, algunas de las cuales ya se han implementado:

- **Inspección de Seguridad (26 de abril de 2022):** Aplicar recomendaciones.
- **Ruta de Evacuación:** Identificar una ruta más segura (ya realizada). Se señaló y preparó una ruta de evacuación segura con la ayuda de un experto del COE.
- **Extintores:** Revisar fechas de vencimiento cada 6 meses.
- **Capacitación en Emergencias:** Solicitar formación a organismos competentes (sismos, incendios, etc.).
- **Salida de Emergencia:** Asegurar que no exceda los 60 metros de distancia según el artículo 182 del Reglamento de Seguridad y Protección contra Incendios (R-032) (ya realizada). Se verificaron y adecuaron las salidas de emergencia conforme a la normativa.
- **Colocación de Extintores: ya se colocaron.**
 - Extintores TIPO F en cada cocina.
 - Extintores TIPO ABC en almacén, cocina, tecnología, documentación, pasillos, planta eléctrica, sistema de ósmosis.
- **Sistema Contra Incendio:** Revisar y poner en funcionamiento.
- **Sistema de Alarma:** Revisar y poner en funcionamiento en todo el edificio. (se está cotizando)
- **Antideslizantes:** Realizar cambio en las escaleras.

Evidencia Se anexará evidencia fotográfica de las reparaciones ya realizadas y de los elementos implementados según las recomendaciones de seguridad.


Anexos:




ideice		REGISTRO DE PARTICIPANTES		FO-DPYD-001
				Version: 01
				Página 1 de 1
Nombre de la Actividad: <i>Charla sobre la importancia de la donación de sangre</i>		Tipo: <i>Interno</i>		
Fecha: <i>18/05/2024</i>	Lugar: <i>Salón de conferencias</i>	Área que organiza: <i>RDH - AEP - IDEICE</i>		
No.	Nombres y apellidos	Departamento	Firma	
1	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
2	<i>Abby Estrella</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
3	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
4	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
5	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
6	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
7	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
8	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
9	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	
10	<i>Carla María Rodríguez</i>	<i>RDH</i>	<i>[Firma]</i>	

Charla sobre la importancia de Donación de Sangre.


Trabajos sobre las filtraciones y cambio de plafones



Jornada de Vacunación Contra la Hepatitis B y el Tétano



IDEICE


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

CONSOLIDADO DE VACUNAS APLICADAS CONTRA LA HEPATITIS B, DIFTERIA Y TETANO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS

Región: 0 Provincia / Área: V.P.S. I Municipio: Santo Domingo
 Institución/Establecimiento de Salud: IDEICE Dirección: Carretera
 Responsable del Llenado: Daniela Fecha: 11/07/2019

VACUNADOS CONTRA LA HEPATITIS B, DIFTERIA Y TETANO EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE USUARIOS

NOMBRE	EDAD	SEXO	CEDULA	DIRECCION	HEPATITIS B								DT	SR	Co-Morbilidades **				
					1ra	2da	3ra	4ra	5ta	6ta	7ta	8ta			1	2	3	4	
1. Gabriela Pérez	21	F	910-0030874	Carretera	V														
2. Pamela Pérez	25	F	910-37440	Carretera	V														
3. Yessica Pérez	VI	M	002-203194	Carretera	V														
4. Yessica Pérez	51	F	02-0926763	Carretera	V														
5. María Pérez	64	M	002-182003	Carretera	V														
6. Víctor Pérez	47	M	012-000000	Carretera	V														
7. Carolina Pérez	25	F	910-1337573	Carretera	V														
8. Rosa Pérez	62	M	001-7007153	Carretera	V														
9. Yessica Pérez	33	F	910-213305	Carretera	V														
10. Yessica Pérez	11	F	783-000000	Carretera	V														
11. Yessica Pérez	35	M	235-000000	Carretera	V														
12. Yessica Pérez	25	F	910-144400	Carretera	V														
13. Yessica Pérez	25	F	001-000000	Carretera	V														
14. Yessica Pérez	63	F	001-100000	Carretera	V														
15. Yessica Pérez	57	M	001-100000	Carretera	V														
16. Yessica Pérez	35	F	001-000000	Carretera	V														
17. Yessica Pérez	55	M	001-000000	Carretera	V														
18. Yessica Pérez	51	F	001-000000	Carretera	V														
19. Yessica Pérez	30	M	001-000000	Carretera	V														
20. Yessica Pérez	49	F	001-000000	Carretera	V														
TOTAL DE DOSIS APLICADAS																			

** 1. Diabetes 2. Cardiopatías 3. Enf. Renal 4. VIH 5. Cáncer 6. Otros...

Evidencias de acciones preventivas sobre condición climática

Solicitud de Acciones Preventivas Ante Amenaza de Condición Climática Adversa

N Niurka Alfonsina Mora Crispin
Para: Recursos Humanos
CC: Magdalena Rosario Cleto; Carmen Pérez
Cco: Perfecta Ferreira De Martínez; **y 4 más**
Arte-precaucion-tormenta-.p...
835 KB

De parte de: Comité de Seguridad SISTAP

Estimados colegas de **Recursos Humanos**,

Ante la amenaza de condiciones climáticas adversas, desde el Comité de Seguridad SISTAP deseamos asegurar la integridad y seguridad de todos nuestros colaboradores y la infraestructura de nuestra institución. Por ello, solicitamos su colaboración para la difusión y aplicación de las siguientes medidas preventivas, que son cruciales para minimizar los riesgos asociados a este evento climático:

Acciones Inmediatas ante el Fenómeno Ciclónico

N Niurka Alfonsina Mora Crispin
Para: Recursos Humanos
CC: Perfecta Ferreira De Martínez; **y 6 más**
Informaciones IDEICE.docx
17 KB

Buen día,

Espero que este mensaje les encuentre bien. Quiero compartir con ustedes algunas informaciones importantes con relación a la alerta verde en la cual nos encontramos debido al paso del Huracán Berly.

Elaborado por:

Niurka Mora

Presidenta Comité Mixto