



**caid**

CENTRO DE  
ATENCIÓN  
INTEGRAL PARA LA  
DISCAPACIDAD

**Informe Levantamiento  
Detección de Riesgo de Incendio y Ruta de  
Evacuación.**



## I. Resumen

Recibimos la visita de miembros del equipo técnico del Cuerpo de Bomberos, con quien realizamos el recorrido de detección de riesgos de incendio y ruta de evacuación en las sedes del Caid.

Nos será emitido el informe en el cual nos indicaran las recomendaciones de lugar según sus consideraciones.

## *Caid Santo Domingo Este.*



# Santo Domingo Oeste



# *Caid San Juan De la Maguana*

