

Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo Este De Junio del 2024

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cincuenta y seis (**56**) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos veinte (**20**) **camiones compactadores grandes** y cinco (**5**) **camiones compactadores pequeños**, en horario vespertino tenemos veinte (**20**) **camiones compactadores grandes** y cuatro (**4**) **camiones compactadores pequeños** y en horario nocturno tenemos siete (**7**) **Camiones compactadores grandes**, de 3.5 toneladas, que a su vez tienen cuarenta y nueve (**49**) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (**6**) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee dos (2) camiones compactadores grandes y dos (2) camión compactador pequeño.
- II. Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee tres (2) camiones compactadores grandes.
- IV. Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. Polígono:** *Los Mameyes* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- VI. Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene un (1) camión compactador grande y un (1) camión compactador pequeño y *Valle Del Este* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2024

Circunscripción No. 2: tiene treinta (30) camiones compactadores , en horario matutino tenemos diez (10) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y tres (3) camiones volteo cielo abierto, en horario vespertino tenemos (10) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y tres (3) camiones volteo cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta y uno (41) supervisores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene cuarenta y cuatro (44) camiones compactadores, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene ocho (8) camiones camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene nueve (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de **veinte (20) camiones compactadores grandes**, **Xenakis Inverment S.R.L.** con un total de **dieciocho (18) camiones compactadores grandes** y **MT-GROUP** con un total de **seis (6) camiones compactadores grandes** todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2024

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces **por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,

Ing. José Dolores Mateo Hernández
Encargado de Operaciones

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					JUNIO del 2024																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																															84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Ozama.
2	CVI-08	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I.
3	CVI-10	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa.
4	CG1-01	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.
5	CG1-06	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa II.
6	CG1-09	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Villa Faro.
7	CG1-11	Villa Maria	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84,6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Maria.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					JUNIO del 2024																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	CV1-15	Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Palmas de Alma Rosa.
9	CG1-12	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mi Hogar.
10	CG1-13	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carolina.
11	CG1-16	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Hamarap.
12	CG1-14	Villa Olimpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																															91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Olimpica.
13	CG1-25	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																															91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Las Américas.
14	CG1-30	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																															84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	CG1-28	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calero.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 1					JUNIO del 2024																												% de Cump	Observaciones						
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO				
16	CG1-32	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																			84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.
17	CG1-34	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																			83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Angeles.
18	CG1-31	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																			83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Franconia.
19	CG1-37	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																			84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Valle del Este.
20	CG1-35	Calle 1era Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																			91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.
21	CG1-39	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Campana.
22	CG1-38	Residencial Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																			91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Mil Flores.
23	CG1-36	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																			83,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Paraiso Oriental.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 1					JUNIO del 2024																												% de Cump	Observaciones							
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO					
24	CG1-40	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																			84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial del Este.	
25	CG1-01	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																																				87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Antares.
26	CG1-11	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																				91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Planetas.
27	CG1-16	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																				84,6%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Coquitos.
28	CG1-25	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																				83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.
29	CG1-37	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																				84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.
30	CG1-11	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																				83,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Los Mameyes.
31	CG1-17	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																				84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Trinitarios.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 1					JUNIO del 2024																														% de Cump	Observaciones	
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
32	CV1-12	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																84,6%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Duarte.
33	CG1-27	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Brisal.
34	CG1-06	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84,6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Alpes I.
35	CG1-13	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carola.
36	CG1-28	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																84,6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta El Alba.
37	CG1-01	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cancino I.
38	CG1-12	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Mieses.
39	CG1-32	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 1					JUNIO del 2024																												% de Cump	Observaciones						
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO				
40	CG1-16	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																			83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Narciza.
41	CG1-27	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bello Campo..
42	CG1-09	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Sueño.
43	CG1-34	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Isabel.
44	CG1-14	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																			84,6%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Arco Iris.
45	CG1-35	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																			91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda I.
46	CG1-17	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																			83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amanda II.
47	CG1-37	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Oasis.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 1					JUNIO del 2024																												% de Cump	Observaciones						
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO				
48	CG1-15	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Alpes II.
49	CG1-38	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																		83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Esperanza..	
50	CG1-25	La Loteria	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																		84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Loteria.	
51	CG1-37	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																		84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Rosal.	
52	CG1-06	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																		83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita.	
53	CG1-40	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																		91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Italia.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
ASDE DEPTO. OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 2					JUNIO del 2024																														% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO				
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Cabirma del Este.
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Lucerna I.
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Lucerna II.
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda.
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cachón de la Rubia.
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa.

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

					JUNIO del 2024																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4														
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miercoles y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Residencial Amapola.
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Altos de Cancino.
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Juan Pablo II.
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 2					JUNIO del 2024																												% de Cump	Observaciones				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO		
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84,6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Katanga.
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	84,6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																	83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ramón Emilio.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

					JUNIO del 2024																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Gómez Díaz.
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Pidoca.
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.



Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
ASDE DPTO. OPERACIONES



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones				
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	38596	LA TORONJA	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm			■																													87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LA TORONJA.	
2	38597	LA LLAVE	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm							■																										87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta LA LLAVE.
3	38584	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm			■																■														83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.
4	38585	RESIDENCIAL ARISMAR	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm									■																■								83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.
5	39219	RES NUEVO AMANECER	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm			■																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RES. NUEVO AMANECER.
6	N-98	CLUB DE LOS LEONES	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm							■																										87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta CLUB DE LOS LEONES.
7	N-121	VILLA VENEZIA	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm									■																								87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLA VENEZIA.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3																																														
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO										
8	N-108	MERCADITO	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																									88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MERCADITO.
9	N-124	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																									83,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta TAMARINDO.
10	N-108	ROSALIA	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																									84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta ROSALIA.
11	N-124	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																									84,6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLA ALTAGRACIA.
12	N-120	CORPORANEA	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																																									87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta CORPORANEA.
13	N-121	SOLARES ALMIRANTE	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																									83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta SOLARES ALMIRANTE.
14	N-108	ALMIRANTE DENTRO	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																																									88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta ALMIRANTE DENTRO.
15	N-120	ENFERMERA	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																									87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta ENFERMERA.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3																																					
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO	
16	N-123	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA.
17	38598	BATEY MONSERRAT	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BATEY MONSERRAT.
18	38593	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BRISA ORIENTAL.
19	38902	EDUCADORES	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta EDUCADORES.
20	38910	RADIANTE	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RADIANTE.
21	39221	BRISAS DEL ESTE	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta BRISAS DEL ESTE.
22	38903	HAINAMOSA	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta HAINAMOSA.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		% de Cump	Observaciones																							
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
23	38584	MOLINOS	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MOLINOS.
24	39225	TRINITARIOS II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TRINITARIOS II.
25	39220	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.
26	N-123	LOS PRADOS	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LOS PRADOS.
27	N-98	MIRADOR DEL ESTE	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MIRADOR DEL ESTE.
28	39226	REGINA	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta REGINA.
29	39221	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.
30	N-121	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																					
31	38904	LOS FRAILES II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm			■																													83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS FRAILES II.																		
32	N-108	TROPICAL DEL ESTE	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm						■																										87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE.																		
33	39228	FRAILES III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																							■									87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta FRAILES III.																		
34	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm												■																				87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ.																		
35	N-123	RESIDENCIAL MARBELLA	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA.																		
36	38598	SAN BARTOLO	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm										■																						87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta SAN BARTOLO.																		
37	39222	SAN BARTOLO II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta SAN BARTOLO II.																		

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1		SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones																
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
38	38598	FARALLONES	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta FARALLONES.		
39	38902	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL CANARIA.	
40	39219	GRUA	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta GRUA.	
41	39223	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	
42	39229	RESTAURADORES Y KENNEDY	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.
43	38585	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta CORALES Y RESTAURADORES.
44	38592	BARRIO NUEVO	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																					
44	39220	MARBELLA	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MARBELLA.																		
46	39230	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUMERO II.																		
47	38593	BURRITO	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BURRITO.																		
48	39229	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BRISA DEL ESTE.																		
49	39224	LAS FLORES	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta LAS FLORES. .																		
50	38594	LOS LAURELES	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS LAURELES.																		
51	39231	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS SAN JUANEROS.																		

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3							SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones												
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
52	38904	VILLA LIBERACION	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta VILLA LIBERACION.
53	39225	RESPALDO LOS 3 OJOS	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESPALDO LOS 3 OJOS.
54	38905	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1.
55	39226	MANZANA 23 Y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta MANZANA 23 Y 24.
56	38596	VILLAS COLINAS	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta VILLAS COLINAS.
57	39232	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3							SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones													
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
58	38908	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta PERLA PARTE 2DA.	
59	39230	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.
60	39231	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS.
61	39227	BUENA VENTURA	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BUENA VENTURA.
62	38597	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI.
63	38582	LOS COQUITOS	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San LOS COQUITOS.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1		SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones							
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NANCY NADENSHA.
65	39232	NUEVO AMANECER	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta NUEVO AMANECER.
66	38585	JERUSALEN	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta JERUSALEN.
67	38598	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA.
68	39204	MARANTA	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MARANTA.
69	38593	CLUD DE ADUANAS	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta CLUD DE ADUANAS.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3							SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
70	39209	INVIDOREX	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVIDOREX.				
71	38901	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta ANA TERESA BALAGUER.				
72	38902	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																															84,6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer INVIMOSA Y NUEVO RENACER.				
73	38910	EL HOYO	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																															83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EL HOYO.				
74	38592	LOS PINOS	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta Respaldo LOS PINOS.			
75	38902	INVICIA	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVICIA.			



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2024

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																					
76	39216	PARAISO	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar PARAISO.																			
77	38595	VILLA LAS AMERICAS Y LAS CAPILLAS	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA LAS AMERICAS Y LAS CAPILLAS.																			
78	38903	LA UREÑA	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA UREÑA.																			
79	39217	CANCELA ARRIBA	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CANCELA ARRIBA.																			
80	38910	CANCELA ABAJO	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta CANCELA ABAJO.																			
81	38906	RIVERA DEL CARIBE	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RIVERA DEL CARIBE.																			



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones										
Xenakis Invertments, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
82	38910	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															83,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta CUIDAD JUAN BOSCH.
83	38582	INVIVIENDA	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																															88,0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta INVIVIENDA.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


ASDE DPTO. OPERACIONES
 Encargado de Operaciones