

DEPARTAMENTO DE ORNATO

10/10/2024

Constanza, Republica Dominicana

Informe sobre la Ubicación de Zafacones en Constanza

- **Introducción**

El presente informe detalla la distribución de zafacones en las calles de Constanza, identificando puntos específicos donde se encuentran ubicados los contenedores. La información se presenta para facilitar un diagnóstico del sistema de gestión de residuos en el municipio y para evaluar la cobertura actual en relación con el tráfico peatonal y vehicular de cada calle.

- **Objetivo del Informe**

Determinar la cantidad y ubicación de los zafacones en las principales calles de Constanza, así como identificar áreas que puedan necesitar mayor cobertura. La finalidad es proponer mejoras en la distribución de los mismos para garantizar un manejo eficiente de los desechos sólidos y mantener la limpieza en la ciudad.

- **Descripción de la Ubicación de los Zafacones**

A continuación se presenta un desglose de las calles y el número de zafacones ubicados en cada intersección:

Calle Miguel Andrés Abreu	Calle 14 De Junio	2
Calle Miguel Andrés Abreu	Salome Ureña	4
Calle Miguel Andrés Abreu	Club Barrio Lindo	2
Calle Rufino Espinosa	Calle Salome Ureña	1
Salome Ureña	Calle Libertad	1
Calle Libertad	Calle General Luperón	1
Calle Duarte	Calle General Luperón	1
Calle General Luperón	Calle Duarte	1
Calle Matilde Viñas	Calle Diverge	1
Calle Antonio María García	Calle Salome Ureña	1
Calle 27 De Febrero	Calle Primera	2
Total		17



DEPARTAMENTO DE ORNATO

Análisis de Cobertura

La cantidad y distribución actual muestra que:

- **Calle Miguel Andrés Abreu:** Es la calle con mayor número de zafacones (8 en total) distribuidos en diferentes intersecciones, lo que indica una cobertura relativamente buena en comparación con otras calles.
- **Calle Salome Ureña:** A pesar de ser una vía con varios cruces, solo cuenta con zafacones en dos intersecciones. Sería recomendable aumentar la cantidad para evitar acumulación de residuos en los tramos intermedios.
- **Calle Libertad y General Luperón:** Cuentan con una baja cantidad de zafacones (1 por intersección), lo que sugiere la necesidad de incrementar el número en estos puntos.
- **Zonas críticas:** Algunas áreas, como la Calle Matilde Viñas y Antonio María García, tienen solo un zafacón, lo cual puede ser insuficiente para la cantidad de desechos generados en estas calles.

5. Problemáticas Identificadas

- **Distribución desigual:** La mayoría de los zafacones se concentran en algunas calles principales, dejando otras con cobertura mínima o inexistente.
- **Intersecciones sin cobertura:** Varias intersecciones de calles importantes, como Calle Duarte y Calle Salome Ureña, carecen de suficientes puntos de disposición de residuos.
- **Capacidad y accesibilidad:** No se evaluó la capacidad de los zafacones, por lo que podrían estar desbordándose en horas pico.

6. Recomendaciones

- **Incrementar el número de zafacones en intersecciones críticas:** Aumentar la cantidad de zafacones en puntos clave como la Calle Salome Ureña, Calle Libertad y Calle General Luperón.
- **Revisar la distribución:** Reubicar algunos zafacones para cubrir tramos sin cobertura.
- **Estudio de capacidad:** Evaluar la capacidad de cada zafacón y determinar si es necesario agregar unidades con mayor capacidad o aumentar la frecuencia de recolección en áreas con alta densidad peatonal.
- **Instalación de señalización:** Mejorar la visibilidad de los zafacones, añadiendo señalización que oriente a los usuarios a disponer de los residuos de manera adecuada.



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

RNC 403-00033-1



DEPARTAMENTO DE ORNATO


Conclusión

La ubicación actual de los zafacones en Constanza cubre parcialmente las necesidades del municipio, pero es necesario un ajuste para asegurar que todas las áreas concurridas tengan acceso a estos contenedores. Se recomienda implementar las mejoras sugeridas para optimizar el uso de los zafacones y mantener la limpieza en las vías públicas de manera efectiva.

Zafacones Municipales

DEPARTAMENTO DE ORNATO

Zafacones Municipales



Calle Matilde Viñas No. 9 • Tel.: (809)539-2278 / 2416 Ext 118 • Constanza, Rep. Dominicana



ALCALDÍA DE
CONSTANZA
RNC 403-00033-1





DEPARTAMENTO DE ORNATO



Calle Matilde Viñas No. 9 • Tel.: (809)539-2278 / 2416 Ext 118 • Constanza, Rep. Dominicana

DEPARTAMENTO DE ORNATO





ALCALDÍA DE
CONSTANZA
RNC 403-00033-1



DEPARTAMENTO DE ORNATO



Atentamente,
Miguel Antonio De La Cruz
Enc. DE ORNATO
2024-2028