

Azua de Compostela Rep. Dom
2 de Octubre de 2024

**Informe de Cumplimiento de Rutas, Frecuencias y Cobertura
Periodo septiembre 2024**

El Departamento de Ornato y Limpieza se encarga de monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en todo lo que comprende el Municipio de Azua de Compostela. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: supervisión continua de camiones en ruta. Comunicación continua con la recolectora contratada, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

En la actualidad, se brinda el servicio de recolección una vez a la semana y diariamente en avenidas principales del municipio, se está brindado el servicio al 100% de la población correspondiente al municipio de Azua

Es importante destacar, los siguientes aspectos:

1. En todo el mes de agosto la recolección estuvo dentro de los parámetros normales con un porcentaje de cumplimiento de un 99 % de recolección.
2. Se rediseñó el Plan de recolección de residuos, estableciendo la recolección diaria en plazas, parques y zona de mercado municipal, y por otra parte, frecuencia semanal en las calles de los diferentes sectores.
3. Durante el mes de agosto se realizaron dos reuniones entre el departamento de ornato y limpieza y la unidad de rutas y frecuencias de la empresa recolectora, orientada a la socialización de aspectos de mejora del servicio de recolección en el municipio de Azua.
4. Se estableció un canal de comunicación diaria para la recopilación de información oportuna del cumplimiento de las rutas y frecuencias de recolección.

Anexo, detalles del cumplimiento diario de la frecuencia y mapa de cobertura.



TEÓFILO RAFAEL NOVAS M.
ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA



RNC: 4-16-00008-9

Av. Juan Pablo Duarte esq. Colón no. 1, Centro de la Ciudad, Azua, Rep. Dom.
Tel. (809) 521 1684 | www.ayuntamientodeazua.gob.do