



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 20 de noviembre 2024

Para:

: Lic. Lisania Almonte
Gerente Financiera

: Ing. Juan Antonio García Fernández
Enc. de Div. FMEPPP / Enlace SISMAP Servicios

CC

: Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde del Municipio de Moca

Asunto: Certificado de flota vehicular Ayuntamiento Municipal de Moca

Estimados encargados,

Por medio de la presente, certifico y valido el inventario de vehículos del Ayuntamiento Municipal de Moca. Los detalles de este inventario se encuentran en el anexo documental.

Sin más que añadir por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente,


Sr. Billy Almánzar

Encargado del Departamento de Limpieza y Ornato




Lic. Nereida Pérez

Div. de Contabilidad / Activos propios



INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, viernes 1 ero. Noviembre, 2024

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	CERRADO/ABIERTO CON LONA/ABIERTO SIN LONA
17	F-59	Compactador verde	2004	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR7267402743	Cerrado
18	F-60	Compactador azul	2005	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR72G7403515	Cerrado
20	F-62	Compactador blanco		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM3P264C6XM027895	Cerrado
22	F-64	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	Abierto con Lona
23	F-65	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	Abierto sin Lona
27	F-69	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	Cerrado
28	F-70	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02CIAM003602	Cerrado
30	F-72	Compactador azul		Residuos Sólidos	Hino	4.00	En operación	Propio	XZV3010003633	Cerrado
31	F-73	Volteo blanco	2022	Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE83CCA65323	Abierto con Lona
35	F-77	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7021113	Cerrado
36	F-78	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7005012	Cerrado
37	F-79	Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	Cerrado
38	F-80	Volteo		Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE8CCA65768	Abierto con Lona
47	F-89	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	Abierto con Lona
48	F-90	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	Abierto con Lona
55	F-92	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	LJ13KFBCXS3000103	Cerrado
56	F-93	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	LJ13KFBC6S3000101	Cerrado
57	F-94	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	LJ13KFBCOS3000093	Cerrado
58	F-95	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023	Cerrado
59	F-96	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021	Cerrado
60	F-97	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024	Cerrado
61	FCA-02	Camión volteo rojo	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado	VL11865341	Abierto con Lona
63	FCA-08	Volteo DFAC	2019	Residuos Sólidos	DONGFENG	3.00	En operación	Alquilado	LGDCM91L2KH127670	Abierto con Lona
66	FCA-09	Camión volteo azul	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado		Abierto con Lona
						125.00				

INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, viernes 1 ero. Noviembre, 2024

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	CERRADO/ ABIERTO CON LONA/ABIERTO SIN LONA
----	-------	-------------	-----	-------------	-------	-------------------	--	--------------------------------------	--------	--

Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones.

67	F-06	Camioneta blanca	2000	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio		Abierto con Lona
68	F-88	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio	S500P0035894	Abierto con Lona

126.42

NOTA: LOS VEHÍCULOS ALQUILADOS NO TIENEN NÚMERO DE CHASIS. SÓLO LA FICHA NÚMERO FCA-02

Leyenda	
F	Ficha
FCI	Ficha camión institucional
FRI	Ficha rodillo institucional
FCA	Ficha camion alquilado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

INVENTARIO VEHICULAR PLAN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DICIEMBRE 2024

N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
15	F-59	Compactador verde	2004	Isuzu	Operación	Propio	NPR7267402743	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
16	F-60	Compactador azul	2005	Isuzu	Operación	Propio	NPR72G7403515	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
18	F-62	Compactador blanco	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM3P264C6XM027895	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
20	F-64	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
21	F-65	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	N/A	Sin lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
25	F-69	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	L424084	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	F-70	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02CIAM003602	L425450	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Placa	Condición	Chasis
28	F-72	Compactador azul	N/A	Hino	Operación	Propio	N/A	Cerrado	XZV3010003633



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
29	F-73	Volteo blanco	2022	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE83CCA65323	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
33	F-77	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7021113	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
34	F-78	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7005012	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
35	F-79	Compactador	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
36	F-80	Volteo	N/A	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE8CCA65768	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
45	F-89	Camión	N/A	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
46	F-90	Camión	2024	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
48	F-92	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCXS3000103	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
49	F-93	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBC6S3000101	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
50	F-94	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCOS3000093	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
39	F-95	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
38	F-96	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021		Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
40	F-97	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024		Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	FCA- 02	Volteo Rojo	N/A	Daihatsu	Operación	Alquilado	V118-64341	L210978	Con Lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	FCA- 08	Volteo blanco	N/A	DONGFENG	Operación	Alquilado	N/A	N/A	Con Lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	FCA- 09	Volteo azul	2003		Operación	Alquilado	N/A		Con Lona



Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones.

N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
3	F-6	Camioneta blanca	2000	Daihatsu Hijet	Operación	Propio	S100P004962	1035761 N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
44	F-88	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S500P0035894	N/A	N/A

