



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Moca, 20 de noviembre 2024

Para:

: Lic. Lisania Almonte
Gerente Financiera

: Ing. Juan Antonio García Fernández
Enc. de Div. FMEPPP / Enlace SISMAP Servicios

CC

: Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde del Municipio de Moca

Asunto: Certificado de flota vehicular Ayuntamiento Municipal de Moca

Estimados encargados,

Por medio de la presente, certifico y valido el inventario de vehículos del Ayuntamiento Municipal de Moca. Los detalles de este inventario se encuentran en el anexo documental.

Sin más que añadir por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente,

Sr. Billy Almánzar

Encargado del Departamento de Limpieza y Ornato



Lic. Nereida Pérez

Div. de Contabilidad / Activos propios



INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, viernes 1 ero. Noviembre, 2024

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	CERRADO/ ABIERTO CON LONA/ABIERTO SIN LONA
1	F-1	Camioneta Doble Cabina	2024	Alcalde	Toyota Hilux 4X4	En operación	Propio	8AJBA3CD301922423	N/A
2	F-4	Camioneta blanca 2 cab.	1994	Ornato_ Furmigiar	Toyota	Descontinuado	Propio	YN1060018291	N/A
3	F-6	Camioneta blanca	2000	Acción Ráp. R.S.	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S100P004962	N/A
4	F-33	Compactador		Residuos Sólidos	Nissan	Descontinuado	Propio	MK210B20004	Cerrado
5	F-34	Greader Amarillo	2002	Obras Públicas	John Deere	Descontinuado	Propio	DW670CX584138	N/A
6	F-35	Pala Amarilla		Obras Públicas	John Deere	En operación	Propio	DW544HX584264	N/A
7	F-41	Camioneta verde	2001	Ornato_Bertico	Mitsubishi	En operación	Propio	MMBJRK7402D03041	N/A
8	F-47	Camión verde 15 m3		Obras publicas	Mack	Descontinuado	Propio	IM2P264CC6XMO27895	Abierto
9	F-51	Compactador blanco	1993	Residuos Sólidos	Internacional	Descontinuado	Propio	IHTSDAAN2RH572170	Cerrado
10	F-52	Camioneta blanca		Taller	Isuzu	Operación	Propio	TF555F7100747	N/A
11	F-55	Compactador amarillo	2002	Residuos Sólidos	Volvo	Reparación	Propio	YV2JARD2A544880	Cerrado
12	F-57	Autobús	2016	Servicios Sociales	Mitsubishi Rosa	En operación	Propio	BE637JK30145	N/A
13	F-59	Compactador verde	2004	Residuos Sólidos	Isuzu	En operación	Propio	NPR7267402743	Cerrado
14	F-60	Compactador azul	2005	Residuos Sólidos	Isuzu	En operación	Propio	NPR72G7403515	Cerrado
15	F-61	Compactador azul	2005	Residuos Sólidos	Isuzu	En operación	Propio	NPR72G403515	Cerrado
16	F-62	Compactador blanco		Residuos Sólidos	Mack MP7	En operación	Propio	IM3P264C6XMO27895	Cerrado
17	F-63	Compactador blanco		Residuos Sólidos	Mack MP7	Descontinuado	Propio	IM2P264C6XMO27895	Cerrado
18	F-64	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	En operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	Abierto con Lona
19	F-65	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	En operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	Abierto sin Lona
20	F-66	Volteo blanco		Residuos Sólidos	Forland	En operación	Propio	BJ3045D9PBA-1	Abierto con Lona
21	F-67	Volteo azul	2008	Residuos Sólidos	Isuzu	En reparación	Propio	NKR817039318	Abierto con Lona
22	F-68	Camión blanco	2001	Obras Públicas	Mitsubishi fuso	En operación	Propio	FE83CCA65060	Abierto
23	F-69	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	En operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	Cerrado
24	F-70	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	En operación	Propio	IM2AU02CIAM003602	Cerrado
25	F-71	Compactador azul		Residuos Sólidos	Hino	Reparación	Propio	XZU3310001743	Cerrado
26	F-72	Compactador azul		Residuos Sólidos	Hino	En operación	Propio	XZV3010003633	Cerrado

INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, viernes 1 ero. Noviembre, 2024

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	CERRADO/ ABIERTO CON LONA/ABIERTO SIN LONA
27	F-73	Volteo blanco	2022	Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	En operación	Propio	FE83CCA65323	Abierto con Lona
28	F-74	Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	Reparación	Propio	IM2AV04C78M001224	Cerrado
29	F-76	Bobcat minicargador		Obras P. y Resid. S.	Toyota	En operación	Propio	SDK10-10665	N/A
30	F-77	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	Reparación	Propio	NKR8IE7021113	Cerrado
31	F-78	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	En operación	Propio	NKR8IE7005012	Cerrado
32	F-79	Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	En operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	Cerrado
33	F-80	Volteo		Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	En operación	Propio	FE8CCA65768	Abierto con Lona
34	F-81	Greader Amarillo		Obras Públicas	John Deere	En operación	Propio	DW544HX584264	N/A
35	F-82	Autobus amarillo		Trans. Estudiantes	Autobús IC	En operación	Propio	IC3S530	N/A
36	F-83	Camioneta blanca		Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	SS00P0033789	N/A
37	F-85	Grúa de Canasto	2007	Alumbrado	HINO	En operación	Propio	XZU301-1005284	N/A
38	F-86	Grúa de plataforma	2004	Fiscalización y taller	Nissan UD	En operación	Propio	JNAME97J7LGE55225	N/A
39	F-87	Guagua doble cabina	2025	Obras Publicas	KIA	En operación	Propio	KNCSHYHCS7766016	N/A
40	F-88	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S500P0035894	Abierto
41	F-89	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	Abierto con Lona
42	F-90	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	Abierto con Lona
43	F-91	Retroexcavadora	2008	Obras Públicas	Caterpillar	En operación	Propio	CAT0420ELHLS07520	N/A
44	FRI-03	Rodillo		Obras Públicas	DYNAPAC	En operación	Propio	67520692	N/A
45	F-92	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	En operación	Propio	LJ13KFBCXS3000103	Cerrado
46	F-93	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	En operación	Propio	LJ13KFBC6S3000101	Cerrado
47	F-94	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	En operación	Propio	LJ13KFBCOS3000093	Cerrado
48	F-95	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023	Cerrado
49	F-96	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021	Cerrado
50	F-97	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024	Cerrado

INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS Actualizado, viernes 1 ero. Noviembre, 2024

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	CERRADO/ ABIERTO CON LONA/ABIERTO SIN LONA
51	FCA-02	Camión volteo rojo	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	Operación	Alquilado	VL11865341	Abierto con Lona
52	FCA-08	Camión volteo rojo	2007		DAIHATSU	Operación	Alquilado		Abierto con Lona
53	FCA-09	Camión volteo azul	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	Operación	Alquilado		Abierto con Lona

NOTA: LOS VEHÍCULOS ALQUILADOS NO TIENEN NÚMERO DE CHASIS. SÓLO LA FICHA NÚMERO FCA-02

Leyenda	
F	Ficha
FCA	Ficha camión institucional
FRI	Ficha rodillo institucional
FCA	Ficha camion alquilado
Plan de Recolección Residuos Sólidos	
Vehículos en Reparación	
Vehículos Descontinuados	
Vehículos con Otras Asignaciones	
Residuos sólidos Emergencias / operativos	



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

INVENTARIO VEHICULAR APARCAMIENTO DICIEMBRE 2024

N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
1	F-1	Camioneta Doble Cabina	2024	Toyota Hilux 4X4	En operación	Propia	8AJBA3CD301922423		N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
1	F-4	Camioneta blanca 2 cab.	1994	Toyota	Operación	Propio	YN1060018291	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
3	F-6	Camioneta blanca	2000	Daihatsu Hijet	Operación	Propio	S100P004962	1035761 N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
5	F-33	Compactador	N/A	Nissan	Descontinuado	Propio	MK210B20004	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
37	F-34	Greaser Amarillo	2002	John Deere	Descontinuado	Propio	DW670CX584138	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
6	F-35	Pala Amarilla	N/A	John Deere	Operación	Propio	DW544HX584264	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
7	F-41	Camioneta verde	2001	Mitsubishi	Operación	Propio	MMBJRK7402D03041	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
9	F-47	Camión verde	N/A	Mack	Descontinuado	Propio	IM2P264CC6XMO27895	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
11	F-51	Compactador blanco	1993	Internacional	Descontinuado	Propio	IHTSDAAN2RH572170	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
12	F-52	Camioneta blanca	N/A	Isuzu	Operación	Propio	TFS55F7100747	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
13	F-55	Compactador amarillo	2002	Volvo	Reparación	Propio	YV2JARD2A544880	X226835	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
14	F-57	Autobús	2016	Mitsubishi	Operación	Propio	BE637jK30145	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
15	F-59	Compactador verde	2004	Isuzu	Operación	Propio	NPR7267402743	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
16	F-60	Compactador azul	2005	Isuzu	Operación	Propio	NPR72G7403515	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
17	F-61	Compactador azul	2005	Isuzu	Operación	Propio	NPR72G403515	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
18	F-62	Compactador blanco	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM3P264C6XM027895	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
19	F-63	Compactador blanco	N/A	Mack MP7	Descontinuado	Propio	IM2P264C6XMO27895	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
20	F-64	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
21	F-65	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
22	F-66	Volteo blanco	N/A	Forland	Operación	Propio	BJ3045D9PBA-1	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
23	F-67	Volteo azul	2008	Isuzu	Reparación	Propio	NKR817039318	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
24	F-68	Camión blanco	2001	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE83CCA65060	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
25	F-69	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	L424084	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	F-70	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02CIAM003602	L425450	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
27	F-71	Compactador azul	N/A	Hino	Operación	Propio	XZU3310001743	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Placa	Condición	Chasis
28	F-72	Compactador azul	N/A	Hino	Operación	Propio	N/A	Cerrado	XZV3010003633



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
29	F-73	Volteo blanco	2022	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE83CCA65323	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
30	F-74	Compactador	N/A	Mack MP7	Reparación	Propio	IM2AV04C78M001224	I092319	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
32	F-76	Bobcat minicargador	N/A	Toyota	Operación	Propio	SDK10-10665	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
33	F-77	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR81E7021113	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
34	F-78	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7005012	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
35	F-79	Compactador	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
36	F-80	Volteo	N/A	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE8CCA65768	N/A	Con lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
37	F-81	Grader Amarillo	N/A	John Deere	Operación	Propio	DW544HX584264	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
38	F-82	Autobús amarillo	N/A	Autobús IC	Operación	Propio	IC3S530	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
39	F-83	Camioneta	N/A	Daihatsu Hijet	Operación	Propio	SS00P0033789	N/A	Abierto



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
41	F-85	Grúa eléctrica	N/A	N/A	En operación	Propio	XZU301-1005284	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
42	F-86	Grúa de vehículos	1990	UD	En operación	Propio	JNAME97J7LGE55225	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
43	F-87	Guagua doble cabina	2025	KIA	En operación	Propio	KNCSHYHCS7766016	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
44	F-88	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S500P0035894	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
45	F-89	Camión	N/A	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
46	F-90	Camión	2024	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca		Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
47	F-91	Retro Pala		N/A	N/A	En operación	Propio	CAT0420ELHLS07520	U021080	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
48	F-92	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCXS3000103	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
49	F-93	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBC6S3000101	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
50	F-94	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCOS3000093	N/A	N/A



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
39	F-95	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
38	F-96	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
40	F-97	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024		Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
53	FRI-03	Rodillo	N/A	Dynapac	Operación	Propio	67520692	N/A	Cerrado



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	FCA- 02	Volteo Rojo	2003	Daihatsu	Operación	Alquilado	VL11865341	L210978	Con Lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	FCA-08	Volteo DFAC	2019	DONGFENG	Operación	Alquilado	LGDCM91L2KH127670	S018737	Con Lona



N°	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	FCA- 09	Volteo azul	2003	DAIHATSU	Operación	Alquilado	N/A		Con Lona





Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

INFORME SOBRE ÁREA DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN, JULIO 2024.

El Ayuntamiento Municipal de Moca, cuenta con un aparcamiento de vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos, ubicado en la calle prolongación Sánchez, al lado del estadio de béisbol Bragañita García, en el centro de la ciudad de Moca.

Este aparcamiento tiene una dimensión de ocho mil trescientos metros cuadrados (8,300 mts²). En los cuales se encuentran los vehículos de recolección y transporte, del departamento de Limpieza y Ornato, así como las volquetas que se emplean para trasladar los residuos sólidos al vertedero de Rafey en Santiago de los Caballeros. Además, en este aparcamiento se asignan vehículos a la unidad de barrido de espacios públicos, equipos amarillos, camiones de materiales, una grúa para el traslado de vehículos, otra grúa destinada a iluminación, así como un autobús, entre otros.

Existe un procedimiento de revisión para todos los vehículos que entran y salen del campamento. Al inicio de la jornada de trabajo, cada vehículo o equipo de recolección debe someterse a un proceso de verificación y chequeo frente a la garita o casilla del policía municipal. El personal de seguridad lleva un registro para controlar la entrada y salida de los vehículos.



Sr. Billy Almánzar

Enc. del dpto. de Limpieza y Ornato Municipal






Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!


APARCAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA







A = PARQUEO DE VISITANTES
B = UNIDAD DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (BARRIDO)
C = DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO
D = PARQUEO DE VEHICULOS LIVIANOS
E = GARITA DE CONTROL DE ACCESO
F = CUARTO DE GUARDIA
G = ALMACEN
H = PARQUEO PARA CAMIONES
I = BAÑOS PARA EMPLEADOS
J = TALLER DE SOLDADURA
K = LAVADERO
L = TALLER DE MECANICA
M = ALMACEN DE MECANICA
N = OFICINA DE TRASPORTACION
O = PARQUEO PARA VEHICULOS PESADOS
P = DEPOSITO DE MATERIAL DE RELLENO
Q = SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
R = ALMACEN DE GOMAS





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Moca, 25 de abril del 2024.

CERTIFICACIÓN

Quién suscribe: **Tte. De Navío ® Félix Ramón Batista Guzmán**, ARD, encargado de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Moca, certifica que para la seguridad del aparcamiento de los vehículos de transporte del servicio de manejo de residuos sólidos contamos con un personal responsable y calificado en los horarios que se detallarán a continuación:

Lunes a viernes

- De 7:30 am a 1:00 pm, un policía municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 1:00 pm a 6:00 pm, un Policía Municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 6:00pm a 7:30 am, un auxiliar de seguridad.

Sábado y domingo

- De 7:30 am a 1:00 pm, un policía municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 1:00 pm a 6:00 pm, un Policía Municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 6:00pm a 7:30 am, un auxiliar de seguridad.

Sin otro particular,

Atentamente,

Félix Ramón Batista Guzmán
Tte. De Navío ® ARD
Encargado de la Policía Municipal





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Moca, 03 de mayo del 2024.

CONSTANCIA

El Departamento de Cómputo, encargado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), informa que el sistema y verificación de eventualidades esta bajo su jurisdicción y el monitoreo de las cámaras de seguridad del área de taller y aparcamiento municipal, están bajo la vigilancia del Departamento de Transporte de nuestro Ayuntamiento Municipal. Dicho sistema consta de cinco cámaras de seguridad en funcionamiento las 24 horas del día, ubicadas en diversas áreas.

Sin más, me despido.

Atentamente,

Waldo Colón B.

Ing. Waldo Colón Bejarán
Encargado de Cómputo



SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL APARCAMIENTO MUNICIPAL



