



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																													83,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Ozama.
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																													83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa I.
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																													91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Resp.Palma de Alma Rosa.
4	CG1-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																													91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																													91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa II.
6	CG1-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																													91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Faro.
7	CG1-11	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																													91,7%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Maria.
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																													87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Palmas de Alma Rosa



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
					SEMANA 1									SEMANA 2								SEMANA 3														
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
9	CG1-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mi Hogar.
10	CG1-14	Carola	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Carola.
11	CG1-18	Hamarap	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hamarap.
12	CG1-27	Villa Olimpica	Ma, Ju y Do	4:30PM																															91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Olimpica.
13	CG1-30	Las Américas	Ma, Vi y Do	4:30PM																															91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Americas.
14	CG1-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															91,7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Respaldo los Tres Ojos.
15	CG1-12	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Calero.
16	CG1-30	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Loa Molinos.
17	CG1-31	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Angeles.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
18	CG1-33	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Franconia.	
19	CG1-14	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																												83,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Valle del Este.	
20	CG1-32	Calle 1era Maquiteria	Lu, Ju y Do	6:30AM																												91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Calle 1era Maquiteria.	
21	CG1-31	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Campana.	
22	CG1-34	Residencial Las Flores	Ma, Ju y Sa	6:00AM																												83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, nose pudo terminar la ruta Residencial Las Flores.	
23	CG1-39	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																												91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Paraiso Oriental.	
24	CG1-16	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																												83,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial del Este.	
25	CCP3-4	Los Antares	MI y SA	6:30AM																												87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras , no se pudo terminar la ruta Los Antares.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones			
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
26	CG1-37	Los Planetas	MI y SA	6:30AM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Planetas.
27	CG1-34	Los Coquitos	MI y SA	7:00AM																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.
28	CG1-06	Los Farallones	Mi y Sa	7:00AM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Farallones.
29	CG1-14	Barrio La Isabela	MI y SA	7:00AM																																87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio La Isabela,
30	CG1-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Los Mameyes
31	CG1-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																91,7%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Trinitarios.
32	CG1-18	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Duarte.
33	CG1-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Brisal.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
34	CG1-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Alpes I.	
35	CG1-37	Carolina	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Carolina.	
36	CG1-32	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																												91,7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta El Alba.	
37	CG1-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Cancino I.	
38	CG1-30	Residencial Mella	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												91,7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Mella.	
39	CG1-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																												83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Narciza.	
40	CG1-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.	
41	CG1-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
42	CG1-16	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Isabel.
43	CG1-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																													87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Arco Iris.
44	CG1-18	Amanda I	Ma, Ju y Sa	7:00AM																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Amanda I.
45	CG1-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																													87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda II.
46	CG1-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																													87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Oasis.
47	CG1-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																													87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alpes II,
48	CG1-32	Esperanza	Ma, Ju y Sa	7:00AM																													83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Esperanza .
49	CG1-16	La Loteria	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Loteria.
50	CG1-14	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Rosal .



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita.
52	CG1-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Italia.
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.charles de gaulle
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Las Americas.
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														95,8%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av.San Vicente de Paul



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones			
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																95,8%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av.Venezuela.
57	CG1-18	Carretera Mella	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																95,8%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carretera Mella.
58	CG1-11	Av. Sabana Larga	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. Sabana Larga.
59	CG1-12	Av. España	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.España.
60	CG1-32	Av. Iberoamericana	Lu a Sa	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																95,8%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Av.Iberoamericana.
61	CG1-34	AV. 4 de Agosto	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																95,8%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av. 4 de Agosto.
62	CG1-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV.Fernandez de Navarrete
63	CG1-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Presidente Estrella Ureña



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
 DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/03/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 1					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones			
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
64	CG-23	AV. Ozama	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m./10:00 p.m -6:00 a.m.																																95,8%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Av.Ozama.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


 ALCALDÍA Santo Domingo Este
 DEPTO. OPERACIONES
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
 Encargado de Operaciones
 GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer las ruta Cabirma del Este.
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														83,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Lucerna II.
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														91,7%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Residencial Don Oscar.
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														83,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Amapola.
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Altos de Cancino.
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque No.10 Santo Cristo de los Milagros.
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Juan Pablo II.
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Vietnam.
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91,7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio Con Culo de Maco.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Katanga a la Derecha del lado del Bulevar.
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														83,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Las Frutas.
15	CG1-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														83,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Barrio Puerto Rico Adelante.
16	CG-23 CV1-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														83,3%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														91,7%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/03/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
18	CG1-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises II Y Jardines Segunda Etapa.
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa ,Cristo Rey, Rivera del Ozama , Mirador del Ozama , Mil Flores y Barrio El Barco.
21	CG-23 CG-22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Enfermeras , Barrio La Isla y Barrio Ambar.
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Ramon Emilio.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad I.
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad II.
26	CVI-01	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Pidoca.
27	CG1-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer El Invi y La Milagrosa.
28	CG1-21	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Transformadore.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones			
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
29	CG-07	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa II.	
30	CG-16	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carbonera Kilombo.
31	CG1-05	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Bloque No.3 Agua Amazona.
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Katanga a La Izquierda con Los Mina Sur.
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Residencial Belinda y Carretera Vieja.
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																83,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Guayubin Olivo.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																													
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
35	CG1-34	San Lorenzo, Los Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Lortenzo de Los Mina.
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Lomisa.
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo K.
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Los Tres Brazos I.
39	CCP3-01	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico detras.
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cachon Barrio.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/03/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
41	CG1-29	Central de Lucerna	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Central Lucerna.
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														83,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.
43	CG1-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91,7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos II.
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer AV. Marcos del Rosario.
45	CG1-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														91,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Carretera Mella.
46	CG1-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av.Charles de Gaulle.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/03/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														95,8%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Santa Luisa de Marillac.
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AV. Hector J.Diaz.
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														95,8%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta AV. Sabana Larga.
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														95,8%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV.Venezuela.
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Prolongacion Venezuela.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES


01/03/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							% de Cump	Observaciones						
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO	LU	MA	MI	JU
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																												95,8%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV.San Vicente de Paul.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


ig. Jose Dolores Mateo Herre
ENCARGADO DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

					FEBRERO del 2025																													
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	38596	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																													91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LA TORONJA.
2	38597	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA.
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amalia.
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta ANA TERESA BALAGUER.
5	F-07	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													91,7%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta Autopista San Isidro.
6	38922	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer AV. CLUB DE LOS LEONES.
7	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV.HIPICA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones			
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																91,7%	Averia en la grua , no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Av.La Pista.
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																95,8%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Av.Marginal de las Americas.
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																95,8%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta Av.Simon Orozco.
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																87,5%	Se Pincharon las dos gomas traseras , no se pudo terminar la ruta BARRIO NUEVO.
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer BARRIO NUMERO II.
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta BATEY MONSERRAT.
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																87,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar BRISA DE LA CAHRLES Y BARAHONEROS



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM	█		█							█								█											87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer BRISA DEL ESTE.
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM			█							█																			87,5%	Se calento el motor del camion, no pudo terminar la ruta BRISA ORIENTAL.
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM	█									█																			87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BUENA VENTURA.
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM	█									█																			87,5%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta BURRITO.
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m	█		█	█	█	█	█	█		█	█		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman.
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m	█		█	█	█	█	█	█		█	█		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		91,7%	Averia en la grua , no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Calle Club Social.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

					FEBRERO del 2025																													
Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													95,8%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla.
22	38584	CANCELA ABAJO	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta CANCELA ABAJO.
23	38592	CANCELA ARRIBA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se Pincharon las dos gomas traseras , no se pudo terminar la ruta CANCELA ARRIBA.
24	38594	Cancino Adentro y Zona Aldeleña	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cancino Adentro y Zona Adeleña.
25	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carretera Mella.
26	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta CASITA DE LOS PADRES Y APTO.
27	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CIUDAD JUAN BOSCH.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
28	38595	CLUD DE ADUANAS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM	█			█				█			█					█					█									87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CLUB DE ADUANAS.	
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM	█				█							█				█					█					█				87,5%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES.	
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM			█				█			█						█					█		█							87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta CORPORANEA.	
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM			█			█				█			█						█			█		█							87,5%	Presento una falla en el motor , no funcionaba no se pudo hacer la ruta EDUCADORES.
32	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM	█			█			█			█		█				█				█		█		█					91,7%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hace El Almirante.		
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM			█		█	█					█		█	█					█			█		█		█					91,7%	Presento una falla en el motor , no funcionaba no se pudo hacer la ruta EL HOYO.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

					FEBRERO del 2025																													
Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se calento el motor del camion , no se pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ 11-9-7-13-1.
35	N-108	ENFERMERA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se pincharon dos gomas trasera, no se pudo terminar ENFERMERA.
36	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.
37	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													91,7%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta FR.DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo , Antonio Guzman,Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo.
38	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													95,8%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta FRAILES III.
39	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta GRUA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI				
40	38597	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Hainamosa con av.Simon Orozco.
41	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta INVICEA.
42	38902	INVIDOREX	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calento el motor del camion , no se pudo terminar la ruta IMVIDOREX.
43	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															91,7%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.
44	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															95,8%	Averia en la grua , no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta INVIVIENDA.
45	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															95,8%	Se le revento neumatico del lado drecheo , no se pudo reparar el mismo dia se quedo sin hacer la ruta JERUSALEN.
46	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															95,8%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta La Cayena.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI				
47	38598	LA LLAVE	Lu, Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LA LLAVE.
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	El Camion sufrio una falla en el volante , se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	El Camion sufrio una falla en el volante , se quedo sin hacer la ruta LA UREÑA.
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta LAS FLORES.
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS COQUITOS.
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															95,8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS FRAILES II.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							24	25	26	27	28						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI						SA	DO			LU	MA
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															75,0%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer LOS LAURELES.
55	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS PINOS.
56	F-20	LOS PRADOS	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta LOS PRADOS.
57	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer LOS SAN JUANEROS.
58	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hace MANZANA 23 Y 24.
59	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calento el motor del camion, no pudo terminar la ruta MARANTA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
60	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																												91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MENDOZA C/DUARTE Y RAYOLI.	
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																												91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MERCADITO.	
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se pincharon dos gomas trasera, no se pudo terminar MIRADOR DEL ESTE.	
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MOLINOS.	
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta NANCY NADESHA.	
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER.	
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta PARAISO.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta PERLA PARTE 2DA.	
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer RADIANTE.	
69	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA.	
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta REGINA	
71	38901	RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO.
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Averia en la grua no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer RESIDENCIAL ARISMAR.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

					FEBRERO del 2025																													
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA.	
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se Pincharon las dos gomas traseras , no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.	
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA.	
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.	
77	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día , se quedo sin hacer Respaldo Villa Carmen.	
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																												87,5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI				
79	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM	█											█																		87,5%	Se reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE.	
80	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM	█			█							█																				87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta ROSALIA
81	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM			█			█				█																					87,5%	Se calentó el motor del camión, no pudo terminar la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo.
82	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM				█						█	█							█	█												91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta SAN BARTOLO con Farallones.
83	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM			█							█																					87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta SOLARES ALMIRANTE.
84	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM			█		█					█		█																			91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TAMARINDO.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
85	38910	Trinitario II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Trinitario II.
86	38924	Tropical del Este	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Tropical del Este.
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														91,7%	Averia en la grua , no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														91,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Carmen.
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta VILLA ESFUERZO , CAÑA Y MANGO.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/03/2025

FEBRERO del 2025

Circunscripción No. 3					FEBRERO del 2025																												% de Cump	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
90	38906	Villa La Americas y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM			■							■																				87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa La America y Villa del Mar.
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Liberacion.
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM	■			■		■		■		■							■		■		■		■		■		■		91,7%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar VILLA TROPICALIA.	
93	38901	VILLA VENECIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM			■				■				■																		87,5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta VILLA VENECIA.	

