




URBALUZ


ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE URBALUZ

FEBRERO 2025


Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-002	COMPACTADOR	MACK	2001	15 TON	1M2AC07C61M003924	L286497	PROPIO	CERRADO



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-005	COMPACTADOR	MACK	2001	15 TON	1MK2AC07C61M004281	L303649	PROPIO	CERRADO



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-029	COMPACTADOR	MACK	2003	15 TON	1MA2C07CX3M007087		PROPIO	CERRADO



URBALUZ

RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-043	COMPACTADOR	MACK	2000	12 TON	1M2AC1M004340	L303674	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-044	COMPACTADOR	HINO	2010	12 TON	1M2AU02C1DM007050	L407753	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-059	COMPACTADOR	MACK	2012	14 TON	1M2AU02C9CM006176		PROPIO	CERRADO

Foto






Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-065	COMPACTADOR	MACK	2010	14 TON	1M2AC07C11M004348	L303651	PROPIO	CERRADO

Foto








URBALUZ
RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-071	COMPACTADOR	GMC	2006	12 TON	1M2AU02C1DM007095		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-072	COMPACTADOR	MACK	2000	14 TON	1M2AC07C3M007273		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-079	COMPACTADOR	MACK	2015	14 TON	1M2AC070K3M007266		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-083	VOLTEO	HINO	2015	14 TON	1M2AU02C7DM007098	5017092	PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-084	VOLTEO	MACK	2013	14 TON	1M2AC07C03M007082		PROPIO	CERRADO
Foto								

URBALUZ

RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-085	VOLTEO	ISUZU	2005	14 TON	5VCHC68E75H201430		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-089	COMPACTADOR	MACK	2013	15 TON	1M2AU02C9DM007099		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-096	COMPACTADOR	MACK	2008	15 TON	1M2AU04C08M001372		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-097	COMPACTADOR	MACK	2009	15 TON	1HTMMAAN29H146889		PROPIO	CERRADO
Foto								
Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-099	COMPACTADOR	MACK	2013	15 TON	1M2AU02C6DM007688		PROPIO	CERRADO
Foto								

URBALUZ

RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

NOTA:

F-041

F-055

F-057

F-060

F-063

F-066

F-075

F-078

F-082

F-098

LOS CAMIONES ENUMERADOS ARRIBA EN ESTE MOMENTO NO ESTAN TRABAJANDO, DEBIDO A QUE SOLO SE UTILIZAN EN CASO DE QUE OTRO CAMION ESTE DAÑADO, POR TAL MOTIVO NO TIENEN LA LONA PUESTA, ESTAS SON COLOCADAS CUANDO SON UTILIZADOS PARA ASI EVITAR DERRAME DE RESIDUOS.


Departamento de Gestion Humana
Lic. Ana Carina Liz





URBALUZ

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE URBALUZ

FEBRERO 2025

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-001	VOLTEO	ISUZU	2020		6 JAANPR71FL71001	S019185	PROPIO	LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-007	VOLTEO	ISUZU	2020		6 JAANPR71FL71001	S019136	PROPIO	LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-008	VOLTEO	ISUZU	2020		6 JAANPR71FL71001	S019211	PROPIO	LONA

Foto




URBALUZ

RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	Nº. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
-------	------------------	-------	-----	-----------	------------	-------	-----------------------	----------------------

F-009	VOLTEO	ISUZU	2023	6	IAANPR71FN71003	S017308	PROPIO	LONA
-------	--------	-------	------	---	-----------------	---------	--------	------


Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	Nº. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
-------	------------------	-------	-----	-----------	------------	-------	-----------------------	----------------------

F-014	VOLTEO	ISUZU	2023	6	IAANPR71FN71003	S021260	PROPIO	LONA
-------	--------	-------	------	---	-----------------	---------	--------	------

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	Nº. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
-------	------------------	-------	-----	-----------	------------	-------	-----------------------	----------------------

F-016	VOLTEO	ISUZU	2023	6	IAANPR71FN71003	S019204	PROPIO	LONA
-------	--------	-------	------	---	-----------------	---------	--------	------

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	Nº. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
-------	------------------	-------	-----	-----------	------------	-------	-----------------------	----------------------

F-018	VOLTEO	ISUZU	2023	6		S021551	PROPIO	LONA
-------	--------	-------	------	---	--	---------	--------	------

Foto



URBALUZ
RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-020	VOLTEO	ISUZU	2019	6	JAANPR71FK10015	S018702	PROPIO	LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-023	VOLTEO	ISUZU	2015	6	JAANPR71FF71002	S017024	PROPIO	LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-028	VOLTEO	ISUZU	2018	6	JAANPR7J7100145	S018035	PROPIO	LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-045	VOLTEO	ISUZU	2020	6	JAANPR71FL71002	S019206	PROPIO	LONA

Foto



URBALUZ

RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
F-046	VOLTEO		2016	5			PROPIO	LONA
Foto								
								

NOTA:

F-010
F-011
F-015
F-027
F-035
F-036
F-056
F-076

LOS CAMIONES ENUMERADOS ARRIBA EN ESTE MOMENTO NO ESTAN TRABAJANDO, DEBIDO A QUE SOLO SE UTILIZAN EN CASO DE QUE OTRO CAMION ESTE DAÑADO, POR TAL MOTIVO NO TIENEN LA LONA PUESTA, ESTAS SON COLOCADAS CUANDO SON UTILIZADOS PARA ASI EVITAR DERRAME DE RESIDUOS.


Departamento de Gestión Humana
Lic. Ana Carina Liz

URBALUZ
RNC:130758786
POR UN SANTIAGO VERDE