

Acuse



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Mayo del 2025

Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo Este De Abril del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cincuenta y seis (56) camiones compactadores, en horario matutino tenemos veinte (20) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños, en horario vespertino tenemos veinte (20) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños y en horario nocturno tenemos siete (7) Camiones compactadores grandes, de 3.5 toneladas, que a su vez tienen cuarenta y nueve (49) supervisores. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee dos (2) camiones compactadores grandes y dos (2) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee tres (2) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene un (1) camion compactador grande y un (1) camion compactador pequeño y *Valle Del Este* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene treinta (30) camiones compactadores , en horario matutino tenemos diez (10) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y tres (3) camiones volteo cielo abierto, en horario vespertino tenemos (10)



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Mayo del 2025

camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y tres (3) camiones volteo cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta y uno (41) supervisores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene sesenta y siete (67) camiones compactadores Grandes y tiene ocho (8) camiones compactadores pequeños, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene doces (12) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son Dankot Group S.R.L. con un total de sesenta (60) camiones compactadores grandes, Roger Group. con un total de ocho (8) camiones compactadores pequeños y MT-GROUP con un total de siete (7)



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Mayo del 2025

camiones compactadores grandes, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces por semana. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,

ALCALDÍA Santo Domingo Este
Jose D. Miralles
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Ing. José Dolores Miralles Herrera
Encargado de Operaciones

Aceve



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	4:30PM																														92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Ozama	
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I	
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa	
4	CG1-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Sector Capotillo	
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa II	
6	CG1-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Faro	
7	CG1-11	Villa María	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa María	
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Palmas de Alma Rosa.	
9	CG1-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mi Hogar	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
10	CG1-14	Carola	Ma, Ju y Sá	6:00AM																													92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carola		
11	CG1-18	Hamarap	Ma, Ju y Sá	6:00AM																													92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Hamarap		
12	CG1-27	Villa Olimpica	Ma, Ju, Do	4:30PM																													92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Villa Olimpica		
13	CG1-30	Las Américas	Ma Vi y Do	4:30PM																													92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Las Américas		
14	CG1-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lu, Mi y Vi	4:00PM																													92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos		
15	CG1-12	Calero	Ma, Ju y Sá	6:00AM																													92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calero		
16	CG1-30	Los Molinos	Ma, Ju y Sá	7:00AM																													84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Molinos		
17	CG1-31	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													92.3%	.El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Angeles		
18	CG1-33	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Franconia		



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO					
27	CG1-34	Los Coquitos	Mi y Sa	7:00AM																												88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Coquitos			
28	CG1-06	Los Farallones	Mi y Sa	7:00AM																												88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Farallones			
29	CG1-14	Barrio La Isabela	Mi y Sa	7:00AM																												88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela			
30	CG1-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																												87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Palmas de Los Mameyes			
31	CG1-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sá	7:00AM																												92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Los Trinitarios			
32	CG1-18	El Duarte	Ma, Ju y Sá	4:00PM																												84.6%	se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Duarte			
33	CG1-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Brisal			
34	CG1-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sá	6:30AM																												84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Alpes I			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1					ABRIL del 2025																												% de Cump	Observaciones		
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI
35	CG1-37	Carolina	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Carolina
36	CG1-32	El Alba	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Alba
37	CG1-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Cancino I
38	CG1-30	Residencial Mella	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															84.6%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Mella
39	CG1-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Narciza
40	CG1-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Bello Campo
41	CG1-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño
42	CG1-16	Isabel	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Isabel



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones	
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			
43	CGI-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																																87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Arco Iris
44	CGI-18	Amanda I	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Amanda I
45	CGI-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda II
46	CGI-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Oasis
47	CGI-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alpes II
48	CGI-32	Esperanza	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Esperanza
49	CGI-16	La Loteria	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer La Loteria
50	CGI-14	El Rosal	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Rosal



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1					ABRIL del 2025																												% de Cump.	Observaciones				
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VE	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI		
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																																	87.5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Isabelita
52	CG1-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																	92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Italia
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96.2%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Av.Charlie de Gaulle
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96.2%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av.Las Americas
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. San Vicente de Paul
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. Venezuela



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 1					ABRIL del 2025																												% de Cump	Observaciones
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
64	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																												96.2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Ozama	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Jose D. Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
GESTION 2024-2028

Acerca



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2 Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							% de Cump	Observaciones													
				MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	CG1-21 CG-07-CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																	91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Cabirma del Este	
2	CG-16 CG-23-CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																		92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Lucerna I
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																		92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Sector Lucerna II
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																		92.3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																		92.3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Residencial Don Oscar
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																		92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																		92.3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Residencial Amapola



ALCALDÍA
Santo Domingo Este.

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Altos de Cancino
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Juan Pablo II
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Vietnam
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas San Antonio con Culo de Maco
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	MA		MI		JU		VI		SA		DO		LU		MA		MI		JU		VI		SA		DO		LU		MA		%	de Cump	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	
21	CG-23 CG-22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio	
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Ensanche Felicidad I	
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO					
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miércoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Residencial Belinda y Carretera vieja	
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Guayabin Olivo	
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Lorenzo, Lo Mina	
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Lomisa	
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Respaldo K	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2				ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96.2%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Marcos Del Rosario
45	CG1-05	AV. Carretera Mella.	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Carretera Mella
46	CG1-12	AV. Charles De.Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Charles De Gaulle
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96.2%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Santa Luisa De Marilla
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96.2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96.2%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Sabana Larga



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							% de Cump	Observaciones									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m.-10:00 p.m/ 10:00 p.m.-6:00 a.m.																															92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta AV. Venezuela
51	CG-20	AV. Prolongación Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m.-10:00 p.m/ 10:00 p.m.-6:00 a.m.																															96.2%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Prolongacion Venezuela
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m.-10:00 p.m/ 10:00 p.m.-6:00 a.m.																															96.2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. San Vicente De Paul

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Jose D. Mateo
 Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
 Encargado de Operaciones
 DEPTO. OPERACIONES
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
 Y ASEO URBANO
 GESTIÓN 2024-2028

Acer



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Cump.	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
38596		LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta LA TORONJA
38597		AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA
38584		Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amalia
38912		ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta ANA TERESA BALAGUER
F-07		Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96.2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Autopista San Isidro
38922		AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AV. CLUB DE LOS LEONES
38596		AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. HIPICA



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3				ABRIL del 2025																												% de Cump.	Observaciones			
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
3	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96.2%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. La Pista
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96.2%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Av. Marginal De Las Americas
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Simon Orozco
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta BARRIO NUEVO
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BARRIO NUMERO II.
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta BATEY MONSERRAT
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	ABRIL del 2025																														% de Cump.	Observaciones
					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE	
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se dañó la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta BRISA ORIENTAL	
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer BUENA VENTURA	
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta BURRITO	
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.2%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Calle Antonio Guzman	
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.2%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle Club Social	
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Camp.	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta CORALES Y RESTAURADORES
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta CORPORANEA
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta EDUCADORES
32	38596	El Almirante	Lu; Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta El Almirante
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta EL HOYO
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MI-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																		
No.	PICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA UREÑA
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS FLORES
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LOS COQUITOS
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96.2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS FRAILES II
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS LAURELES



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	96.2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MERCADITO
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MIRADOR DEL ESTE
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MOLINOS.
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NANCY NADENSHA
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta NUEVO AMANECER
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta PARAISO
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta PERLA PARTE 2DA..



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Cump	Observaciones	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer RADIANTE
69	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RAMON MATIAS MELLA
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta REGINA
71	38901	RES.NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																												% de Cump	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MI-GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	PICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LE			MA	MI
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESIDENCIAL MARBELLA
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:06AM/3:00PM																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA
77	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY
79	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/5/2025

ABRIL del 2025

Circunscripción No. 3					ABRIL del 2025																														% de Cumpl.	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MI-GROUP					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
86	38924	TROPICAL DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96.2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Villa Carmen
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO
90	38906	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96.2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLA LIBERACION
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Tropicalia



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/5/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

ABRIL del 2025

Circunscripción No.	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							Días Cump.	Observaciones							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28
93	ROGER GROU, DANKOY GROU, YVI GROU	VILLA VENEZIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM	■			■				■				■				■				■					88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta VILLA VENEZIA
94		VILLAS COLINAS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM	■			■				■				■				■				■					88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta VILLAS COLINAS

Leyenda	
Días Cumplidos	■
Días Incumplidos	□

Jose Dolores Mateo
 ALCALDÍA Santo Domingo Este
 Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
 Encargado de Operaciones
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 GESTIÓN 2024-2028