



Junta Distrital El Rosario

Gestión 2024-2026

El Rosario, San Juan de la M. R. D

28 De mayo 2026

INFORME DE INVENTARIO DE EQUIPO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEPARTAMENTO DE RESIDUO SÓLIDOS.

El presente informe detalla actual de inventario de recolección de equipos y transporte de residuos del departamento de residuos sólidos. A continuación, se presenta la información detallada de cada equipo.

Equipos

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
F03	Camión volteo blanco			3 pers.	Propio		S025526	Abierto sin lona









En servicio. Actualmente se encuentra realizando labores de recolección.

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
M01	Motocicleta roja	LONCIN	1 pers.	En operación	Propio	LLCLHMP04MP0100 23		Abierto





En servicio. Actualmente se encuentra realizando labores de recolección.

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
M01	Motocicleta roja	2017	Suzuki	2 pers.	Propio	LC6PAGA17H00095 07	K1160844	Abierto sin lona





En servicio. Actualmente se encuentra realizando labores.

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
C01	Motocicleta Negra	2008	Suzuki	2 pers.	Propio	LC6PAGA1780822 748	N404111	Abierto sin lona





En servicio. Actualmente se encuentra realizando labores.

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado – prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
C02	Camión volteo azul	2004	Dahiatsu	3 pers.	Propio	JDA00V11800068082	S011458	Abierto con Lona







Fuera de servicio. actualmente no está dando servicio laboral.

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
C01	Camión compactador verde	2004	Isuzu	3 pers.	Propio	NKR81G7001610	L366262	Cerrado







Fuera de servicio. actualmente no está dando servicio laboral.

PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS

Tenencia: **PRIVADO**

Ubicación: **Distrito Municipal de El Rosario/ San Juan de la M..R.D**

▪

PARQUEO



1:24

1.63
kB/s

38



Buscar aquí



Casa · 5 h 57 m



Restaurantes



Hoteles



Centro de atención
primaria El Rosario



ay Altagracia



a Distrital El Rosario
Visitados recientemente



EVANGELICO
JAIME SMITH

Parque EL Rosario D.M



Antojão



D' Melissa Cafetería
y Comedor



D.



Google Maps



Explorar



Tú



Contribuir



