




CONDUCE

NUM. 24-0235

FECHA: **30-Apr-24**
No. Orden: HMRA-2024-00408

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	MANTENIMIENTO, CALIBRACION, LIMPIEZA OPTICA Y SUPERFICIAL MICROSCOPIO (INCLUYE KIT DE REPUESTOS).(SERIE 3B41145, 4J04346, 113832, 112989, 113705, 113809, 113816, 0955872 Y 0553876)	10
	BOMBILLOS PARA MICROSCOPIO	3





CONDUCE

NUM. 24-032

FECHA: **30-Apr-24**
No. Orden: HMRA-2024-00409

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	Reparacion de la centrifuga Modelo DCA-A-01 Serie: 1111336 Cambio de carbones, cambio de rodamiento, revisio electrica y limpeza general.	1

Angela Muñoz
Elaborado Por:
RNC: 13212703
SANTO DOMINGO, R.D.

Recibido Por:

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 22 de abril hasta el 26 de abril, 2024.	-
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freszer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contra incendios	si	0%	X	Compartido con el pediátrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 900 GLS de gas licuado de petróleo GLP, la caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 56 pulgadas para un abastecimiento 4,500 GLS. de gasoil que nos dan 75 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: LA ÁREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIREC. REGION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Julenny





CONDUCE


NUM. 24-027A

FECHA: 19-Apr-24
No. Orden: HMRA-2024-00272

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	Mantenimiento preventivo para 3 ventiladores: Departamento de neonato Ventilador resvent MODELO: RV200 Series: GB-2V000386, GB-2V000315 Ventilador Drager Modelo: Babylog 8000 plus Series: ASDE-0053	1


Elaborado Por:
RNC: 13212754


Recibido Por:

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

Desde el 01 de abril
hasta el 05 de abril,
2024.

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIG COCINA CHILLERS	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Fuera de servicio
Gases Médicos	si	0%	X	Compartido con el pediátrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Caseta Potabilización Agua	si	50%	V	En la producción de aire funcionamiento correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
* Sistema Calderas y gas	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente; filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Lavandería	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,350 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 23/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Banco de UPS	si	100%	V	Contamos con una medida de 60 pulgadas para un abastecimiento 5,150GLS. de gasoil que nos dan 85 horas de autonomía continua.
		100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUP-DIRECC REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Complejo Hospitalario Ciudad de la Salud
Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Albánzar
C. GENERAL

05 ABR 2024

FIRMA
Fancy Cepeda

