

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL		05/05/2024	x	x	x	X									lobby
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo		01/04/2024		x	x	x	X									lobby
Aires Acondicionados 112 A/A	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		07/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 202
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		07/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 203
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		07/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 201
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Correctivo		07/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 204
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									Estacion de Enfermeria
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidrolabado	Correctivo		08/04/2024		x	x	x	X									UCIinternaineto
	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									UCI internaineto
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Correctivo		08/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 208
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									sala de internamiento 206
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									residente medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									inflamatoria
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									epidemiologia
	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 70mf	Preventivo		08/04/2024		x	x	x	X									pediatria
	unidad de paquete de 7 toneladas	cambio de fan de 3/4 hp	Correctivo		08/04/2024		x	x	x	X									endoscopia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Correctivo		10/04/2024		x	x	x	X									Direccion
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		10/04/2024		x	x	x	X									Direccion secretaria
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		10/04/2024		x	x	x	X									almacen de medicamento
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		13/04/2024		x	x	x	X									pasillo rayos X
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		13/04/2024		x	x	x	X									Cpre
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		13/04/2024		x	x	x	X									area placas
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		13/04/2024		x	x	x	X									sonografia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		14/04/2024		x	x	x	X									sonografia aire de paquete
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		14/04/2024		x	x	x	X									cardiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidrolabado	Preventivo		14/04/2024		x	x	x	X									placas imagenes medicas
	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Preventivo		17/04/2024		x	x	x	X									almacen general
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		18/04/2024		x	x	x	X									comedor laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Preventivo		18/04/2024		x	x	x	X									calidad laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									despensa
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									vestidor de enfermeria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									activo fijo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									tecnologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									nutricion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									oficina hosteleria hospitalarias
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									salon de seminario
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									alchivo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									OAI
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/04/2024		x	x	x	X									Oficina de Enfermeria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/04/2024		x	x	x	X									banco de sangre
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/04/2024		x	x	x	X									quimica laboratrio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/04/2024		x	x	x	X									oficina de seguridad
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/04/2024		x	x	x	X									facturacion de laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/04/2024		x	x	x	X									entrega de resultado
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									caja #8 facturacion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									Emergencias
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									endoscopia
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									Enseñanza	
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									Endoscopia procedimiento	
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									Hepatologia	
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/04/2024		x	x	x	X									Trabajo social	
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Preventivo			1/04/24 a 30/04/24	1/05/24 a 31/05/24	x	x	x	X								112 unidad de A/A	

Programación de Mantenimiento para Abril 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
sala de internamiento 202	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	jonathan
sala de internamiento 203	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
sala de internamiento 201	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
sala de internamiento 204	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Estación de Enfermería	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
UCI internamiento	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
UCI internamiento	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Ramón D oleo
sala de internamiento 208	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
sala de internamiento 206	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
residente médicos	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
epidemiología	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
pediatría	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 70mf	vegazo
endoscopia	unida de paquete de 7 toneladas	cambio de fan de 3/4 hp	Vegazo/Jonathan
Dirección	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Dirección secretaria	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacén de medicamento	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
pasillo rayos X	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Cpre	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
area placas	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
sonografía	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
sonografía aire de paquete	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
cardiología	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo /Esteban
placas imágenes medicas	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacén general	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Esteban

Programación de Mantenimiento para Abril 2024

comedor laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
calidad laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Duran
despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
vestidor de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo/Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina hostelería hospitalarias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
salón de seminario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Oficina de Enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
banco de sangre	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
química laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
oficina de seguridad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Facturación de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
caja #8 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
Emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
endoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Enseñanza	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Endoscopia procedimiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Hepatología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Trabajo social	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
centro completo	recarga de extintores	recarga de 55	Jonathan/John vegazo
endoscopia	corrección de elementos	corrección de perfiles y gancho	Duran

Programación de Mantenimiento para Abril 2024

		cortinas	
oficina segundo nivel	instalación de destetares de humo	instalación 10 unidades	John/ Jonathan
oficina primer nivel	instalacion de destetores de humo	instalación 10 unidades	John/ Jonathan
internamiento y oficinas	revisión de detectores de humo	3 revisión y cambio de bateria	John/ Jonathan
Segundo nivel area admins.	instalación de sirena	sirena contra incendio	Duran
pasillo frente a endoscopia	instalacion de sirena	sirena contra incendio	Duran/jonathan/john
frente a Emergencia	instalacion de sirena	sirena contra incendio	Duran/jonathan/john
cocina	reparación micro honda	intalacion electro manetron	esteban
mantenimiento	instalacion de sirena	sirena contra incendio	Duran/jonathan/john
pasillo internamiento	instalacion de sirena	sirena contra incendio	Duran
epidemiologia	puerta	corrección cabio de llavín	Ramon de o leo
baño dirección	puerta	cambio de llavin	Vergazo
Centro gastro	colocación de semaletica	colocacion 20 señaletica biomedioic	Herquin/Jonathan
rayos X	puerta	cambio de brazo hidraulico	Herquin
bacilocopia laboratorio	Corrección de superficie	masillado de muros	Peña
pasillo primer nivel	techo plafón	cambio de perfil	Peña
internamiento sala 204	Corrección de superficie	masillado	Peña
internamiento sala 203	Corrección de superficie	pintura y masillado	peña
Oficina primer nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Herquin
frente a entrega de resultado	instalación de sirena	sirena contra incendio	Duran/jonathan/john
cocina	instalación de sirena	sirena contra incendio	Duran/jonathan/john
Mantenimeinto	Mante. Ascensor	Revision y mantenimiento	vegazo
almacén de medicamento	nevera medicamento	Revision y mantenimiento	vegazo
unida de endoscopia	camilla	cambio de 4 ruedas	Jonathan
unida de microbiologia	nevera	pitura y mantenimiento	Vegazo
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparacion	Duran
Emergencias	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
patología	lavamanos	cambio boquilla	Herquin

Programación de Mantenimiento para Abril 2024

		sifón	
paciente rayos x	lavamanos	reparación de llave	Herquin
baño empleado Rayos X	baño	destape obstrucción	Herquin
baño empleado laboratorio	baño	cambio de balancín	Herquin
baño dirección	baño	desague de piso colocacion de tapa	Herquin
patología	lavamanos	colocación de boquilla sifon	Herquin
segundo nivel endoscopia	fregadero	cambio de llave cuello de ganso	Herquin
segundo nivel endoscopia	fregadero	4 instalación de tapones ciegos	Jonathan
manteniendo	instalaciones de agua potable	cambio cheque	Jonathan
endoscopia paciente	lavamanos	cambio de llave	Herquin
cocina	fregadero	cambio de manguera angular	Herquin
techo del centro	desague de techo	revisión trimestral	Herquin
En del centro, internamiento	desague de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin
Emergencias	manteni. luminaria	Cambio de interruptor	Esteban
laboratorio área de lavado	manteni. luminaria	2 cambio de tubo led 18wast	Esteban
laboratorio área de lavado	Corrección de línea	2 instalación de toma Corriente 220	Esteban
pasillo epidemiologia	manteni. luminaria	2 cambio de tubo led 18wast	Ramón de o leo
frente a epidemiologia	manteni. luminaria	2 cambio de tubo led 18wast	Ramón de o leo
frente ascensor	Corrección de línea	línea de redes soporte	Ramón de o leo
rayos x	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 9wast	Duran
pasillo principal primer nivel	manteni. luminaria	4 cambio de tubo led 18wast	Duran
pasillo segundo nivel	correccion de linea	aire dutible cambio de cable	Ramón de o leo
emergencias	manteni. luminaria	cambio lámpara led redonda 24wast	Esteban
consulta cubículo #9	manteni. luminaria	5 cambio de tubo led 18wast	Esteban
laboratorio BK	manteni. luminaria	4 cambio de bombillos	Estenan
lobby	corrección de línea	instalación de línea para aspirador	D oleo
endoscopia segundo nivel	manteni. luminaria	cambio de 3 lámpara led 18wast	
vestidor de enfermería	manteni. luminaria	cambio de 3 lámpara led 18wast	

Programación de Mantenimiento para Abril 2024

almacén general	manteni. luminaria	lámpara led cuadrada 48wast	
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Jonathan
	Mant. Unidad condensador		vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón D oleo : tercera y cuarta semana

Mes: 1/4/2024

Establecimiento: gastero

Equipo: Inst. Elemento eléctrico

Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																			
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																			




Mes: 1/4/2024

Establecimiento: gastro

Equipo: planta de emergencia

Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso. EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		
				FIRMA DEL INSPECTOR 																														

Fecha: 11/4/24

Establecimiento: gastro

Equipo: Eq. de oficina

Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
<p>1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.</p> <p>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:</p> <p>C-CONFORME</p> <p>NC-NO CONFORME</p>			FIRMA DEL INSPECTOR			

REGISTRO DE CLORO RESIDUAL



DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	INTRODUCIR DATOS																																	
	REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO												
	14							15							16							17												
	D	L	M	J	V	S		D	L	M	J	V	S		D	L	M	J	V	S		D	L	M	J	V	S							
Entrada Cisterna, Red CAASD				CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL
Entrada Cisterna, Pozo	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Baño médicos de Rayos X	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Lavamanos Area de Emergencia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Lavamanos Estación de Enfermería	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Fregadero, Cocina	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Area de Hematología, Laboratorio	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Lavamanos área de Endoscopia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

Fecha 25/04/2024

Área Solicitante: Vestidor de enf.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 3 tubo led de watts 18

<u>Lucrecio</u>	<u>Lucrecio</u>	<u>25/4/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernández</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>25/04/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha Realización: 2/04/2024

Área Solicitante: Laboratorio-lavado

Trabajos a Efectuar


Combio de una Lompara led de 18 watts

Observaciones


Firma del Solicitante



LABORATORIO
INSTITUTO F. ALVARO
ANTERLOGIA
MINISTERIO DE LUZ Y ENERGÍA


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 2/04/2024

Área Solicitante: Laboratorio - Labedo

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un interruptor



<u>[Signature]</u>		<u>2/04/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernández</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>2/04/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8-4-24

Área Solicitante:

Beculocopia
Jebotom

Trabajos a Efectuar

Cambio de 5 tubos

Observaciones

Jic. Maites Heron
Firma del Solicitante



Estevan Hernandez
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/04/2024

Área Solicitante:

consulta en consultorio 9

Trabajos a Efectuar

Cambio de una Lámpara lepanel de 24 watts

Observaciones



Firma del Solicitante

Stevan Hernandez

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/04/2024

Área Solicitante:

Hepatology

Trabajos a Efectuar

Reemplazo de un difusor x 3 tubo led de 18 watts

Observaciones


[Handwritten Signature]

Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]

Firma del Técnico



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha **25/04/2024**

Área Solicitante: **ALMACEN DE SUMINISTRO**

Descripción de Trabajo a Efectuar

CAMBIO DE BOMBILLAS



JOAQUIN LLANOS DOTEI	<i>Joaquín Llanos D.</i>	25/04/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Esteban Hernández</i>	<i>Esteban Hernández</i>	<i>25/04/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento


DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/4/2023

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

puerto salas 204 y 203



<i>Juan Díaz</i>	<i>[Signature]</i>	<i>25/4/2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





Fecha

6/5/24

Área Solicitante:

Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de fuga de agua
en el área de lavado en procedi-
mientos.



<i>Dr. Beltrán</i>	<i>[Signature]</i>	6/5/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





