

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SUFICIENTE	NO HAY SUFICIENTE	NO HAY EN EXISTENCIA
		V	X

FIN DE SEMANA

INSUMOS/TEM/SISTEMA	USO RECIENTE	% EN CAPASIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 850 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 62 pulgadas para un abastecimiento 5,350 GLS. de gasoil que nos dan 89 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPERAMOS DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCANTADO A INSUMOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECT REGION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Ciudad Sanitaria de Arequipa
HOSPITAL MATERNO DR. REVYNA D.C. ALMAYRIZAR
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ
Barrera, A. S.

Yolany F.

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 20 de mayo hasta el 24 de mayo, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA
	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,100 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la RDA por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 55 pulgadas para un abastecimiento 5,600 GLs. de gasoil que nos dan 93 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL DISEÑO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA, ENCLANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECT. REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

DIRECCION GENERAL
 R. RODRIGUEZ P.
 [Signature]

[Signature]



Servicio de fumigación amigable con el medio ambiente
 ☎ (829) 545-6481 ☎ (809) 392-7360
 ✉ grupoecoantiplagas@gmail.com • RNC 131540171
 C/11 No.15, las Antillas, El Cacique. C.P. 10118, Santo Domingo,
 D.N. República Dominicana

- SERVICIO QUINCENAL
- SERVICIO MENSUAL
- SERVICIO ADICIONAL
- COMEJEN SUBTERRÁNEO
- COMEJÉN ARBORERERO
- FUMIGACIÓN
- FOGGER
- DESINFECCIÓN
- OTROS _____



CONDUCE DE SERVICIO

Nombre del Cliente: Hospital Materno DA Contacto: _____

Hora de Llegada/Salida: 8 AM Tipo de Servicio: Comercial

Dirección: _____ Fecha: 11/5/24

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PLAGAS		
Nombre comercial	INGR. ACTIVO	DOSIS
<u>Cyber 10 EA</u>	<u>Cipermetrina</u>	<u>800</u>
/	/	/

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ROEDORES		
Nombre comercial	INGR. ACTIVO	DOSIS
PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMEJÉN		
MODO DE APLICACIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ASPERJADO	<input checked="" type="checkbox"/> FUMIGACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> GRIETAS
<input type="checkbox"/> GRANULADO	<input type="checkbox"/> "FOGGER"	<input checked="" type="checkbox"/> HENDIDURAS
<input type="checkbox"/> CEBOS	<input type="checkbox"/> INYECCIÓN	

PLAGAS TRATADAS

<input type="checkbox"/> ARAÑA	<input type="checkbox"/> HORMIGAS
<input type="checkbox"/> AVISPAS	<input type="checkbox"/> MALEZA
<input type="checkbox"/> CIEMPIÉS	<input type="checkbox"/> MOSCAS
<input type="checkbox"/> COMEJÉN SUBTERRÁNEO	<input type="checkbox"/> MOSQUITOS
<input type="checkbox"/> COMEJÉN ARBÓREO	<input type="checkbox"/> RATÓN ARRIERO
<input checked="" type="checkbox"/> CUCARACHA ALEMANA	<input type="checkbox"/> RATÓN DE TECHO
<input checked="" type="checkbox"/> CUCARACHA AMERICANA	<input type="checkbox"/> RATAS NORUEGAS
<input checked="" type="checkbox"/> CUCARACHA ORIENTAL	<input type="checkbox"/> CHICHES
<input type="checkbox"/> DESINFECCIÓN (HONGOS, BACTERIAS, ETC.)	<input checked="" type="checkbox"/> CURIANITAS
<input type="checkbox"/> GORGOJOS	<input type="checkbox"/> PULGAS
GARRAPATAS	<input type="checkbox"/> OTROS: _____

ÁREAS TRATADAS

<input type="checkbox"/> ALMACENES	<input type="checkbox"/> LABORATORIO
<input type="checkbox"/> ÁREA DE BASURA	<input checked="" type="checkbox"/> OFICINAS
<input type="checkbox"/> ÁREA DE MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> PARQUEO
<input type="checkbox"/> ÁREA COMÚN	<input type="checkbox"/> PERÍMETRO EXTERIOR
<input type="checkbox"/> AULAS	<input type="checkbox"/> PRODUCCIÓN
<input type="checkbox"/> BAÑOS	<input type="checkbox"/> RESIDENCIA EXT/INT.
<input type="checkbox"/> CAFETERÍA/COMEDOR	<input type="checkbox"/> SALÓN DE CONFERENCIA
<input type="checkbox"/> COMEDEROS RATAS/RATÓN	<input type="checkbox"/> TALLERES
<input type="checkbox"/> TRAMPAS DE PEGAS	<input type="checkbox"/> FURGONES
ZAPATA	<input type="checkbox"/> OTROS: _____

OBSERVACIONES

Fumigación contra roedores.

Modo de Pago:

Efectivo
 Cheque
 Transferencia
 crédito

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA DE TÉCNICO

Oficinas de administración

ALMACENES NACIONALES FOREVER, SRL

C/Duarte No.320, Invi Los Alcarrizos, Tel.809-328-8343, cel:829-601-4688

email.almacenesnacionalesforever@gmail.com

RNC 1-32-49472-5

conduce de despacho

08 de MAYO 2024

Santo Domingo, D.N


Hospital Materno Reynaldo Almanzar


No. Orden: HMRA-2024-00431

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA CALDERA NO.2 MODELO HWRSF1300304, SERIE DS400-150-24 A 220 VOLT. LAVADO QUIMICO PARA REMOCION DE INCRUSTACIONES CAMBIOS DE JUNTAS TORICAL REMOCION DE HOLLIN AJUSTE Y MANTENIMIENTO A ELECTRONES DE INICION PRUEBA HIDROSTATICA MANTENIMIENTOS A LOS TUBOS CAMBIO Y VALVULA CONTROL DE FLUJO CAMBIO DEL SISTEMA DEL VAPOR AGUA QUE VA A LA CALDERA	1		
			-

ENTREGA INMEDIATA


RECIBIDO POR
ANTENIMIENTO
CREDITO A 120 DIAS
Hospital Materno, R.D.





ENTREGADO POR



Servicio de fumigación amigable con el medio ambiente
 ☎ (829) 545-6481 ☎ (809) 392-7360
 ✉ grupoeecoantiplagas@gmail.com • RNC 131540171 •
 C/11 No.15, las Antillas. El Cacique. C.P. 10118. Santo Domingo,
 D.N. República Dominicana

- SERVICIO QUINCENAL
- SERVICIO MENSUAL
- SERVICIO ADICIONAL
- COMEJEN SUBTERRÁNEO
- COMEJÉN ARBORERO
- FUMIGACIÓN
- FOGGER
- DESINFECCIÓN
- OTROS: _____



CONDUCE DE SERVICIO

+1 (829) 616-0870

Nombre del Cliente: **HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR** Contacto: **Felipe Enc.**

Hora de Llegada/Salida: **6:00PM** Tipo de Servicio: **COMERCIAL**

Dirección: **Av. Charles de Gaulle 11201, 11206. Santo Domingo Norte.** Fecha: **04/05/2024**

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PLAGAS		
Nombre comercial	INGR. ACTIVO	DOSIS
<i>Zapi Mact</i>	<i>Permetrina</i>	<i>100cc</i>
<i>Cybor 10 EA</i>	<i>Cypermethrin</i>	<i>100cc</i>
/	/	/

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ROEDORES		
Nombre comercial	INGR. ACTIVO	DOSIS
<i>Zapi B. John</i>	<i>Bromadiolona</i>	<i>100cc</i>
PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMEJÉN		
MODO DE APLICACIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/> ASPERJADO	<input checked="" type="checkbox"/> FUMIGACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> GRIETAS
<input type="checkbox"/> GRANULADO	<input checked="" type="checkbox"/> "FOGGER"	<input checked="" type="checkbox"/> HENDIDURAS
<input checked="" type="checkbox"/> CEBOS	<input type="checkbox"/> INYECCIÓN	

- #### PLAGAS TRATADAS
- ARAÑA
 - AVISPAS
 - CIEMPIÉS
 - COMEJÉN SUBTERRÁNEO
 - COMEJÉN ARBÓREO
 - CUCARACHA ALEMANA
 - CUCARACHA AMERICANA
 - CUCARACHA ORIENTAL
 - DESINFECCIÓN (HONGOS, BACTERIAS, ETC.)
 - GORGOJOS
 - GARRAPATAS
 - HORMIGAS
 - MALEZA
 - MOSCAS
 - MOSQUITOS
 - RATÓN ARRIERO
 - RATÓN DE TECHO
 - RATAS NORUEGAS
 - CHICHES
 - CURIANITAS
 - PULGAS
 - OTROS: _____

- #### ÁREAS TRATADAS
- ALMACENES
 - ÁREA DE BASURA
 - ÁREA DE MANTENIMIENTO
 - ÁREA COMÚN
 - AULAS
 - BAÑOS
 - CAFETERÍA/COMEDOR
 - COMEDEROS RATAS/RATÓN
 - TRAMPAS DE PEGAS
 - ZAPATA
 - LABORATORIO
 - OFICINAS
 - PARQUEO
 - PERÍMETRO EXTERIOR
 - PRODUCCIÓN
 - RESIDENCIA EXT/INT.
 - SALÓN DE CONFERENCIA
 - TALLERES
 - FURGONES
 - OTROS: _____

OBSERVACIONES:
FUMIGACION CONTRA VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES

Modo de Pago:

- Efectivo
- Transferencia
- Cheque
- crédito

MAB

FIRMA DEL CLIENTE **FIRMA DE TÉCNICO**

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEYENDA	Desde el 29 de abril hasta el 03 de mayo, 2024.
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no 01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,600 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una valvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 69 pulgadas para un abastecimiento 4,500 Gls. de gasoil que nos dan 100 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE AQUIERO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 E1. LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECTORIA TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



[Handwritten signature]