

Reparación trampa de vapor en la caldera



Mantenimiento al panel de control de la caldera y el tanque de vapor








Revisión de las estufas y marmitas cocina





Mantenimiento aire acondicionado del departamento de Odontología





Reparación de cableado en el techo de laboratorio



Reparación del abanico aire acondicionado del área de emergencia



Mantenimiento aire área de consulta



Mantenimiento aire de farmacia



Mantenimiento aire del área de hospitalización ala norte



Reparacion aire acondicionado de laboratorio



Mantenimiento aire acondicionado Imágenes



Reparación de venta rota área del pasillo 6ta sur



Toma de corriente habitación #5 4ta norte



Reparación y pintura pasillo 4ta sur.

