

## Muestra de los mantenimientos realizados **MAYO 2024**

**Mantenimiento correctivo, abanico de pedestal.**



**Imagen tomada en fecha, 28/05/2024.**

## Mantenimiento preventivo, máquina de anestesia.



Imagen tomada en fecha 03/05/2024.

## Limpieza general de aires acondicionados.



Imagen tomada en fecha 26/05/2024.

**Mantenimiento preventivo, monitor de ritmo cardíaco.**



**Imagen tomada en fecha 28/05/2024.**

## Mantenimiento preventivo, camilla quirúrgica.



Imagen tomada en fecha 24/05/2024.

**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	28/05/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO


**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Abanico de pedestal	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reparado <input checked="" type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Abanico de pedestal en Total #2  
Prueba de funcionamiento  
limpieza.  
Chequeo de los cables

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	31/05/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	maquina de anestesia	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>	AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

maquina de anestesia  
prueba de funcionamiento  
limpieza y desinfección  
Chequeo de los cables

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	26/05/20
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire acondicionado	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA	
AREA INTERVENIDA			

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Aire acondicionado en Total HUS  
prueba de funcionamiento  
limpieza de los filtros  
mantenimiento en general

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE





**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	28/05/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Esfigmometro de Pa. IC	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Monitor de ritmo cardiaco en total H 7  
prueba de funcionamiento  
limpieza y desinfección.

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	20/05/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Camilla quirúrgica	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	<input type="checkbox"/>
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Camilla quirúrgica  
prueba de funcionamiento  
chequeo de los cables  
limpieza y desinfección  
en buen estado

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE



**MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

(Fecha: 19-Mayo-2021.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo	Proximo	May	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento		
Camilla Ginecologica 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	5/12/2023	5/12/2024	0	Buena en uso
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificacion general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	041/01/2024	X	Bueno en uso
Esfipmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	En la actualidad hay que cambiar tres efimos
Esfipmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	Bueno en uso
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificacion de las tuverias del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/11/2023	3/002/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirurjica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirurjica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Otoscopio	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Infraestructura	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutarlo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Cisterna	Industrial, Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificación de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificación de todos los toma corrientes e interruptores, verificación de los Breaker, cheque de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	En este mes se le dio mantenimiento general.