

Lugar de destino: Hospital Docente Universitario Dr. Ney Arias Iora		Fecha de visita:	17/05/2024	
Personal visitante: Bismarck Miguels Carbucciona Santiago		Propósito de la asignación:	Inspección del recinto hospitalario para evitar posibles fallas	
De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	No Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
4	Presencia de insectos en edificación	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
5	Terminación de Techos	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
10	Terminación general de piso	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
12	Señalización institucional	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	No Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
30	Revisión de Data	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
32	Condiciones Baños	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
33	Limpieza Continua	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso
34	Áreas Exteriores	Cumple	n/a	1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5to piso

