

FECHA: 24/06/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Provincial San José De Ocoa

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES.

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura correspondiente al mes de Junio de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo principal de este informe es detallar las acciones de mejoras ejecutadas en este mes de Junio del plan de mantenimiento preventivo/correctivo.

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe escrito.

DESARROLLO / HALLAZGOS

El encargado de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura del Hospital Provincial San José De Ocoa en este mes de Junio del año en curso realizo trabajos de: Inspección, Mantenimiento, Instalación y Reparación de equipos y mobiliarios en las diferentes áreas del centro como son: Quirófano I, Pre-Parto (Cirugía), Consultorios Médicos (Sonografía, Cardiología), Caja, Archivo, Laboratorio (Toma de Muestra), dentro de las cuales podemos mencionar:

- Instalación de un braker a una caja de brake de 40 en el área de descanso de los médicos.
- Instalación de lámpara en las áreas de Pre-Parto y cirugía, específicamente donde se reciben los bebés.
- Limpieza de ticacom
- Instalación de sifón nuevo al lava manos del quirófano
- Instalación de un llavín nuevo en el consultorio de Sonografía
- Cambio de bombillo en el consultorio de Cardiología
- Reparación de los alambres eléctricos, las dos líneas positivas del Auto Clave
- Cambio de llavín en el consultorio de Epidemiología
- Reparación de la placa del Electrocauterio del Quirófano I
- Fijación del marco de la puerta principal en el área de caja
- Instalación de una llave de chorro nueva en el lugar donde se guardan los detergentes.
- Instalación de patas de chivos en las puertas principales de Caja, Toma de muestra, Laboratorio y Archivo.
- Cambio de la válvula de entrada al inodoro del baño de los médicos y enfermeras de la emergencia.

Seguimos trabajando en lo que son las instalaciones, las reparaciones y los mantenimientos de lugar en las diferentes áreas de nuestro centro de salud cuando así lo amerite, como también las inspecciones, para de esta forma poder brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes y en beneficio de nuestra institución.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Seguimiento de mantenimiento, reparaciones, instalaciones e inspección de equipos e infraestructura de la institución.

RECOMENDACIONES

Solicitud al SNS para el nombramiento de un ayudante para mayor agilización y poder abarcar los trabajos de manera eficiente y eficaz.

ANEXOS (Si aplica)

- Plan de mantenimiento
- Seguimiento al plan de mantenimiento
- Formularios de reportes de incidencias
- Formulario inspección de mobiliario
- Formularios del plan de mantenimiento preventivo
- Fotos.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)

