

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO


LEYENDA	
SUFICIENTE	✓
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

Desde el 24 de junio hasta el 28 de junio, 2024.

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	✓	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Centralizados	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,000 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 58.5 pulgadas para un abastecimiento 5,050 GLS. de Gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUGERENTES DE ADQUIRIR AL CONSUMIR Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJE MTO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

Desde el 17 de junio hasta el 21 de junio, 2024.

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPASIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	SI	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	SI	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	SI	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	SI	50%	V	En la produccion de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	SI	25%	V	Sistema de potabilizacion, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	SI	50%	X	Tenemos en existencia 1,150 Gls. de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	SI	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 61 pulgadas para un abastecimiento 5,350 Gls. de gasoil que nos dan 89 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	SI	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTAS: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A MUYAJOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
DIRECCION GENERAL
[Signature]

CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
MANTENIMIENTO
Smo Domingo, Jore, R.D.
[Signature]

R&R Mantenimiento SRL

Servicio Asistencia Técnica ●●● matachana

C/ Activo 20-30, Casi Esq. Venezuela

Ens. Ozama, Santo Domingo Este

Santo Domingo., RD,

Tel.:809-569-8588 | Email:

rr.mantenimien@gmail.com

RNC:125001512 RPE:19333

CONDUCE

Fecha	No.
17-Jun-2024	228

Enviar a:

HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430128023
AV. CHARLES, DE
VILLA MELLA STO. DGO. REP. DOM VILLA MELL

Orden de Compra

Items	Descripción	Cantidad
256404	LAVADORA GIRBAU HS6057, SERIE 21607007 RECAMBIO POS MATENIMIENTO CONJUNTO DOSIFICADORES ITBIS(18%)	

[Signature]

ENTREGADA POR



DESPOCHADO POR



RECIBIDO POR



CONDUCE



NUM. 24-050

FECHA: 10-Jun-24
No. Orden: HMRA-2024-00407

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	MANT. Y CALIBRACION PIPETA (SERIE YM5D075661, AR27064, AP94069, E03014211, LC702540, 648340042, 23041076, 648340046, 648340057, YL4A046718, 26121047, 22061047, 26121009 Y 22061060) KIT DE REPUESTOS.	14
	KIT DE PIPETA	1


Elaborado Por:



Recibido Por:






AGUASVIVAS

LABORATORIOS
CERTIFICADO ISO 9001-2015

CADENA DE CUSTODIA AGUA, ALIMENTOS Y OTROS

No. 1147

Cod.: RT-04-AG-03
Edición 2
Pag. 1 de 1

Compañía: Hospital Hospital Dr. Paredes

Contacto: Reyna Mora

Nombre: _____

Tel.: _____

Dirección: _____

Cel.: 809 568-0282

E-mail: _____

E-mail: _____

No.	Matriz	Procedencia de la muestra	Fecha Toma de la muestra	Hora	Código de la Muestra	Análisis requerido	Observaciones
1	FP	Tanque de agua purificada	10-6-2024	10:00 AM		Hidrofa	Ver Cdt. Zueco
2	FP	Water cocina	10-6-2024	10:20 AM		Hidrobiológico	
3	FP	Judomatorio	10-6-2024	10:30 AM		Hidrobiológico	
4	FP	UCI	10-6-2024	10:40 AM		Hidrobiológico	
5	FP	UCTn	10-6-2024	10:50 AM		Hidrobiológico	
6	FP	Sala de Parto	10-6-2024	11:00 AM		Hidrobiológico	
7	FP	Microbiología Alto Riso	0-6-2024	11:20 AM		Hidrobiológico	
8							
9							
10							
11							
12							



Condiciones de llegada de la muestra en el laboratorio: Normal Sin identificación Cadena de Fto Mal sellada Otro.

Fecha y hora recibo muestra por el laboratorio: 10-6-2024

Observación: _____

Muestra Tomada por: _____
Muestra Transportada por: Juan Rodríguez
Muestra Recibida por: _____

LEYENDA MATRIZ: PZ=Agua de Pozo AMB=Ambiente CCS=Cosmético AD=Agua Dialisis
AP=Agua Potable AL=Alimento FQ=Físico Químico MAN=Manos MP=Materia Prima
AR=Agua Residual SUP=Superficie MED=Medicamento AS=Agua Superficial Otros=

Aprobado por: _____