


Mantenimiento preventivo auto clave



En proceso de reparación foto tomada 14/6/2024



Mantenimiento preventivo cauterio



Foto tomada 11/6/2024



Mantenimiento preventivo mesa de cirugía



Foto tomada 11/6/2024



Mantenimiento preventivo maquina reveladora




Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo sonógrafo



Foto tomada 12/6/2024



Mantenimiento preventivo planta eléctrica




Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo sillas



Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo puertas y ventanas



Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo manubrios, llaves, enchufes y conectores






Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo lavadora y secadora




Foto tomada 17/6/2024



Carretera Yuma Higüey, Kilómetro 1, Tel.: 809-551-0344 y 809-551-0188

hospdra.evangelinarodriguez@gmail.com

DNC 420020062

Mantenimiento preventivo gabinetes



Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo extractor de grasa



Foto tomada 17/6/2024



Mantenimiento preventivo limpieza exterior del centro




Foto tomada 24/6/2024



Mantenimiento preventivo control de plagas



Foto tomada 25/6/2024

