

**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Instalación de roseta y bombillo en el área de la Bomba de Agua



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Diseño de paciente en el area de Emergencia



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Cambio de Bombillo Baño de Hombre



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Cambio de Bombillo de Emergencia



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Identificación de nevera de cocina



HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS MARZO 2024

Identificación de nevera de Enfermería



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Cambio de Bombillo de Laboratorio



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Pintura del Puerta del Patio



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Chequeo de Línea de Bomba de Agua



Limpieza del Techo por filtracion



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Limpieza de Techo



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS
MARZO 2024**

Limpieza de Swiche en la división de Odontología

