


**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo
Julio 2024**

Instalación de bombillo nuevo en el almacén de la cocina



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024


Cambio de perita y balancín al tanque del inodoro de Sala H1 en Hospitalización



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024


Reparación de dos nebulizadores en emergencia



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Reparación de gaveta en el escritorio del área de facturación



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024


Reparación de la tubería del lava manos doble de acero inoxidable de cirugía



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Reparación de manguera de presión de aire a la lavadora industrial de la lavandería



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Instalación de válvula de presión al equipo de odontología



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Destape de registros sanitarios en la parte de atrás de la emergencia (patio)






Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Mantenimiento al aire acondicionado en la habitación de descanso de los médicos ginecólogos



Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Julio 2024

Reparación de base de cama en la habitación de descanso de los médicos de la emergencia





Freddy Lara

Encargado de Mantenimiento

Freddy Lara

