

No.	Descripción (Código, Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
	Llavin sin llave	Llavin sin llave	02	Habitación 405
	Lámpara led	Lámpara led	06	Pasillo de 2do piso
	Llavin con llave	Llavin con llave	01	Cuarto médico de la 3ra
	Sifón de Lavamano	Sifón de Lavamano	02	Quirófano de la 3ra
	Inodoro	Inodoro	02	Baño del lobby principal
	Lámparas led	Lámpara led	09	autoclave
	Mezcladora tipo ganso	Mezcladora tipo ganso	02	Quirófano de la 3ra
	Llave a chorro de 1/2	Llave a chorro de 1/2	08	Pasillo del bloque b de la 3ra
	Colita de fregadero	Colita de fregadero	02	Cocina
	Plafón PVC	Plafón PVC	10	cocina
	Cubeta de pintura blanco 00	Cubeta de pintura blanco 00	08	Emergencia triaje lobby principal
	Lata de pintura alto trafico	Lata de pintura alto trafico	04	Emergencia
	T de politireno	T de politireno	01	Baño principal
	Llave mono mando para bañera	Llave mono mando para bañera	01	Habitación 415
	Llavin de cerrojo	Llavin de cerrojo	01	Oficina de servicios generales
	Varilla de soldar	Varilla de soldar	10	Puerta de emergencia
	Lámpara led	Lámpara led	12	Área de hemodiálisis
	Correa para manejadora	Correa para manejadora	02	Manejadora del lobby principal
	Penetrante w40	Penetrante w40	01	Carro de paro de reanimación
	Tornillos auto barrenable	Tornillo auto barrenable	50	Ventanas del recinto
	Pizarra tipo mural	Pizarra tipo mural	30	Habitaciones

Sr. Bismarck miguels Carbuccia Santiago
Supervisor y Coordinador de mantenimiento

27/06/2024