

## Muestra de los mantenimientos realizados **JULIO 2024**

**Mantenimiento preventivo, equipo ultra sonógrafo.**



Imagen tomada en fecha, 04/07/2024.



Imagen tomada en fecha, 04/07/2024.

## Mantenimiento preventivo, lámpara quirúrgica.



Imagen tomada en fecha, 19/07/2024.

**Mantenimiento preventivo, aspirador de aire.**



**Imagen tomada en fecha 17/07/2024.**

**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	17/07/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZÚA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Aspirador de mano	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

*Aseguar el buen mantenimiento general equipo de taller, sus partes y descripción*

**OBSERVACIONES**

*Jairo Ramírez*  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	11/02/2021
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Sonografía	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>	AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Equipo de sonografía (sonografía)  
Bomba de funcionamiento  
mantenimiento preventivo  
y desinfección

OBSERVACIONES

*Jairo Ramírez*  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	19/07/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Lampara quemiflora	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

Lampara quemiflora  
o prueba de funcionamiento  
chequeo de los tableros  
de las baterías  
mantenimiento en general

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE



**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	12/07/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	planta de agua	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	<input type="checkbox"/>
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO**

planta de agua:  
mantenimiento en  
general limpieza  
y chequeo de todas sus partes

**OBSERVACIONES**

  
FIRMA RESPONSABLE





**INFORMACIONES GENERALES**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	18/07/2021
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZÚA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

**INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION**

NOMBRE DEL EQUIPO	Tabla autolix	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	<input type="checkbox"/>
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

El equipo autolix en tatar #2  
presenta el funcionamiento  
correcto de los tablas de  
de limpieza

OBSERVACIONES

*Jairo Ramírez*  
FIRMA RESPONSABLE



**MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COI 2024**

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar el mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo	Proximo	Jul	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento		
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	04/01/2024	X	Bueno en uso
Esfipmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	En la actualidad hay que cambiar tres efimos
Esfipmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirujica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirujica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Equipos de lavanderia	Desagues, lavadora y secadora	Mantenimie de los conductos de agua, chequeo de las partes electricas y pruba de funcionamiento.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	18/12/2023	18/3/2024	X	se esta remodelando el area para instalar una secadora y una lavadora nueva
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial, Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificación de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificación de todos los toma corrientes e interruptores, verificación de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificación de las baterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	En este mes se le dio mantenimiento general.