

FECHA:

31/07/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital municipal Julio Moronta, Laguna Salada

Área: Planificación

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

Para el inicio del tercer trimestre año a la fecha el hospital Julio Moronta, cursa con sus ultimas picadas de la primera entrega del remozamiento, estando inhabilitadas el 90% de todas las áreas se le dio cumplimiento al plan de mantenimiento, esto así por que en la elaboración del mismo tomamos en cuenta la intervención con la que cursábamos, en vista a lo expresado presentamos a continuación detalles de lo concerniente.

OBJETIVO DEL INFORME

Dar seguimiento al programa de mantenimiento con la finalidad de mantener adecuadas las áreas y que estas perduren para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de los servicios en salud, a través de mantener adecuadas las áreas.

METODOLOGÍA (Si aplica)

Se revisa el plan se, se le da continuidad de acuerdo a las tareas que reposan en el haciendo uso de la matriz correspondiente y se corroboran los medios de supervisión y verificación.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Se identifíco por medio de la revisión del plan cuales tareas correspondía para el trimestre teniendo en cuenta que para este periodo eran poco los compromisos asumidos debido a lo antes expresado relacionado con la culminación del proceso de remozamiento y se llevo a cabo la actividad correspondiente por área, de estas: mantenimiento de la planta y del área de jardinería, así como mantenimiento de las aguas de reservorio.

No fueron intervenidas las sietes áreas o unidades por que sus instalaciones están bajo el dominio de la empresa contratista que maneja la obra a pie de entrega. Dentro de las no seguida tenemos:

Aires, extractores, sistema contra incendio, equipos de laboratorios, equipos básicos unidad bucal, cisterna y área bucal.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos cumplido en un 80% con el plan de mantenimiento, en base a lo prescrito en el mismo.

RECOMENDACIONES

Definir estrategia de abordaje en cuanto a fecha y responsable ya que entregado el hospital las tareas se triplican.

ANEXOS (Si aplica)



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Fotos

Plan

matriz de seguimiento

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Sr. Pedro Santana

Pedro Santana

Elaborado por
(Nombre y apellido)



Área generadora de electricidad (Planta eléctrica)





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD


Jardinería







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Control de plagas






SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Área de odontología



Nota importante: en remozamiento completa para ser entregada en agosto 2024

Plan de mantenimiento 2024 HMJM

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORCINTA (1) - LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Esquema Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

Barra de herramientas de LibreOffice Calc con íconos para guardar, imprimir, deshacer, etc.

Barra de fórmulas: $=$

Barra de columnas: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ORAO OCCIDENTAL		Hospital Municipal Laguna Salada		Comograma																
Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y equipos				Periodo																
Enero 2024																				
Ingeniería	Actividades	Frecuencia	Cantidad de Acciones Periódicas	Responsable	F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Revisión de planos eléctricos	Preventiva	1																	
8	Revisión de planos de tuberías	Preventiva	1																	
9	Revisión de planos de tuberías	Preventiva	1																	
10	Revisión de tuberías de tuberías	Preventiva	1																	
11	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
12	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
13	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
14	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
15	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
16	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
17	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
18	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
19	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
20	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
21	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
22	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
23	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
24	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
25	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
26	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
27	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
28	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
29	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
30	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
31	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
32	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
33	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
34	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
35	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
36	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
37	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
38	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
39	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
40	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
41	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
42	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
43	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
44	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
45	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
46	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
47	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
48	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
49	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
50	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
51	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
52	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
53	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
54	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
55	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
56	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
57	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
58	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
59	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
60	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	
61	Revisión de tuberías	Preventiva	2																	



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Inspección de Infraestructura Física
DADM-FO-008 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/08/2018

Detalles de la Infraestructura:	Cumple / No Cumple:	Observaciones:	Área Evaluada:
16- Aspectos que puedan generar posibles inundaciones	NA		gral.
17- Revisión de liques en equipos de aire acondicionado		Áreas no inspeccionadas	
18- Revisión del sistema de cámaras	NA		
19- Revisión de sistema contra incendio	no cumple		
20- Terminación de muebles preinstalados en melanina	NA		
21- Terminación de aceras, contenes, asfalto, entre otros	Cumple		
22- Revisión de instalación de ventanas, puertas, entre otros	Cumple		
23- Revisión de aplicación de aséptico	Cumple Parcial		
24- Revisión funcionamiento de paneles LEDS e iluminación general	no cumple		
25- Revisión de funcionamiento tomacorrientes y UPS		Áreas no inspeccionadas	
26- Revisión de dimensiones de las áreas donde se instalan los equipos médicos		Áreas no inspeccionadas	
27- Revisión de preinstalación de equipos médicos		Áreas no inspeccionadas	
28- Revisión de salida de gases	NA		
29- Revisión de caseta de gases	NA		
30- Revisión de data	no cumple		
31- Condiciones Salas de Espera		Área no inspeccionada	
32- Condiciones Baños		Áreas no inspeccionadas	
33- Limpieza Continua	Cumple	Administración / Recepción / Emergencia	
34- Limpieza Final		Escaleras y rampas	



Sr. Potosent...