

**FECHA:** 31/07/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Provincial San Bartolomé

**Área:** Mantenimiento

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al Plan de mantenimiento de preventivo en el EES

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.4.02

### INTRODUCCIÓN

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé, el departamento de Mantenimiento llevara un pleno control de lo mantenimiento preventivo y correctivos del centro hospitalario, los cuales serían, aire acondicionado, equipos médicos, Planta física etc.

### OBJETIVO DEL INFORME

Indicadores clave sobre los que se quiere hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, con el fin de medir los objetivos, tomar decisiones para dar un buen seguimiento, revisión del estado actual de los equipos, las instalaciones y otros bienes no productivos, levando siempre por el buen funcionamiento de nuestro Hospital Provincial San Bartolomé.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Mantenimiento describe los enfoques sistemáticos que adoptan las empresas para minimizar el tiempo de inactividad operativa, controlar los gastos de mantenimiento y optimizar la eficiencia de la producción.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé para el mes de Julio 2024, se realizó un informe de los Mantenimiento Preventivo y Correctivo. El Ing. Juan Salvador Rosado (Encargado de Calidad) y Ing: Randol A. Recio Vásquez (Encargado de Mantenimiento).

Mantenimiento Preventivo

- Limpieza filtros secadoras en lavandería.
- Solución a fuga de agua de aire acondicionado en entada de internamiento.
- Mantenimiento aire acondicionado de oficina del sub-director.
- Clorificación a la cisterna.

Mantenimiento Correctivos

- Cambio de lámpara 2x2 Led en pasillo de almacén.

- Cambio de lámpara 2x2 Led en la morgue.
- Cambio de lámpara 2x2 Led Facturación de archivo.
- Cambio de llavín en internamiento (B) 103.
- Cambio de llavín en el cubículo de emergencias.
- Cambio de llavín en la oficina de tomografía.
- Cambio válvula fluxómetro inodoro baño del Ortopeda.
- Cambio llavín en cuarto de cámaras.
- Cambio llavín en internamiento B 109.
- Cambio de lámpara 2x2 en la entrada de internamiento.
- Cambio de llavín en el cuarto de cámara.
- Cambio de bajante de la silla de facturación (Emergencia).
- Cambio de lámpara 18W en baño de lavandería.
- Cambio de manguera mono-mando en lavamanos de observación.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Aquí pudimos observar los diferentes acontecimientos que se dieron en el mes de Julio 2024, en donde se proporciona la obtención del alcance de los resultados llevado a cabo del seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando el orden del trabajo y los logros de los indicadores planteados.

### RECOMENDACIONES

Llevar a cabo todos los mantenimientos correctivos y Preventivos, Actividades de seguimiento y Monitoreo durante todo el año 2024.

### ANEXOS (Si aplica)

Foto Digitales

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por  
(Nombre y apellido)