

Establecimiento: HOSPITAL MUNICIPAL JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMONTE

Equipo: PLANTA ELÉCTRICA

Mes: _____

ago-24

Ficha: _____ 8

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																					
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																					
				FIRMA DEL INSPECTOR [Handwritten signatures in each column]																																	

Lugar de destino:	Hosp. base O'ls. Jumbay	Fecha de visita:	29/01/2024
Personal visitante:	Medico madera	Propósito de la asignación:	Preventivo

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
Imágenes	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	N/A	
Internamiento	Mesas de Comer	N/C	
	Sillon Acompañante	N/C	faltan algunos
	Mesa de Noche	C	faltan
Laboratorio	Sillas secretariales	C	falta pintura
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Neonatólogía, UCIN	Sillas secretariales	N/C	
	Escritorios	N/A	
	Bancadas	N/A	Exceder Boto
Quirófanos/ Partos	Bancadas	N/A	
	Sillas secretariales	N/A	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	N/A	
Odontología	Sillas secretariales	C	
Cocina	Sillas	C	
	Mesas	C	
Consultorios	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	

HOSPITAL
ADMINISTRACION
NC

Informaciones Generales

Fecha: 30, 8, 2024

Establecimiento de Salud: Hospital José de Jesús Jiménez Almonte

Servicio Regional de Salud: Nercantul Provincia: Santiago

Nombre Enc. De Mantenimiento: Federico Madera

Teléfono: 809-575-8086

	Bueno	Regular	Malo	N/A
01. Accesibilidad a personas discapacitadas	✓			
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia	✓			
03. Condición aceras perimetrales	✓			
04. Condición almacén de alimentos	✓			
05. Condición áreas asépticas	✓			
06. Condición revestimiento fachada	✓			
07. Condición de baños	✓			
08. Existencia búmerpa y esquineros		✓		
09. Condición de cisterna		✓		
10. Condición caseta de desechos			✓	
11. Condición caseta de planta eléctrica	✓			
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición		✓		
13. Condición de pisos		✓		
14. Control de plagas y animales	✓			
15. Condiciones de aires acondicionados		✓		
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible		✓		
17. Disposición y estado de zafacones		✓		
18. Disposición del cableado eléctrico	✓			
19. Canalización aguas pluviales	✓			
20. Canalización aguas residuales	✓			
21. Condición de mobiliarios		✓		
22. Condición área de parqueos	✓			
23. Condición de las ventanas		✓		
24. Condición de puertas y llavines		✓		
25. Condición área esterilización	✓			

	Bueno	Regular	Malo	N/A
26. Condición protección hierro, puertas y ventanas		✓		
27. Iluminación exterior	✓			
28. Iluminación interior	✓			
29. Iluminación acceso a emergencia	✓			
30. Condición y limpieza área lavandería		✓		
31. Condición letreros identificativos/informativos		✓		
32. Limpieza en techos		✓		
33. Limpieza área exterior en general		✓		
34. Limpieza área interior en general	✓			
35. Condición de áreas verdes				✓
36. Condición y limpieza área morgue		✓		
37. Existencia olores desagradables en el ambiente	✓			
38. Condición de pintura exterior	✓			
39. Condición de pintura interior		✓		
40. Condición de sistema contra incendios	✓			
41. Ruta de evacuación		✓		
42. Ruta para desechos		✓		
43. Rutas de acceso	✓			
44. Suministro de agua en general	✓			
45. Condición de verja perimetral				✓
46. Filtraciones		✓		
47. Condición de plafón en general	✓			

Resultados	
Total bueno	
Total regular	
Total malo	

Firma Supervisor:



Lugar de destino:	Hosp. José de la Cruz	Fecha de visita:	26/01/2024
Personal visitante:	Francisco Medina	Propósito de la asignación:	Corrección preliminar

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	NI		Área Evaluada
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		4to nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		u u
4	Presencia de insectos en edificación	C		u u
5	Terminación de Techos	C		u u
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	NI	Barandas	4to Nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		u u
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		u u
9	Funcionamiento de UPS	C		u u
10	Terminación general de piso	NI	Faltan baldosas	Área Evaluada
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de Área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	NI		4to Nivel
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	NI	Faltan	u u
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		u u
15	Disponibilidad de Parquesos	NI		u u
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		u u
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		4to nivel
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u u
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		u u
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		u u
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	NI		u u
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	NI	Faltan Puertas	4to nivel
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	NI		u u
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		u u
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		u u
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	NI		4to Nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	NI		
28	Revisión de Salida de Gases	NI		
29	Revisión de Caseta de Gases	NI		u u
30	Revisión de Data	NI		
31	Condiciones Salas de Espera	NI		
32	Condiciones Baños	NI		
33	Limpieza Continua	NI		u u
34	Áreas Exteriores	NI		



Lugar de destino:	Fecha de visita:	29/8/2024
Personal visitante:	Propósito de la asignación:	Preventivo

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	N/C	Filtraciones	3er nivel odontología
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		3er nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		3er nivel
4	Presencia de insectos en edificación	C		3er nivel
5	Terminación de Techos	C		u 9
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	N/C	Barandas	u 9
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	N/A		u 9
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		u 9
9	Funcionamiento de UPS	C		u 6
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	N/C		odontología piso epoxico 3er nivel
12	Señalización institucional	C	Falta de muestr	u 9
13	Señalización Ruta de evacuación	C		u 9
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		u 9
15	Disponibilidad de Parqueos	N/A		u 9
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		u 9
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		u 9
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u 9
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		u 9
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		u 9
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		u 9
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		u 9
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/C		odontología 3er nivel
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		u 6
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		u 9
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		3er nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		u 9
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		u 9
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		u 9
30	Revisión de Data	N/A		u 9
31	Condiciones Salas de Espera	N/A		u 9
32	Condiciones Baños	N/A		u 9
33	Limpieza Continua	N/A		u 9
34	Áreas Exteriores	N/A		



Lugar de destino: <i>Hosp. José de Jesús Jiménez</i>	Fecha de visita: <i>19/01/2024</i>
Personal visitante: <i>Frederico Madero</i>	Propósito de la asignación: <i>Procedimiento Operativo</i>


De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		2do Nivel
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		2do Nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		u y
4	Presencia de insectos en edificación	C		u y
5	Terminación de Techos	C		u y
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	N/C	<i>Barrandas Baños no instaladas</i>	2do Nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	N/A		u y
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		u y
9	Funcionamiento de UPS	C		u y
10	Terminación general de piso	C		u y
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de Área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		2do Nivel
12	Señalización institucional	C		u y
13	Señalización Ruta de evacuación	C		u y
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		u y
15	Disponibilidad de Parqueos	N/A		u y
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		u y
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		2do Nivel
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u y
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		u y
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		u y
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		u y
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		2do Nivel
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/C	<i>Eunofair</i>	u y
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		u y
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		u y
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		u y
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	C		2do Nivel
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	N/A		



Lugar de destino:	Fecha de visita:	19-8-2024
Personal visitante:	Propósito de la asignación:	

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		1er nivel
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		1er nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		u y
4	Presencia de insectos en edificación	C		u y
5	Terminación de Techos	C		u y
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	NC	Barandas Baños	u y
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		u y
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		u y
9	Funcionamiento de UPS	C		u y
10	Terminación general de piso	NC	Frage	u y
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		1er Nivel
12	Señalización institucional	NC		u y
13	Señalización Ruta de evacuación	NC	Faltan señas	u y
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		u y
15	Disponibilidad de Parqueos	C		1er Nivel
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		1er Nivel
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		u y
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u y
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		u y
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		u y
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		1er Nivel
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	NC	Puertas cerradas	u y
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	NC		u y
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		u y
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		u y
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se instalan los Equipos Médicos	C		1er nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		u y
28	Revisión de Halla de Gases	N/A		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	C		1er nivel
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		1er nivel
34	Áreas Exteriores	C		





Lugar de destino:	Hosp. Jose orlano Jimenez	Fecha de visita:	28/8/2024
Personal visitante:	Hermanos madariaga	Propósito de la asignación:	

De la estructura				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		Sotano
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		Sotano
3	Terminación de paredes, Pañete	C		Sotano
4	Presencia de insectos en edificación	C		u u
5	Terminación de Techos	C	Mapon	u u
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	Barranda	u u
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		Sotano
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		Sotano
9	Funcionamiento de UPS	C		Sotano
10	Terminación general de piso	C		Sotano
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirofanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	N/A		Sotano
12	Señalización institucional	C		u u
13	Señalización Ruta de evacuación	C		u u
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		u u
15	Disponibilidad de Parqueos	C		u u
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/A	Agua subterránea	u u
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		Sotano
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u u
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		u u
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		u u
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		Sotano
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		u u
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/A		u u
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		Sotano
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		u u
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se instalan los Equipos Médicos	C		u u
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		u u
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	C		Sotano
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	N/A		

