

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO


Desde el 26 de agosto hasta el 30 de agosto, 2024.	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-	

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,200 GALS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 59 pulgadas para un abastecimiento 5,000 Gls. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCANTADO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECTOR REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten signature]



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/TEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	SI	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	SI	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	SI	0%	X	Compartido con el pediatra y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	SI	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	SI	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	SI	50%	X	Tenemos en existencia 1,350 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavanderia	SI	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua, Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	NO	100%	V	Contamos con una medida de 61.5 pulgadas para un abastecimiento 5,300 GLS. de gasoil que nos dan 89 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	SI	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUBDIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL
 M
Bonita

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
 MANTENIMIENTO
Galeno J.

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SUFICIENTE
	NO HAY SUFICIENTE

Desde el 12 de agosto hasta el 16 de agosto, 2024.

NO HAY EN EXISTENCIA	-
----------------------	---

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	✓	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,600 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #12 fue reparada el 08/09/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 64 pulgadas para un abastecimiento 5,700 GLS de gasoil que nos dan 95 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EN LA COCINA ESTA ABASTECIDA, ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECT. REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL

RECIBIDO POR *Isabelly Lopez*
 FECHA 10/08/2024
 HORA 10:43 AM

Isabelly Lopez
 MANTENIMIENTO

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SERVICIOS	
	SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X	
NO HAY EN EXISTENCIA	-	

Desde el 05 de agosto hasta el 09 de agosto, 2024.

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	SI	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	SI	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraiendo	SI	0%	X	Compartido con el pediatría y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	SI	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de gases médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	SI	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de servicio, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	SI	50%	X	Tenemos en existencia 850 Gls de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	SI	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadores en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	NO	100%	V	Contamos con una medida de 64 pulgadas para un abastecimiento 5,700 Gls. de gasoil que nos dan 95 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	SI	100%	V.	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECTOR REGION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
 Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
 Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Nº.: 2968

DATOS GENERALES			
LUGAR DE VISITA	HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR	EQUIPO	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON BALANZA INCLUIDA
UBICACION	DISTRITO NACIONAL	CODIGO	32
PROVINCIA	SANTO DOMINGO	MARCA	DOLSAN
FECHA DE VISITA	06/08/2024	MODELO	90101137.SS 0222
AREA DE TRABAJO	UCI	SERIAL	
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Funcionando con Limitaciones			

DIAGNOSTICO INICIAL

NO SOBIA NI BAJABA EL ESPALDAR

TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION DE POSICION GATILLO DE LIBERACION DEL MOTOR

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

FUNCIONANDO ADECUADAMENTE

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Eduardo Arzola
 CÉDULA: 0010160344-7
 FIRMA: *Eduardo Arzola*
 SELLO:

Cliente:

NOMBRE: *DR. ESTEBAN ROSARIO*
 CÉDULA: *925-000728-5*
 FIRMA: *Esteban Rosario*
 SELLO: