

Programación de Mantenimiento para julio 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
resección de administración	unidad Condensador	cambio de capacitor de 35mf	Jonathan
oficina hepatología	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Duran julio
resección hepatología	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Duran julio
rayos X	unidad Condensador	cambio de contactor 220v bobina 24v	Vegazo
patología	unidad Condensador	cambio de unida condensadora 36mil	Ramón D oleo
patología	unidad Condensador	completivo de refrigerante R22	Ramón D oleo esteban/Jonathan
despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
vestidor de Enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
facturación de laboratorio	unidad Condensador	cambio de capacitor de 35mf	Ramón D oleo
sala 207 internamiento	unidad Condensador	completivo de refrigerante R22	Ramón D oleo
Facturación puerta #8	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 201 internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 202 internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 204 internamiento	Aire acondicionado	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 203 internamiento	Aire acondicionado	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
Residente médicos	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Ramón D oleo
facturación purta#8	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
pasillo entrega de resultado	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
toma de muestras	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
inflamatoria	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
patología	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina Dirección	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Vegazo
secretaria Dirección	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén de suministro	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Vegazo

Programación de Mantenimiento para julio 2024

almacén de medicamento oficina	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén de medicamento	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 208 internamiento	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
almacén de farmacia	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala 201 internamiento	unidad Condensador	destape de drenaje	Ramón D oleo
Salón de Seminario	Aire acondicionado	Mantenimiento profundo	Esteban
oficina de enfermería	Aire acondicionado	Mantenimiento profundo	Esteban
Tecnología	Aire acondicionado	Mantenimiento profundo	Esteban
archivo clínico	Aire acondicionado	Mantenimiento profundo	Esteban
laboratorio parasitología	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
consulta médica cubículo #8	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
consulta médica cubículo #1	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
consulta médica cubículo #7	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
calidad de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
Química laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
hematología laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
pruebas espéciale laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
uroanálisis	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	esteban
hostelería y planificación	unidad de paquete	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
BK laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
Farmacia de internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
hepatología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
procesamiento de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
toma de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
pediatría	unidad evaporadora	limpieza y	Julio Duran

Programación de Mantenimiento para julio 2024

		mantenimiento	
Enc. Emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Sala de Emergencias unida 1	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Sala de Emergencias unida 2	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
trabajo social	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Enc. Mantenimiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
epidemiología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
endoscopia	unidad evaporadora	reparación de fan	Jonathan
psicología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
laboratorio parasitología	papelera	instalación papelera	Vegazo
toma de muestras	bancada de 4	mantenimiento	Peña
área endoscopia	abanicos	reparación de abanico	Esteban
endoscopia	señalética	instalación letrero de control	Esteban
Emergencias	mesita de electro	mantenimiento y pintura	Peña
carpa sala de espera Rayos x	bancada de 4	mantenimiento y pintura	Peña
sala de espera consulta	bancada de 4	mantenimiento y pintura	Peña
banco de sangre	nevera de reactivos	instalación	Peña
almacén de medicamento	freeze exhibidor	mantenimiento preventivo	Vegazo
emergencias	cortina	cambio de cortina	Duran
baño dirección	Extractor	limpieza baño dirección	Esteban
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparación	Julio Duran
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparación	Ramón D oleo
oficina de enfermería	extractor	2 mantenimiento	Esteban
endoscopia	nevera de reactivo	cambio de fan tipo falcon	Jonathan
espera facturación laboratorio	abanicos de techo	mante, reparación	Ramón D oleo
toma de muestras	2 cortina de aire	mantenimiento	Julio Duran
lavandería	lavadora	instalación de dosificador	Esteban
baño hombre, primer	baño	cambio manguera	Vegazo

Programación de Mantenimiento para julio 2024

nivel		tanque	
baño dama pasillo, primer nivel	baño	cambio de balancín	Vegazo
laboratorio	desagüe pluvial	reparación de bajante pluvial	Esteban
techo centro	desagüe pluvial	reparación de bajante pluvial	Esteban
patología	baño	corrección tanque de inodoro	Ramon D oleo
baño frente a seminario	bañera	destape y limpieza	Esteban
techo del centro	desagüe de techo	revisión	Vegazo
techo del laboratorio	desagüe de techo	revisión	Esteban
techo del centro laboratorio	desagüe de techo	revisión	Julio Duran
baño paciente, primer nivel	baño	cambio balancín	Herquin
parqueo centro	llave	2 cambio llave de corro 3/4	Esteban /jonathan
pediatría	baño	destape de extrusión	Vegazo
baño hombre, primer nivel	baño	reparación y cambio de balancín	Vegazo
endoscopia	fregadero	destape de extrusión	Vegazo
Enc. Internamiento	llave agua	cambio puhn boton	Vegazo
Enc. Internamiento	sistema purificador de agua	cambio de 2 filtros	Jonathan/Vegazo
internamiento 206	lavamanos	cambio de llave phun	Vegazo
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Julio Duran
internamiento sala 204	puerta	mantenimiento	Herquin/Esteban
internamiento sala 202	puerta	mantenimiento	Herquin/Esteban
internamiento sala 203	puerta	mantenimiento	Herquin/Esteban
puerta entrada emergencias	puertas emergencias	mantenimiento y pinura	Peña
estock de medicamento	puerta	reparación de llavín	Vegazo
almacen de medicamento	corrección de superficie techo	arpillado de techo	Peña
pasillo toma de muestras	sirena emergencias	instalación	Julio Duran
mantenimiento	ascensor	Mantenimiento	Vegazo
mantenimiento	ascensor	cambio de correa puerta	Esteban
mantenimiento	reservorio 2000 galones	cambio de candados	Jonathan

Programación de Mantenimiento para julio 2024

lobby	puerta	mantenimiento	Jonathan
oficina segundo nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste puerta	Jonathan
baño laboratorio empleado	manteni. luminaria	cambio de interruptor doble	Duran
pediatría	corrección de línea	cambio de transformador 24wast	Esteban
almacén de farmacia	manteni. luminaria	cambio de toma corriente 115v	Duran
Emergencias cubículo 4	manteni. luminaria	cambio de transformador 24wast	Esteban
unidad de Cpre	instalación de línea	corrección de línea	Duran
Emergencias cubículo 2	manteni. luminaria	1 cambio transformador 24wast	Esteban
oficina de laboratorio	instalacion de línea	cambio de 6 tubos led 9wast	Esteban
Oficina Enc. Emergencias	manteni.luminaria	1 cambio transformador 24wast	Esteban
archivo médicos	corrección de línea	cambio de línea quemada	Duran
seminario	corrección de línea	cambio breaker doble de 50amp	Esteban
parqueo del centro	manteni. luminaria	cambio de fotocelda de lámpara	Duran
seguridad	corrección de línea	cambio de interruptor y lámpara	Duran
OAI	corrección de línea	cambio de toma corriente	Ramón d oleo
Cocina	manteni. luminaria	reparacion lampara led 24wast	Esteban
facturación puerta #8	manteni. luminaria	cambio de 6 tubos led 18wast	Duran
oficina enc. nutrición	manteni. luminaria	cambio transformador 24wast	Esteban
techo centro	corrección de línea	cambio de línea quemada	Jonathan
sala internamiento 203 baño	manteni. luminaria	3 cambio de tubo led 9wast	Ramón d oleo
pasillo internamiento	manteni. luminaria	9 cambio de tubo led 9wast	Ramón d oleo
internamiento 203	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 18wast	Ramón d oleo
frente a estación de enfermería	manteni. luminaria	6 cambio de tubo y sócalo 9w	Ramón d oleo
baño personal internamiento	manteni. luminaria	2 cambio de tubo 18w	Ramón d oleo

Programación de Mantenimiento para julio 2024

internamiento 202	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 18wast	Ramón d oleo
baño internamiento 202	manteni. luminaria	2 cambio de tubo led 9wast	Ramón d oleo
internamiento 204	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 18wast	Ramón d oleo
estación de enfermería	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 18wast	Ramón d oleo
baño internamiento 204	manteni. luminaria	3 cambio de tubo led 9wast	Ramón d oleo
internamiento 201	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 18wast	Duran
pasillo primer nivel	manteni. luminaria	4cambio de tubo led 18wast	Duran
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Jonathan
	Mant. Unidad condensador		vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran: primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón d oleo : tercera y cuarta semana

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR**

Implementación del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos

Fotos Ejecución Plan de Mantenimiento Preventivo Julio 1 al 31 2024





















