

**FECHA:** 1/08/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Regional San Vicente de Paul.

**Área:** Depto. de Mantenimiento.

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

**Código POA (Si aplica):** HDLP 4.1.1.7.02

### INTRODUCCIÓN

Como Departamento de mantenimiento, una de nuestras principales funciones es dar seguimiento al desarrollo del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del HRSVP, para garantizar el abastecimiento y suministro de agua potable, energía eléctrica, acondicionamiento y reparación de la planta física y equipos con la finalidad de mejorar y garantizar el servicio a los usuarios.

### OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Revisión y supervisión cualitativa y cuantitativa de los trabajos realizados del plan de mantenimiento preventivo y planificación de equipos e infraestructura y conteo de órdenes de compras.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de JULIO utilizamos el cronograma de acciones de mantenimiento preventivo cumpliendo con:

- Destape de registro entre cocina y lavandería
- Mantenimiento de aire en oficina de medicamentos
- Impermeabilización en techos de H ,M, Odontología y Laboratorio
- Pintura exterior fachada completa
- Limpieza de regirla de imbornal
- Reparación de puerta principal ,Herrería
- Instalación de lavamanos nuevos en área de perinatología
- Reparación de nevera de trauma
- Mantenimiento de aires en cirugía sala 4 y oficinas de cirugía
- Instalación de tinaco en hemodiálisis y áreas administrativas
- Instalación de plafones en uci pediátrico, lobby, pasillo de pediatría
- Instalación de plafones en Pasillo de mujeres
- Instalación de luminarias en medicina interna, en emergencia, banco de sangre, pediatría
- Instalación de cerradura en laboratorio

Destape de inodoro en sala 5 medicina interna  
Instalación de dos lavamanos en perinatología  
Instalación de abanico y bombillo en oficina de seguridad

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos realizado los mantenimientos, instalaciones, así como las reparaciones en los equipos e infraestructura del recinto hospitalario.

### RECOMENDACIONES




Continuar dando seguimiento a las solicitudes en cuanto las reparaciones y acondicionamiento a los equipos de mayor prioridad. También a reposiciones a material gastable del taller.

### ANEXOS (Si aplica)

Solicitudes y evidencias de los trabajos

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)  
  






























**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16/7/24

Área Solicitante: *Redes*

**Trabajos a Efectuar**

*Postura de Don Bombillo*

**Observaciones**

*Def. Solicitud Fco. Fiesla*

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha Realización: 16/7/24

Área Solicitante: Laboratorio

**Trabajos a Efectuar**

Montura de cerradura de la habitación  
del laboratorio

**Observaciones**

Lia Roma

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico



Fecha Realización: 16/7/24

Área Solicitante: Emergencia

**Trabajos a Efectuar**

Arreglo de tres (3) lamparas en el area de Emergencia, en el prédio 7 cub 4

**Observaciones**

Indefiniciones  
Inecua ción

*[Handwritten Signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten Signature]*

Firma del Técnico

10/07/2024

**A: Ing. Emely**

**Asunto: Solicitud Cambio Tubos De Luz**

Saludos cordiales:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarles cambio de los tubos de la luz en la oficina del banco de sangre, estos al parecer están quemados.

Espero pronta respuesta a nuestra solicitud totalmente agradecida.



*Licda Villar*

**Licda Noemí Villar**

**Banco de sangre**

San Francisco de Macorís, Rep. Dom.  
9 de Julio de 2024

**Al: Departamento de Mantenimiento**

**Asunto: Reparación**

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la reparación urgente de la nevera del área de trauma.

Sin más sobre el particular se despide.

  
**Licda. Rodríguez**

**Enc. Enfermería de Trauma**

09/07/2024

**A LA.** Licda. Emelin Merejo  
**Encargada de mantenimiento**

**VIA.** Altagracia Villar Lizardo  
**Encargada de almacén de medicamentos**

**Asunto: solicitud de porta candado.**

Después de un cordial saludo, y desearle muchas bendiciones a usted y su familia, el motivo de la presente es para solicitarle un porta candado con candado para la vitrina de almacén de medicamento y con el mismo, solicitarle su instalación.

Sin más por el Momento y agradeciendo su colaboración se despide

Muy Atentamente



**Lic. Altagracia Villar Lizardo**  
Encargada General del Almacén de Medicamentos



Area de Pediatria

08/07/2024

Favor Cambiar 6 Bombillos para  
las Salas de Pediatria.

Revisar los toma-comients de la  
Sala Lact - UII - PE

fin de

2 toma Corriente  
7 tubos pef  
1 Bombillo  
1 Interruptor sencillo

San Francisco de Macorís, R.D  
01 de julio del 2024

A la

**: Erick Santana**

Enc. De Mantenimiento Hospital Regional San Vicente de Paúl

Asunto

**: Solicitud de regleta**

Reciba un afectuoso saludo del Departamento del Laboratorio, En otro orden me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle 1 una regleta para el laboratorio.

En espera que dicha solicitud sea acogida positivamente por parte de Usted, y atendida a la menor brevedad posible, se despide.

*Jic. Darlina Román*  
Licda. Darlina Román  
*Encda. De los Servicios del Laboratorio*



03 de julio de 2024  
San Francisco de Macorís R.D

A : **Erick Santana**  
Enc .Ingeniero del Hospital San Vicente de Paul

**ASUNTO : solicitud de abanico**

Reciba un afectuoso saludo del Departamento del laboratorio, al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarle, el arreglo del zinc del área de lavado de laboratorio, ya que cuando llueve la conserje se moja y cuando está el sol no pueden estar ahí, y en esa área es que ella lava la cristalería. También volverle a solicitar 2 abanicos para el área de recepción y uno para el área de toma de muestra, Para poder darles mejor servicios a nuestros usuarios, porque el calor es fuerte ya que el aire no está funcionando.

Una cerradura para la habitación de las licenciadas debido a que los pacientes entran sin permiso a usar el baño de las licencias y en ocasión ha tomado pertenencia de las licenciadas.

Una cerradura para el baño de los usuarios

En espera de que dicha solicitud sea acogida positivamente por ustedes.

  
*Licda. Darlina Roman*  
*Encargada de los Servicios del Laboratorio*







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/7/24

Área Solicitante:

Ginecoobstetricia

**Trabajos a Efectuar**

POSTURA de Letrero

**Observaciones**

*Fue P. Castro*

Firma del Solicitante

*[Firma]*

Firma del Técnico





**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/7/24

Área Solicitante: mujeres

**Trabajos a Efectuar**

Reparación de Puerta

**Observaciones**

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Solicitante  
Técnico

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Técnico

Fecha 23/07/2024

Área Solicitante: Oficina de Seguridad

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

1- Abonico de Pere' Para la oficina  
de seguridad  
una roseta  
2 bombillo

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

*Lic. Franklin Drom Oficina P.N.*

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

*Adriana Dye*