

FECHA: 29/08/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento de plan de preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Mantenimiento del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora se ha enfocado en cumplir con el plan de Mantenimiento al 100%. El cual tiene como objetivo mantener los equipos en el mejor funcionamiento y aumentar la vida útil de los mismos y de su infraestructura.

OBJETIVO DEL INFORME

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, en equipos e infraestructura.

METODOLOGIA (Si aplica)

En nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo del presente mes de AGOSTO plasmamos un total de treinta y cinco (35) actividades, que incluyen el mantenimiento de los equipos médicos, equipos en los cuartos eléctricos y mantenimiento de infraestructura, algunos de los mantenimientos se han hechos según las incidencias encontradas en el día a día y otra se han hecho según lo estipulado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Los mantenimientos que se han realizado a la fecha son:

Mantenimientos preventivos y Correctivos:

Destape de fregadero de la cocina.
Manejadora de pre-cirugia cambio de correa.
Facturación de emergencia cambio de llavín.
Habitación 412 cambio de llavín.
Tubería del chiller corrección de fuga de agua.

Mantenimientos Preventivo

Instalación de cableado en el lobby principal para ponchador.
Monitor uci tercer piso limpieza y cambio de cables.
Lampara quirúrgica tercer piso ajuste.
Maquina de rayos x ajuste del riel.

Cambio de lampara led en la habitación 411.
Cambio de interruptor en patología.
Instalación de computadoras y tramaría en imágenes digitación.
Cambio de plafones y lampara habitación 310.
Cambio de válvula inodoro de recursos humanos.
Limpieza del registro del área de yeso.
Limpieza de fancoil habitación 311.
Pintura gris patología.
Cambio de mezcladora lavamanos del baño del lobby principal.
Instalación de cabina en patología.
Ajuste de control de acceso puerta de emergencia lobby.
Sustitución de toma de oxigeno de pared en uci 4to piso.
Cambio de lampara led baño del lobby principal.
Cambio de lampara led pasillo comedor.
Cambio de brazo hidráulico puerta uci tercer piso.
Sustitución de lampara led oficina de atención al usuario.
Montura de pestillo a la puerta de la central de esterilización.
Ajuste y cableado a maquina de anestesia del tercer piso.
Monitor uci tercer piso ajustes y cambio de cable.
Bombas de 15 hp cambios de sellos y rodamiento.
Quirófano tercer piso montura de lavamanos inoxidable.
Quirófano cuarto piso montura de lavamanos inoxidable.
Limpieza al desagüe de la manguera de la manejadora de fisioterapia.
Pintura de amarillo a blanco consultorio 212.
Pintura de paredes al patio español.
Montura de abanico industrial parque español área de facturación.

A cada una de las incidencias mencionadas, se les dio la correcta solución. Con esto cumplimos con el 100 % de corrección de cada uno de los reportes suscritos.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos implementado un plan de mantenimiento preventivo con la finalidad de aumentar la vida útil de los equipos y corregir los mantenimientos correctivos.
Realizando mantenimientos preventivos a las diferentes maquinarias y equipos de las áreas críticas, esto significa que el nivel de mantenimiento correctivo ha disminuido satisfactoriamente por la actualización y programación de acciones preventivas.
Contamos con técnicos de mantenimiento para cumplir con todas las acciones de lugar ante cualquier situación presentada.

RECOMENDACIONES

Dar seguimiento a todos los materiales solicitados por nuestra gerencia, para seguir implementando un plan de mantenimiento preventivo.

Velar por cumplir rigurosamente con alargar la vida útil de los equipos e infraestructura.

Capacitar y orientar al personal bajo mi dependencia con respecto a la importancia de realizar mantenimientos preventivos en las fechas programadas.

ANEXOS (Si aplica)

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)