




4.1.1.4.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES.

Lugar de destino:	HFCUS	Fecha de visita:	29/1/2024
Personal visitante:	Ing: Victoria	Propósito de la asignación:	Monitoreo

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	C	
		C	
Internamiento	Mesas de Comer	C	
	Sillon Acompañante	C	
	Mesa de Noche	C	
Laboratorio	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	N/A	
	Escritorios	N/A	
	Bancadas	N/A	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	N/A	
Odontología	Sillas secretariales	C	
Cocina	Sillas	C	
	Mesas	C	
Consultorios	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	



Lugar de destino: Hospital Dr. F.O.C.S.	Fecha de visita: 29/7/2024
Personal visitante: Erika Douerge	Propósito de la asignación: Monitoreo

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	N/A		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	N/C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/A		
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	N/A		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Erika Douerge

Fecha: 29, 7, 2024

Informaciones Generales

Establecimiento de Salud: Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval

Servicio Regional de Salud: Metropolitano Provincia Sfo. Dgo. Este.

Nombre Enc. De Mantenimiento: _____

Teléfono: _____

	Bueno	Regular	Malo	N/A
01. Accesibilidad a personas discapacitadas	C			
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia	C			
03. Condición aceras perimetrales	C			
04. Condición almacén de alimentos	C			
05. Condición áreas asépticas		C		
06. Condición revestimiento fachada		C		
07. Condición de baños		C		
08. Existencia búmpers y esquineros	C			
09. Condición de cisterna	C			
10. Condición caseta de desechos	C			
11. Condición caseta de planta eléctrica	C			
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición	C			
13. Condición de pisos	C			
14. Control de plagas y animales	C			
15. Condiciones de aires acondicionados		C		
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible	C			
17. Disposición y estado de zafacones	C			
18. Disposición del cableado eléctrico	C			
19. Canalización aguas pluviales	C			
20. Canalización aguas residuales	C			
21. Condición de mobiliarios	C			
22. Condición área de parqueos	C			
23. Condición de las ventanas	C			
24. Condición de puertas y llavines	C			
25. Condición área esterilización	C			

	Bueno	Regular	Malo	N/A
26. Condición protección hierro, puertas y ventanas	C			
27. Iluminación exterior		C		
28. Iluminación interior	C			
29. Iluminación acceso a emergencia	C			
30. Condición y limpieza área lavandería	C			
31. Condición letreros identificativos/informativos	C			
32. Limpieza en techos	C			
33. Limpieza área exterior en general	C			
34. Limpieza área interior en general		C		
35. Condición de áreas verdes	C			
36. Condición y limpieza área morgue		C		
37. Existencia olores desagradables en el ambiente	C			
38. Condición de pintura exterior	C			
39. Condición de pintura interior	C			
40. Condición de sistema contra incendios	C			
41. Ruta de evacuación	C			
42. Ruta para desechos	C			
43. Rutas de acceso	C			
44. Suministro de agua en general	C			
45. Condición de verja perimetral	C			
46. Filtraciones	C			
47. Condición de plafón en general		C		



Resultados	
Total bueno	39
Total regular	8
Total malo	

Firma Supervisor: Erika Douverge