



*Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano  
Arias.*

***Informe de los Mantenimientos de equipos e  
Infraestructura Octubre 2024.***

***Mantenimiento bomba de agua.***



***Mantenimiento Llave Externa.***



***Mantenimiento Equipo Sanitarios.***



## ***Mantenimiento Aires Acondicionados.***



# Mantenimiento a las Impresoras y CPU.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 7/8/24

Ficha No: 1 mes 8

### Datos del Equipo

Nombre: Impresora Multifuncional

Marca: EPSON Modelo: L4260

Serie: 043800

Ubicación: Archivo Inventario No. I

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: cada 15 días

Notas: Mantenimiento.

### Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

### Otras acciones:

- Limpieza de cabezales
- Reemplazo de inyectores
- Reabrido de tinta

### Materiales Utilizados

0.75 tinta negra BK  
0.50 tinta Y  
0.50 tinta M  
0.25 tinta C

Condición Final

✓  X

Buena.



Sandy Colón G.

Nombre del Electromédico

Janice Hernández

Encargado de Área

Fecha: 7/8/24

Ficha No: 2 Mes 8

**Datos del Equipo**

Nombre: Impresora Multifuncional

Marca: EPSON Modelo: L4160

Serie: 013091

Ubicación: Emergencia Inventario No. I

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: cada 15 días

Notas: Mantenimiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

- lavado de almohadilla.
- Retiro de tinta.
- Limpieza de cabezales.

**Materiales Utilizados**

0.75 tinta BK  
0.50 tinta Y  
0.25 tinta M  
0.25 tinta C

Condición Final   X

Buro.



Santa Clara S.  
Nombre del Electromédico

Luis Gomez  
Encargado de Área

Fecha: 7/8/24

Ficha No: 3 mes B

**Datos del Equipo**

Nombre: Impresora Multifunciones

Marca: EPSON Modelo: L4260

Serie: 043309

Ubicación: Administración Inventario No. I

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: Mantenimiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

- Limpieza de cabezales  
- Retiro de tinta.

**Materiales Utilizados**

0.5 tinta BK  
0.25 tinta Y  
0.25 tinta M  
0.50 tinta C

Condición Final

Bueno.



Santo Clara G.  
Nombre del Electromédico

Diosmay Nieto  
Encargado de Área



Fecha: 7/8/24

Ficha No: 4 208

**Datos del Equipo**

Nombre: Impresora Multifuncional

Marca: EPSON Modelo: L4260

Serie: 255782

Ubicación: Facturación Inventario No. I

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Cada 15 días

Notas:

Mantenimiento y Reemplazo de tinta

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

- Limpieza de cabezales.  
- Renovación de Inyectores.

**Materiales Utilizados**

0.75 tinta BK  
0.25 tinta Y  
0.25 tinta M  
0.50 tinta C

Condición Final

Bueno.



Santiago Caballero  
Nombre del Electromédico

Carmina Rizo  
Encargado de Área

Fecha: 3/3/24

Ficha No: 6 Mes 8

**Datos del Equipo**

Nombre: CPU  
Marca: DELL Modelo: 790 optiplex  
Serie: 0920ZQJ  
Ubicación: Recursos Humanos Inventario No. I  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Partición de Disco.  
Instalación de office 2019.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación y Partición de Disco.

**Materiales Utilizados**

- Memoria USB, Para la instalación del office.
- Brocha Para limpiar el CPU.

Condición Final

Buena.

Santa Catalina G.  
Nombre del Electromédico

Roberto Pineda  
Encargado de Área

